

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC CONSOLIDATE
 Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
 Spaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
1	Strada BARBU MUMULEANU	11	2	1934	Ds+P+2E+M	5	431	1996	URSACHESCU E. MIHAI: U3 1996	Consolidat: PVRTL 65177/25.09.2009
2	Strada C.A. ROSETTI	25	2	1933	S+P+8	36	4,013	1993	PR. BUC. - S. CARAMAN; D. BADEA	PVRTL 438/22.05.2007
3	Strada CA ROSETTI	44	2	1933	S+P+3E+Ma	10	1,030	1993	PROIECT BUC. - A. SIMION	PVRTL 7875/05.03.2004
4	Strada COLTEI	44	3	1908	S+P+2E+Ma	17	1,775	1993	MIRONESCUT. MIRCEA	PVRCTL 867900/26.10.2009; AC 55/782742/12.11.2008
5	Strada COVACI	1	3	1880	S+P+1E+Ma	5	911	1993	GEROM - I. VARSA	
6	Strada GHEORGHE MANEA	15	3	1936	S+P+2E	5	672	1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	PVRTL 233/09.05.2007
7	Bulevardul GHEORGHE MARINESCU	3	5	1940	S+P+6	20	1,750	1997	A. CAZACLIU	PVRTL nr. 1 / 05.04.2004
8	Strada IENACHITA VACARESCU	36	4	1885	S+P+1E	3	580	1993	BALAN I. CRISTIAN	PVRTL 1112533/17.10.2012; AC 472/01.08.2011; AC 687/24.09.2012
9	Strada ION FLORESCU - Corp A+B	13	3	1918	S+P+2E; S+P+3E	14	1,744	1993		PVRTL 6097/19.12.1996; AC 7F/25.04.1994 / PMB; PROIECT 2460/93 / SC CENTR ISTORIC SA
10	Strada ION BREZOIANU	44	1	1937	P+9	28	2,532	1997	MIRALEX - A. PRETORIAN - ICI 1999	PVRTL 4349/5081/24.10.2007
11	Strada IULIU BARASCH	12	3	1936	S+P+6+M	15	1,640	1994	D. STANCIULESCU	PVRTL nr. 17 / 10.09.2003
12	Strada JEAN LOUIS CALDERON	59	2	1935	S+P+M+7	19	3,706	1993	MIDA - TITARU C. EMILIAN	consolidat pana la etajul IV
13	Bulevardul LASCAR CATARGIU	15A	1	1934	S+P+5+Pd	17	2,351	1998	MIDA - M. STOENESCU - IRPOMET	PVRTL nr. 8/05.08.2004
14	Bulevardul LASCAR CATARGIU	48	1	1880	S+P+1E+Ma	7	716	1993	D. POPESCU; U3	PVRTL 1/14.08.2003; AC 479/53/24.08.2002; consolidat surse proprii
15	Strada LOUIS PASTEUR	30	5	1936	S+P+3E+Ma	8	1,283	1997	MIDA - E. TITARU	PVRTL din 31.07.2008; AC 787P/22.11.2004
16	Strada MIHAI EMINESCU	17	1	1937	S+P+7+M	40	6,050	1995	PROCEMA - H. DUGAN - IPROMET 1999	PVRTL nr. 3552 / 30.11.2006
17	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	25	1	1928	2S+P+11E	98	12,318	1994	PR. BUC. - SILVIA CARAMAN	PVRTL nr. 547 / 25.11.2005
18	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	24	1	1928	S+P+12	119	12,031	1995	METROU - I. NICULA (N.TOPA)	PVRTL 305/03.02.2011
19	Strada SFANTUL ELEFTERIE	11	5	1936	P+4+M	10	1,295	1997	G. ARSENIE	PVRTL - 2776/22.08.2011
20	Strada PALEOLOGU	3	2	1936	P+5	20	3,414	1993	CONCEPT - N. TUDOSE - ICI 1999	PVRTL nr. 10 / 14.10.2004
21	Strada PETRE CRETU	68	1	1936	S+P+1E+Ma	3	651	1993	NAVODARIU - M. NAVODARIU - PROEXINV 1995	PVRTL nr. 01/05.12.2007
22	Strada PLANTELOR	45 CORP B	2	1895	S+P+1E+Ma	3	147	1993	IPCT - M. URSACHESCU	PVRTL 75010/6409/ 30.12.2005
23	Strada RADU CALOMFIRESCU	13	3	1891	S+P+1E	5	823	1993	REMON - L. SPOIALA	PVRTL nr. 1/29.06.2004
24	Strada SALCAMILOR	12	2	1936	S+P+4+M	10	2,396	1993	ORION - M. URSACHESCU	consolidat cf. AC 208/19S/25.03.2004

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC CONSOLIDATE
 Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
 Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.	
	Adresa	Nr	Sector								
25	Strada STAVROPOLEOS	8	3	1897	S+P+2E	0	900	1993	N. ALEMAN	consolidat cf. AC 3-S/27.01.1994; PVRTL 5309/30.10.1996	
26	Strada STIRBEI VODA	17	1	1936	P+8	58	4,619	1997	PR. BUC. - M. NAVODARIU	PVRTL 1181/1 / 10.04.2009	
27	Strada VASILE PAUN	5	5	1930	S+P+5+M	12	1,615	1995	N. TUDOSE	PVRTL nr. 13 / 16.06.2003	
28	Calea VICTORIEI	128A	1	1935	S+P+8	59	6,675	1994	PR. BUC. - M. NAVODARIU	PVRTL 3259/30.09.2011	
29	Calea VICTORIEI	33-35	1	1930	S+P+5+M	66	4,800	1993	PROMO - V. NEDRITA; PR. BUC. 2001	PVRTL nr. 3403 / 19.09.2008	
30	Calea VICTORIEI	23	3		S+P+9	45	1,595	1993		PVRTL 3640/25.07.1996	
TOTAL							757	84,463			

LT-2013

**LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC**

Clasa Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
1	Strada ACADEMIEI	15	1	1890	S+P+3E	10	1,240	1995	CONCEPT - M. IEREMIA	
2	Strada ALEXANDRU BELDIMAN	1	5	1940	S+P+9	82	8,800	1993	PROCEMA - R. DIAMANDOPOL	
3	Piata ALEXANDRU LAHOVARI	5A	1	1935	P+7	18	2,955	1997	PROCON - S. NICULESCU	
4	Strada ALEXANDRU XENOPOL	3	1	1940	P+8	19	4,451	1994	PR. BUC. - G. NICULESCU	
5	Strada ANASTASIE SIMU	6	1	1935	P+7	32	5,700	1993	PR. BUC. - V. GEORGESCU	
6	Strada ARCULUI	4	2	1932	S+P+7	26	929	2000	PR. BUCURESTI - NEER I. NICULAE	
7	Strada ARMENEASCA	28	2	1935	P+5+M	6	1,280	1999	MIDA - MARIANA STOENESCU	
8	Strada ARMENEASCA	28A	2	1935	P+5	8	1,200	1999	ICI - DINU CIOBOTARU	
9	Strada BATISTE	5	2	1938	2S+P+10	26	3,065	1993	MIDA - EMILIAN C. TITARU	
10	Strada BISERICA AMZEI	8	1	1935	P+4+M	20	2,081	1997	INSTANT - IORGU NICULA	
11	Strada BISERICA ENEI	14	1	1936	S+P+5	29	2,905	1993	PR. BUC. - EUGENIU IORDACHESCU	
12	Strada BLANARI	14	3	1935	P+5	40	2,645	1993	PROIECT - CONDROUT (D. BADEA?)	
13	Strada BOCSA	3	2	1932	P+5	25	2,875	1995	IPSC - MARIN TEODOR	
14	Strada BOTEANU	3A	1	1936	P+8+M	56	6,006	1995	A. PRETORIAN	
15	Strada BOTEANU	3B	1	1935	P+7	34	4,587	1995	D. GHIOCEL - METROU - I. NICULA	
16	Strada CADEREA BASTILIEI	5	1	1938	S+P+7	41	3,457	1994	PR. BUC. - G. NICULESCU	
17	Strada CAIMATEI	18	2	1936	P+5	13	2,073	1998	ROCOM - R. VASILESCU	
18	Bulevardul CAROL I	47	2	1934	P+8	23	2,784	1993	CONCEPT 1993 - N. TUDOSE	
19	Bulevardul CAROL I	51	2	1929	S+D+P+7	30	5,105	2001	ICI - G. ARSENI	
20	Bulevardul CAROL I	63	2	1937	S+P+5+M	16	1,764	1993	CONCEPT - N. TUDOSE - E168 -	
21	Bulevardul CAROL I	76	2	1939	P+8	18	3,230	1994	NEICU - D. POPESCU	
22	Bulevardul DACIA	43	1	1930	S+P+5+M	10	1,671	1997	PR. BUC. - V. GEORGESCU	
23	Bulevardul DACIA	53	1	1938	S+P+8	17	1,435	1997	IPROLAM - H. KOBER	
24	Bulevardul DACIA	85	2	1935	S+P+5	11	1,945	2001	PROIECT - A. SIMION	
25	Str. DI MENDELEEV nr. 17 / Str. Piata AMZEI nr. 15	17	1	1935	P+6	47	5,699	1993	PROCEMA - E. TITARU	
26	Strada DIANEI	2	2	1930	P+5	12	1,320	1993	ORION - P. VERNESCU	
27	Strada DIMITRIE BOLINTINEANU	5	3	1936	P+6	44	5,239	1994	IPCT - D. STANCIULESCU	
28	Strada DIONISIE LUPU	53	1	1937	P+7	13	2,461	1994	PR. BUC. - L. NEAGOE	
29	Strada DIONISIE LUPU	55	1	1936	P+5+M	13	1,410	1993	PR. BUC. - EUGENIU IORDACHESCU	
30	Strada DOAMNEI	5	3	1934	P+10+M	25	2,750	1993	G. NICULESCU	
31	Strada EFORIEI	8	5	1940	P+8+M	58	4,985	1996	CONSTANTIN TARHON	
32	Strada EPISCOPIEI	5	1	1936	D+P+6	17	2,335	1993	IPCT - DAN CAPATANA	
33	Strada FRANCEZA	9	3	1910	S+P+6	45	6,116	1993	METROU - N. ALEMAN	
34	Strada FRANCEZA	52	3	1934	P+5+M	25	6,070	1994	NEICU - D. POPESCU	
35	Strada GEORGE ENESCU	5 - CORP A	1	1910	P+2	3	800	2007/2010	VIERESCU BARBU	expertiza surse proprii; locuinte+sad: CORP B+C - propuse pt. demolare
36	Strada GEORGE ENESCU	21	1	1932	P+5+M	12	1,330	1999	IPSC - MARIN TEODOR	
37	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	12-14	1	1929	P+7+9	54	12,200	1993	PR. BUC. - M. NAVODARIU	CINEMA PATRIA
38	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	20	1	1946	P+9	52	7,053	1996	PR. BUC. - M. NAVODARIU	
39	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	27	1	1935	P+8+M	36	6,405	1997	INSTANT - I. NICULA	
40	Calea GRIVITEI	33	1	1930	P+7+M	24	3,683	1995	MIRALEX - A. PRETORIAN	
41	Calea GRIVITEI	107-109 CORP A	1	1934	S+P+4+M	24	2,885	1996	IPROLAM - S. CARACOTI	

**LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC**

Clasa Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spialul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
42	Bulevardul HRISTO BOTEV	3	3	1923	P+7	14	4,625	1994	NEICU - D. POPESCU	
43	Bulevardul IC BRATIANU	5	3	1936	S+P+8	26	2,235	1993	GHEORGHE AFANASENCO	
44	Strada IOAN FILITTI	6	3	1930	P+5+M	12	1,690	1993	ING. CIV. - G. DRUGEA	
45	Strada ION BREZOIANU	6	5	1936	P+8	31	1,486	1995	MIRALEX - A. PRETORIAN	
46	Strada ION BREZOIANU	38	1	1934	S+P+5	9	1,542	1995	MIHAI URSACHESCU - ICI 2000	
47	Strada ION BREZOIANU	38A	1	1936	D+P+6+M	17	2,599	1993	PR. BUC. - S. CARAMAN	
48	Strada ION CAMPINEANU	9	1	1915	P+6+M	25	3,155	1995	PR. BUC. - V. GEORGESCU	
49	Strada ION CAMPINEANU	12	1	1925	S+P+6	18	1,909	2007	NICULESCU T. GABRIEL	
50	Strada ION CAMPINEANU	22	1	1938	P+8	59	3,930	1996	CONSTANTIN TARHON	
51	Strada ION GHICA	3	3	1938	P+8	53	5,835	1993	MIDA - S. ALTENLIU; E. TITARU	
52	Strada JEAN LOUIS CALDERON	2	2	1910	S+P+Mz+5E	22	3,745	1993	IPCT - M. URSACHESCU; (D. STANCIULESCU)	
53	Strada JEAN LOUIS CALDERON	61	2	1930	P+5	13	2,404	1993	A. PRETORIAN - IPCT - STANCIULESCU	
54	Strada JULES MICHELET	1	1	1937	P+7+M	17	2,065	1996	IPROLAM - N. GHITA	
55	Strada JULES MICHELET	2-6	1	1940	P+6+M	12	2,447	1997	PR. BUC. - M. NAVODARIU	
56	Strada LIPSCANI	94	3	1930	P+5	16	2,017	1993	PRODOMUS - S. ALTENLIU	
57	Strada LONDRA	16-20	1	1924	S+P+4+M	104	10,322	1993	LEMAN - A. PROGRESEANU; M. STOENESCU	
58	Strada MANTULEASA	42	2	1932	P+7	30	4,232	1993	PR. BUC. - G. NICULESCU	
59	Strada MARIA ROSETTI	55	2	1934	P+8+M	20	2,105	1997	MIRALEX - ALEXANDRINA PRETORIAN	
60	Strada MIHAI VODA	15	5	1914	P+6	15	1,878	1997	CONCEPT - N. TUDOSE	
61	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	43	5	1937	P+7	16	1,740	1998	ICI - M. URSACHESCU	
62	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	49	5	1938	P+7	83	2,590	1998	SIGMA - M. URSACHESCU	
63	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	51	5	1929	P+7	43	7,353	1993	C. NICUT	
64	Calea MOSILOR	42	3	1930	P+4+M	4	442	1993	PROCEMA - A. NEFIAN	
65	Calea MOSILOR	96	2	1900	S+P+5+M	11	2,500	1993	I. VIRSA	
66	Calea MOSILOR	131	2	1938	P+5+M	29	1,868	1993	CONCEPT - D. STANCIULESCU	
67	Calea MOSILOR	133	2	1938	S+P+7E	16	2,024	1994	PR. BUC. - D. POPESCU	
68	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	7	1	1933	S+P+6E	15	2,730	1998	MIRALEX - A. PRETORIAN	
69	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	30	1	1936	S+P+8E+Ma	25	2,756	1999	ICI - MIHAI E. URSACHESCU	
70	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	32-34	1	1935	S+P+9E	45	6,996	1998	MIRALEX - ALEXANDRINA I. PRETORIAN	
71	Strada NICOLAE GOLESCU	5	1	1938	P+9	21	1,766	1998	MIRALEX - A. PRETORIAN	
72	Strada NICOLAE IORGA	22	1	1939	S+P+6+M	31	3,140	1995	PR. BUC. - A. SIMION	
73	Strada NICOLAE IORGA	31	1	1936	S+P+5	19	1,720	1996	PR. BUC. - Leonid NEAGOE	
74	Strada OSTASILOR	4	1	1927	P+5+M; P+4+M	18	2,832	1997	MIRALEX - A. PRETORIAN	
75	Strada PITAR MOS	27	1	1936	P+6+M	26	2,722	1997	PRODAN - D. CAPATINA	
76	Strada PITAR MOS	29	1	1936	P+6+M	59	4,639	1997	PRODAN - D. CAPATINA	
77	Strada PLEVNEI	1	5	1937	P+7+M	58	5,300	1993	PR. BUC. - D. BADEA	
78	Strada POENARU BORDEA	12-14	4	1937	P+7	24	2,813	1994	MIRALEX - A. PRETORIAN	
79	Strada POENARU BORDEA	16	4	1936	S+P+7E	30	3,300	1996	TARHON - CONSTANTIN TARHON	
80	Strada POIANA NARCISELOR	5	1	1929	P+6+M	22	2,914	1995	MIRALEX - A. PRETORIAN	
81	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Mihail Kogalniceanu 24)	44	5	1938	P+7	25	3,821	1993	PR. BUC. - D. BADEA (1995)	
82	Strada SAPIENTEI	1	5	1930	P+5	22	2,189	1995	MIRALEX - A. PRETORIAN	
83	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	3	5	1898	S+P+4+M	31	3,640	1993	ROCOM - RODICA VASILESCU	
84	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	19	1	1930	S+P+6E+M	14	3,637	1997	NICULAE TUDOSE; MARIUS GABOR (2004)	

**LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC**

Clasa Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spațiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
85	Strada SEMILUNEI	8	2	1935	P+5	6	1,465	1999	ICI - D. CIUBOTARIU	
86	Strada SFANTA VINERI	5	3	1933	P+4+M	17	1,300	1993	PAUL VERNESCU (M. Dabija 1998 - Rs1)	
87	Strada SIPOTUL FANTANILOR	5	1	1938	P+7	30	3,500	1993	PR. BUC. - A. PAVELESCU	
88	Strada SMARDAN	18	3	1940	P+7	31	7,273	1994	NEICU - D. POPESCU	
89	Strada SPATARULUI	1	2	1935	P+6	17	2,706	1993	G. NICULESCU	
90	Strada SPERANTEI	24	2	1940	P+8	11	1,600	1997	IPROLAM - S. CARACOTI	
91	Strada STEFAN LUCHIAN	3	2	1935	P+5+M	19	2,067	1993	MARIN TEODOR; ICPMRR - V. GEORGESCU	
92	Strada STEFAN LUCHIAN	12C	2	1933	D+P+4+M	8	1,410	1993	CONCEPT - D. STANCIULESCU	
93	Strada STELEA SPATARU	17	3	1937	S+P+6	52	4,125	1994	IPSC - MARIN TEODOR	
94	Strada STIRBEI VODA	16	1	1934	P+7	23	4,414	1994	PR. BUC. - M. NAVODARIU	
95	Strada STIRBEI VODA	20	1	1935	S+P+6+M	33	3,383	2001	PR. BUC. - G. NICULESCU	
96	Strada TACHE IONESCU	3	1	1935	S+P+9E	19	2,210	1993	PROMO - APOSTOL ZEFIR (2000)	
97	Strada TUDOR ARGHEZI	54	2	1924	P+7	19	2,756	1996	IPROLAM - H. KOBER	
98	Strada TUDOR ARGHEZI / BATISTE 17	26	2	1939	P+8	26	7,627	1993	MIDA - EMILIAN TITARU	
99	Strada VASILE LASCAR	18	2	1935	S+P+6	35	5,041	1993	MIDA - E. TITARU - Proiect 1999	
100	Strada VASILE LASCAR	26-28	2	1937	P+6	28	3,080	1993	ORION - M. DABIJA; P. VERNESCU	
101	Strada VICTOR EFTIMIU	9	1	1934	P+8	41	7,905	1994	ICI - NICOLAE TEMELCU	
102	Calea VICTORIEI	2-4	3	1928	P+8	83	11,782	1993	METROU - V. DORDEA	
103	Calea VICTORIEI	25	3	1936	S+P+12E	49	6,078	1993	ROMPROIECT - M. MIRONESCU	
104	Calea VICTORIEI	95	1	1938	P+9+M	51	4,010	1993	CERIC - D. CAPATINA	
105	Calea VICTORIEI	101 A+B	1	1937	S+P+10	94	7,572	1994	E. IORDANESCU; IPCT 2004	
106	Calea VICTORIEI	112	1	1939	S+P+Mz+8	27	5,210	1995	PR. BUC. - D. POPESCU	
107	Calea VICTORIEI	124	1	1900	S+P+5+M	28	3,377	1997	PROIECT - V. GEORGESCU	
108	Calea VICTORIEI	139	1	1942	S+P+7	30	1,290	1993	IPCT 1995 - R. ANGELESCU	
109	Calea VICTORIEI	208	1	1940	P+7+M	44	5,200	1996	PROIECT - M. NAVODARIU	
110	Strada VULTURILOR	25	3	1935	P+5	20	2,061	1994	PR. BUC. - A. SIMION	
111	Strada ARCOLUI	26	2	1935	S+P+4E	12	1,671	1993	SIGMA - ADINA SIMION	
112	Strada ARMENEASCA	17A	2	1932	S+P+3E+Ma	11	1,438	1995	AGECON - ARMAND NEFIAN	
113	Strada AUREL VLAICU	55	2	1940	S+P+4E	11	990	1993	IPCT - D. STANCIULESCU	
114	Strada BAIA DE FIER	6	3	1930	S+P+2E+Pod	11	971	1993	ABRAL - LAURENTIU SPOIALA	loc+sad
115	Strada BARATIEI	29	3	1910	S+P+2E+Ma	3	154	1993	ABRAL - LAURENTIU SPOIALA	loc+sad
116	Strada BARATIEI	35	3	1880	S+P+1E+Pod	2	1,273	1993	L. SPOIALA	loc+sad
117	Strada BARATIEI	37	3	1900	S+P+1E+Ma	5	2,322	1993	ING. CIVILA - MIRCEA CONDRUT	
118	Strada BARATIEI	39	3	1870	S+P+1E	2	459	1993	MIRCEA CONDRUT	
119	Strada BARATIEI	41	3	1885	S+P+1E	3	666	1993	ING. CIVILA - ION P. LUNGU	
120	Strada BARATIEI	42B	3	1920	S+P+2E+Pod	1	266	1993	ABRAL - LAURENTIU SPOIALA	
121	Strada BLANARI	3	3	1883	S+P+Mz+2E+Ma	28	3,005	1993	PROCEMA - STELIAN PICULESCU	loc+sad
122	Strada BLANARI	8	3	1884	S+P+2E+Ma	2	404	1993	PROCEMA - NEFIAN H. HARUTIUN	loc+sad
123	Strada BLANARI	9	3	1880	S+P+2E+Pod	3	435	1993	ABRAL - LAURENTIU TUDOR SPOIALA	loc+sad
124	Strada BLANARI	11	3	1947	S+P+8E	14	2,380	1994	IPCT - D. STANCIULESCU	loc+sad
125	Strada CA ROSETTI	43A	2	1933	S+P+4E	11	790	1994	A. SIMION	
126	Strada COLTEI	14	3	1900	S+P+3E	5	903	1995	PR. BUC. - L. NEAGOE	loc+sad
127	Strada COLTEI	52	3	1913	S+P+2E+Pod	3	896	1993	LEMAN - A. NEFIAN	
128	Strada COVACI	10	3	1890	S+P+2E	14	2,282	1993	GEROM - I. VARSA	loc+sad
129	Strada COVACI	14-14A	3	1940	S+P+3E	5	1,535	1993	PROMOTOR - M. PERJESCU - IPCMG 1995	loc+sad

**LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC**

Clasa Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spialul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
130	Bulevardul DACIA	102	2	1936	S+P+5	26	2,261	1993	CONCEPT - C. ARIENESCU	
131	Strada DIMITRIE SALMEN	28	2	1933	S+P+3E+Ma	12	1,104	1993	PROCEM SERVICE - C. ARIENESCU	
132	Strada DOAMNEI	3	3	1885; 1890	S+P+3E+Ma;S+P+4E	26	4,033	1993	METROU 1995 - V. DORDEA	
133	Calea DOROBANTI; cinema VOLGA	99A+B	1	1936	S+P+6E; S+P+6E	240	19,044	2008	PAUNESCU G. SERBAN	Incadrare in clasa Rs I, cf. Expertiza tehnica - expert Paunescu G. Serban - A1, A8 oct 2008, la solicitarea proprietarilor
134	Strada FRANCEZA	6	3	1869	S+P+2E+Ma;S+P+Mz+2E	4	970	1993	METROU - V. DORDEA	loc+sad
135	Strada FRANCEZA	8	3	1870	P+2	5	1,134	1993	METROU - V. DORDEA	loc+sad
136	Strada FRANCEZA	20	3	1880	S+P+1E;S+P+2E+Ma	6	747	1993	METROU - E. COROIU	loc+sad
137	Strada FRANCEZA	22	3	1900	P+4+M	3	2,957	1993	METROU - V. DORDEA	loc+sad
138	Strada FRANCEZA	30	3	1870	S+P+2E+Ma	24	3,411	1993	METROU - M. MIHAILESCU	loc+sad
139	Strada FRANCEZA	32	3	1885	S+P+1E;S+P+2E	10	700	1993	IPCMG - M. MIRONESCU	loc+sad
140	Strada GABROVENI	6-8	3	1890	S+P+1E+Ma	5	2,327	1993	ABRAL - L. SPOIALA	loc+sad
141	Strada GABROVENI	12	3	1924	S+P+4E	12	5,734	1993	GEROM - I. VARSA	
142	Strada GABROVENI	22	3	1870	S+P+1E	10	1,700	1993	METROU - V. DORDEA	loc+sad
143	Strada GABROVENI	59	3	1924	S+P+2E+Ma	1	160	1993	NEICU - A. PROGRESEANU	loc+sad
144	Strada GARII DE NORD - CORP A (PRINCIPAL)	6-8	1	1959	S+P+9E	413	4,312	2001	PROCEMA - E. TITARU	CORP B (ANEXA) este incadrat in clasa RslIII
145	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	22	1	1936	S+P+6E+Ma	28	3,625	1995	PR. BUC. - V. GEORGESCU	
146	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	29	1	1945	S1+S2+P+M+7E+Ma	24	6,344	1994	PROCEMA - ION NEGESCU	
147	Strada HALELOR	3	3	1898	S+P+1E+Ma	3	716	1993	NEICU - D. POPESCU	loc+sad
148	Strada HALELOR	5	3	1880	S+P+2E	7	509	1993	D. POPESCU	loc+sad
149	Strada HALELOR	15	3	1880	S+P+2E	5	640	1993	NEICU - D. POPESCU	loc+sad
150	Strada ION LUCA CARAGIALE	28	2	1933	S+P+4E	11	1,334	1993	PR. BUC. - A. SIMION	
151	Strada JEAN LOUIS CALDERON	36	2	1930	S+P+4E+Ma	34	3,568	1993	ORION - M. URSACHESCU	
152	Strada Dr. JOSEPH LISTER	1	5	1934	S+P+4E+Ma	21	2,033	1993	IPROLAM - RS1 10.05.2012	Incadrare Rs1 - 2012
153	Strada LIPSCANI	12	3	1898	S+P+4E	44	3,360	1993	CONCEPT - R. PETROVICI	loc+sad
154	Strada LIPSCANI	21	3	1884	S+P+2E	24	3,171	1993	NEICU - D. POPESCU	loc+sad
155	Strada LIPSCANI	26	3	1884	S+P+2E+Ma	1	2,371	1993	MIDA - M. STOENESCU; S. ALTENLIU	loc+sad
156	Strada LIPSCANI	29	3	1934	S+P+7	2	3,438	1993	GEROM - I. VARSA	loc+sad
157	Strada LIPSCANI	31-33	3	1934	S+P+4E	2	3,438	1993	GEROMN - I. VARSA	loc+sad
158	Strada LIPSCANI	38	3	1880	S+P+2E	2	730	1993	REMON - C. CARP	loc+sad
159	Strada LIPSCANI	40	3	1920	S+P+Mz+1E+Ma	2	212	1993	MAVICONSTRUCT - A. PROGRESEANU	loc+sad
160	Strada LIPSCANI	45	3	1880	S+P+1E+Ma	2	2,700	1993	PROIECT - D. POPESCU	loc+sad
161	Strada LIPSCANI	47	3	1880	S+P+1E	2	520	1993	D. POPESCU	loc+sad
162	Strada LIPSCANI	57	3	1890	S+P+2E	1	795	1993	PRODOMUS - S. ALTENLIU	loc+sad
163	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	1	2	1949	S+P+8E	17	2,375	1993	CONCEPT - R. PETROVICI	
164	Bulevardul MARASESTI	42	4	1963	S+P+Mz+8E	137	11,766	1996	IPCT - D. CAPATANA	
165	Strada MARIA ROSETTI	10	2	1946	S+P+7E	34	2,738	1996	IPSC - N. CONSTANTINESCU	
166	Soseaua MIHAI BRAVU Bloc D17 Corp A	90-96	2	1963	S+P+10E	70	4,092	1993	RADU VACAREANU; ALEXAMDRINA PRETORIAN; DRAGOS BADEA	Incadrare 2008 Rs1

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC

CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC

Clasa Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spațiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.	
	Adresa	Nr	Sector								
167	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	29 (83)	5	1935	S+P+3E+Ma	22	2,070	1993	NICOLAE GHITA	Incadrare Rs1 - 2011	
168	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	30	5	1922	S+P+5E; S+P+3E	34	3,752	1993	NICULESCU T. GABRIEL		
169	Strada NICOLAE TONITZA	11	3	1940	S+P+8E	67	3,700	1993	POPESCU V. DUMITRU DAN	nota de incadrare D. Popescu - Rs1	
170	Piata Pache PROTOPOPESCU	11	2	1935	S+P+3E+Ma	10	1,786	1993	I. LUNGU		
171	Soseaua PANDURI	36	5	1938	S+P+3E+Ma	12	808	2004	ROCOM - R. VASILESCU		
172	Strada POIANA NARCISELOR	7	1	1902	S+P+4E	15	2,131	1994	PR. BUC. - V. NEDRITA		
173	Bulevardul REGINA ELISABETA	24	5	1890	S+P+3E	4	1,350	1993	IPCT - C. NICUT	loc+sad	
174	Bulevardul REGINA ELISABETA	35	5	1940	S+P+7E+Ma	17	2,440	1996	SIGMA - A. SIMION		
175	Piata ROMANA	9	1	1959	S+P+9E	156	4,645	1993	IPCT - D. STANCIULESCU		
176	Strada SELARI	22	3	1900	S+P+3E+Ma	16	570	20012	URSACHESCU E. MIHAI	Incadrare Rs1: 05.04.2012; loc+sad	
177	Strada SEPCARI	10	3	1890	S+P+3E	2	403	1993	PROCEMA - S. PICULESCU	loc+sad	
178	Strada SEPCARI	14	3	1910	S+P+2E	2	372	1993	SIT PROMOTOR - R. PETROVICI	loc+sad	
179	Strada SEPCARI	16	3	1900	S+P+1E+Pod	2	840	1993	ABRAL - L. SPOIALA	loc+sad	
180	Strada SFANTA VINERI	7	3	1925	S+P+2E+Ma	17	819	1993	P. VERNESCU	loc+sad	
181	Strada SPATARULUI	36	2	1934	S+P+3E+Ma	14	2,038	1993	A. SIMION		
182	Soseaua STEFAN CEL MARE	33	2	1963	S+P+9E	169	13,759	1993	IPSC - MARIN TEODOR		
183	Soseaua STEFAN CEL MARE - TRONSON DE CAPAT (Scara 5)	31	2	1963	S+P+9E	33	2,170	1993; 1997	IPSC - MARIN TEODOR		
184	Strada VANATORI	1A	5	1936	S+P+5E+Ma	17	1,296	2012	Horia Dugan	Incadrare Rs1 26.03.2012	
185	Strada VANATORI	3-3A	5	1891	S+P+3E+Ma	19	2,378	1995	CONCEPT		
186	Calea VICTORIEI	52	1	1850	S+P+3E	31	3,447	1995	PR. BUC. - E. IORDACHESCU	loc+sad	
187	Calea VICTORIEI	31	1	1909	S+P+4E	28	4,545	1995	URSACHESCU E. MIHAI	Rs1 - Ursachescu 2008	
188	Calea VICTORIEI	214	1	1941	S+P+8E	69	4,250	1994	PR. BUC.		
189	Strada VIITORULUI	114	2	1930	S+P+3E	5	817	1993	PROIECT - D. BADEA	loc+sad	
TOTAL							5,332	585,314			

LT-2013

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
Clasa Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.
 Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
 Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
1	Strada ACADEMIEI	1	3	1905	S+P+2E		1,385	1993	GEROM - I. VARSA	
2	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	9	1	1929	S+P+2E+Ma	6	915	1993	PROESCOM - E. IORDACHESCU	
3	Strada ARDELENI	16	2	1940	S+P+2E+Ma	6	890	1996	SIGMA - ADINA SIMION	Rs1 - Ursachescu 2008
4	Strada BAI A DE FIER	1	3	1885	S+P+1E+Ma	3	448	1993	ABRAL - LAURENTIU SPOIALA	
5	Strada BAI A DE FIER	1A	3	1883	S+P+1E+Ma	4	547	1993	ABRAL - LAURENTIU SPOIALA	
6	Strada BAI A DE FIER	4	3	1922	S+P+2E	3	156	1995	REMON - LAURENTIU SPOIALA; A&M 1993	
7	Intrarea BALCESTI (SF. MINA) (CORP A+B)	9	3	1917	P+Ma; P+Ma	2	520	1993	ABRAL ARTPRODUCT SRL - L. SPOIALA	
8	Strada BARATIEI	44	3	1935	S+P+Mz+2E+Ma	7	596	1993	ABRAL - LAURENTIU SPOIALA	
9	Strada BARATIEI	50	3	1824	S+P+1E+Pod	1	363	1993	ABRAL - LAURENTIU SPOIALA	
10	Strada BIBESCU VODA - CORP A	24	4	1921	S+P+2E+Ma;	3	1,296	1994	ICENA - TRAIAN VINTILA LIVIU POPP	Corp B (S+P+1E, 1896) neincadrat in clasa de risc; incadrat 1994: U2
11	Strada BLANARI	2	3	1865	S+P+2E+Ma		480	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	
12	Strada BRAZILIA	56	1	1930	S+P+1E+Ma	5	810	1993	A. NEFIAN	
13	Strada BUZESTI	32A	1	1930	S+P+3E	1	434	1994	PCEATC - H. DUGAN	
14	Strada CA ROSETTI	27	2	1900	S+P+2E	4	735	1993	PR. BUC. - I. LUNGU	
15	Strada CA ROSETTI	42	2	1927	S+P+3E	8	780	1993	PR. BUC. - A. SIMION	
16	Strada CA ROSETTI	43	2	1933	S+P+5E+Ma	8	780	2007	BADEA A. DRAGOS CORIOLAN	
17	Strada CADEREA BASTILIEI	16	1	1937	S+P+3E+Ma	7	1,377	1995	BIS - V. AMBROZIE	
18	Calea CALARASILOR	99	3	1922	S+P	3	124	1993	SIGMA - A. SIMION	
19	Strada CALUSEI	4	2	1937	S+P+3E+Ma	6	1,200	1997	PROEXINV - N. CONSTANTINESCU	
20	Strada CALUSEI	11	2	1929	S+P+1E+Ma	3	283	1993	M. CONDRUT	
21	Strada CAMELIEI	3	1	1900	S+P+1E	4	145	1993	MORENA - C. ARIENESCU	
22	Strada CAMELIEI	4	1	1900	S+P+1E	4	114	1993	MORENA - C. ARIENESCU	
23	Strada CAMELIEI	7	1	1900	S+P+1E+Ma	5	242	1993	MORENA - C. ARIENESCU	
24	Strada CAMELIEI	30	1	1925	S+P+1E	7	466	1993	PR. BUC. - M. CONDRUT	
25	Bulevardul CAROL I	27	2	1910	S+P+2E+Ma	3	755	1993	PR. BUC. - I. LUNGU	
26	Strada CERNICA	2	2	1921	S+P;S+P+1E	4	803	1993	M. CONDRUT	
27	Soseaua CHITILEI	73	1	1935	S+P+1E	2	275	1993	PROCER SERVICE - C. ARIENESCU	
28	Strada CONSTANTIN BALACESCU	12	1	1890	S+P+1E+Ma	6	879	1993	MORENA - CONSTANTIN ARIENESCU	
29	Strada CONSTANTIN BALACESCU	28	1	1918	S+P+2E+Ma	4	361	1993	CONSTANTIN ARIENESCU	
30	Strada CONSTANTIN COANDA	5	1	1933	S+P+2E+Ma	6	904	1994	AGECON - A. NEFIAN	
31	Strada CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL	30	1	1934	S+P+2E+Ma	3	383	1993	PROCEMA - A. NEFIAN	
32	Strada CONSTANTINTIN SILVESTRI (SFINTII APOSTOLI 84)	1	4	1930	S+P+2E+Ma	20	1,386	1994	IPCT - D. STANCIULESCU	
33	Strada CRISANA	7	1	0	S+P+3		1,045	1993	ARIENESCU GH. CONSTANTIN	
34	Strada DI MENDELEEV CORP A	26	1	1864	S+P	2	542	1996	SIGMA - A. SIMION	
35	Strada DIANEI	5	2	1940	S+P+4E	9	1,509	1993	PROIECT - A. SIMION	
36	Strada DIMITRIE ONCIUL	29-29A	2	1936; 1935	S+P+2E+Ma; S+P+2E+Ma	8	1,432	1993	TOTAN - T. POPP ; M. CONDRUT	
37	Strada DOMNITA ANASTASIA	5	5	1890	S+P+2E	5	1,530	1996	BIS - V. AMBROZIE	
38	Strada DROBETA	3	2	1946	S+P+5E+Ma	5	2,485	2002	PR. BUC. - A. SIMION	
39	Strada ELENA CUZA	10C	4	1910	S+P; S+P+Mz;S+P	3	333	1993	CAPRIOARA - A. BRANZEI	
40	Strada EPISCOPUL CHESARIE	18	4	1890	S+P+2E+Ma	11	1,125	1993	COSIMA - D. STANCIULESCU	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC

Clasa Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
41	Strada FELICIA RACOVITA	5	5	1900; 1939	S+P+1E+MaS+P+2E+Ma	8	1,179	1995	CONCEPT - M. IEREMIA	
42	Bulevardul FERDINAND I	87	2	1933	S+P+3E	8	708	1993	M. CONDRUT - IPSC 1995	
43	Calea FLOREASCA	12	1	1938	S+P+2E+Ma	5	732	1994	PR. BUC. - A. SIMION	
44	Calea FLOREASCA	145	1	1936	S+P+2E+Ma	5	1,039	1993	LEMAN - A. NEFIAN - IPSC 1995	
45	Strada FLUIERULUI	17-17B	2	1934	S+P+2E	16	1,649	1993	CONCEPT - D. STANCIULESCU - IPSC 1995	
46	Strada FRANCEZA	14	3	1869	S+P+3E	3	488	1993	M. MIRONESCU - U2-1993	Incadrare Rs1 - 2013
47	Strada FRANCEZA	36	3	1875	S+P+2E;S+P+3E	5	663	1993	METROU - V. DORDEA - ROMPROIECT 1995	
48	Strada FRANCEZA	42	3	1870	S+P+2E+Ma;S+P+1E+Pod	5	872	1993	ABRAL - L. SPOIALA	
49	Strada FRANCEZA	54	3	1770	S+P+1E	2	670	1993	METROU - V. DORDEA	
50	Strada GINA PATRICHI	5	1	1906	S+P+1E+Ma	4	430	1993	AGECON - A. NEFIAN	
51	Strada GINA PATRICHI	6A	1	1922	S+P+2E	8	794	1993	AGECON - A. NEFIAN	
52	Soseaua GIURGIULUI	38	4	1937	S+P+2E	8	756	1993	IPCT - C. BALAN	
53	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	70	1	1931	S+P+1E; S+P+4E	9	1,395	1994	IPCT - D. CAPATANA	
54	Strada GRIGORE COBALCESCU	6	1	1903	S+P+3E	11	2,283	1994	PR. BUC. - A. SIMION	
55	Strada GRIGORE COBALCESCU	16	1	1895	S+P+1E+Ma	2	659	1993	NEFIAN - A. NEFIAN	
56	Strada GRIGORE COBALCESCU	25	1	1929	S+P+1E	4	807	1993	NEFIAN - A. NEFIAN	
57	Strada GRIGORE COBALCESCU	27	1	1905	S+P+2E	7	739	1993	NEFIAN - A. NEFIAN	
58	Strada GRIGORE COBALCESCU	30	1	1907	S+P+2E+Ma	3	682	1993	NEFIAN - A. NEFIAN	
59	Strada GRIGORE COBALCESCU	38	1	1935	S+P+2E+Ma	8	1,083	1994	ZECON - E. COROIU	
60	Strada GRIGORE COBALCESCU	41	1	1929	S+P+4E	10	2,350	1995	BIS - V. AMBROZIE	
61	Strada GRIGORE COBALCESCU	43A	1	1927	P+2+M	6	872	1993	NEFIAN - A. NEFIAN	
62	Strada GRIGORE COBALCESCU	51	1	1930	S+P+2E+Ma	4	828	1993	ING. CIV. - I. LUNGU	
63	Calea GRIVITEI	103C	1	1904	S+P+1E; S+P	10	596	1993	IPCT - A. COMANESCU	
64	Calea GRIVITEI	125	1	1915	S+P+2E	4	1,054	1993	PCEATC - H. DUGAN - PCEATC 1995	
65	Calea GRIVITEI	127C	1	1900	S+P+1E	10	582	1993	IPCT - A. COMANESCU	
66	Calea GRIVITEI	238	1	1960	S+P+8E	136	11,568	1996	METROU - N. ALEMAN	
67	Bulevardul HRISTO BOTEV	14	3	1925	S+P+3E+Ma	6	1,410	1993	MAVICONSTRUCT - A. PROGRESEANU	
68	Strada IACOB FELIX	12	1	1919	S+P+2E+Ma	7	1,007	1993	IPCT - A. COMANESCU	
69	Strada IACOB NEGRUZZI	32	1	1890	S+P+2E	7	746	1997	BRICO - O. GEORGESCU	
70	Strada IENACHITA VACARESCU - corp C	34	4	1850; 1906	S+P;S+P+Pod; S+P+Ma	9	1,137	1993	IPCT - C. NICUT	
71	Strada ILARIE CHENDI	17	2	1930	S+P+1E;S+P+1E	6	790	1993	M. CONDRUT	
72	Strada IOAN BUDAI DELEANU	2	4	1935	S+P+2E+M	8	1,011	1993	TOTAN - T. POPP - MIDEK 1995	
73	Strada ION ANDREESCU	5	2	1940	S+P+1E+Ma	4	339	1993	M. CONDRUT	
74	Strada ION ANDREESCU	24	2	1932	S+P+2E	4	585	1993	CONCEPT - D. STANCIULESCU	
75	Strada ION ANDREESCU	26A	2	1932	S+P+3E	10	667	1993	CONCEPT - D. STANCIULESCU	
76	Strada ION FLORESCU	21CDE	3	1928	S+P+2E+Ma; S+P+2E+Ma;	14	2,608	1993	PROCEMA - A. NEFIAN - ROMPROIECT 1995	
77	Bulevardul ION MIHALACHE	181	1	1937	S+P+2+M	2	430	2005	MIDA INVEST - M. Stoenescu	Expertiza Asociatia de proprietari
78	Intrarea ITALIANA	4	2	1932	S+P+3E+Ma	4	832	1993	PR. BUC. - A. SIMION	
79	Strada IVO ANDRIC	4	3	1910	S+P+2E+Ma	20	1,476	2012	URSACHESCU E. MIHAI	Incadrare Rs1 04.04.2012
80	Strada JEAN LOUIS CALDERON	22	2	1940	S+P+4E	10	1,108	1993	PR. BUC. - A. SIMION	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC

Clasa RsI, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
81	Strada JUSTITIEI	29	4	1920	S+P;S+P+2E	9	529	1993	COSIMA - R. ANGELESCU; BIS 1995	
82	Strada LABIRINT	31	3	1930	S+P	2	320	1993	M. CONDRUT	
83	Strada LEONIDA VARNALI	17	1	1913	S+P+2E	2	449	1997	CONSTRUCT COMP - R. DIAMANDOPOL	
84	Strada LIPOVA	24	1	1900	S+P+1E	2	320	1993	IPCT - A. COMANESCU	
85	Strada LIPSCANI	48-50	3	1900	S+P		90	1993	N. GOSPODINOV	Incadrare in clasa Rs I oct. 2010
86	Strada LIPSCANI	61	3	1894	S+P+2E	2	600	1993	GEROM - I. VARSA	
87	Strada LIPSCANI	76	3	1900	S+P+1+Pd; S+P+1+Pd	3	682	1993	ABRAL - L. SPOIALA	
88	Strada LIPSCANI (Corp1+Corp2)	55	3	1912	S+P+2E	4	1,890	1993	N. GOSPODINOV	Incadrat Rs1 - Traian Popp - 2009
89	Strada LISTER JOSEPH DR.	11	5	1932	S+P+2E+Ma	4	538	1997	TUNGAL METROU - I. NICULA	
90	Strada LIZEANU	18	2	1910	S+P		181	1993	PACIC - C. DALBAN	
91	Strada LIZEANU	19A	2	1930	S+P+2E	7	545	1993	PR. BUC. - E. IORDACHESCU	
92	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	7	2	1935	P	1	206	1993	IPCT - C. BALAN	
93	Strada LUNII	2	2	1934	S+P+2E	3	430	1993	I. LUNGU	
94	Strada LUNII	8	2	1929	S+P+2E	3	614	1993	CONDRUT N. MIRCEA RADU	
95	Strada MAHATMA GANDHI	7	1	1925	S+P+1E+Ma	7	560	1993	LEMAN - A. NEFIAN	
96	Strada MARIA ROSETTI	53	2	1914	S+P+2E	7	1,887	1997	ICI - G. ARSENIIE	
97	Strada MATASARI	12	2	1930	S+P+1E+Ma;S+P	4	310	1993	I. LUNGU	
98	Strada MATEI BASARAB	31	3	1930	S+P		185	1993	PR. BUC. - M. CONDRUT	
99	Strada MATEI VOIEVOD	18	2	1940	S+P+2E+Ma	3	736	1993	I. LUNGU	
100	Strada MIHAI EMINESCU	37	1	1900; 1928	S+P+1E;S+P+2E	16	1,548	1993	PR. BUC. - E. IORDACHESCU	
101	Strada MIHAI EMINESCU	159	2	1933	S+P+3E	6	890	1995	AGECON - A. NEFIAN	
102	Strada MIHAI EMINESCU	173	2	1895	S+P+2E+Ma	7	465	1993	IPCT - D. STANCIULESCU	
103	Strada MIHAI VODA	13	5	1935	S+P+4E	8	1,415	1993	D. STANCIULESCU	
104	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	15-17	5	1920	S+P+3E+Ma	8	1,330	1993	IPCT - D. STANCIULESCU	
105	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	23 (77)	5	1890	S+P+2E+Ma	10	1,100	1996	PR. BUC. - S. CARAMAN	
106	Strada MIHAIL MOXA	2	1	1920	S+P+Mz+1E+Ma		1,562	1993	MORENA - C. ARIENESCU	
107	Strada MIHAIL MOXA	14	1	1890	S+P+Ma		795	1993	MORENA - C. ARIENESCU	
108	Strada MIHAIL MOXA	18	1	1880	S+P+1E		760	1993	MORENA - C. ARIENESCU	
109	Strada MIRCEA VULCANESCU	32A	1	1900	S+P+2E+Ma	8	856	1994	AGECON - R. DIAMANDOPOL	
110	Strada MIRCEA VULCANESCU	66	1	1930	S+P+2E+Ma	5	520	1996	PROEXINV - N. CONSTANTINESCU	
111	Strada MIRCEA VULCANESCU	74	1	1935	S+P+3E+Ma	5	839	1995	1995/4 - BRICO - O. GEORGESCU	
112	Calea Mosilor	149	2	1934	S+P+3	11	1,335	2009	Rodica Vasilescu (SC ROCOM SRL)	
113	Intrarea NESTOREI	5	4	1914	S+P+1E	1	295	1993	COSIMA - R. ANGELESCU	
114	Strada NICOLAE GOLESCU	20	1	1921	S+P+3E	11	1,783	1993	PROCEMA - A. NEFIAN - IPSC 1995	
115	Strada NICOLAE MAVROGHENI	13	3	1880	S+P+1E+Ma	3	522	1993	ABRAL - L. SPOIALA	
116	Strada NICOLAE MAVROGHENI	15	3	1906	S+P+1E+Ma	1	239	1993	ABRAL - L. SPOIALA	
117	Strada NICOLAE TONITZA	3	3	1901	S+P+2E	16	2,995	1993	PROCEMA - R. DIAMANDOPOL	
118	Intrarea NICOLAE VERMONT	6	2	1930	S+P+2E	4	489	1993	M. CONDRUT	
119	Strada OCCIDENTULUI	55	1	1890	S+P+1E	8	527	1993	IPCT - E. DRAGOMIRESCU	
120	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	91	2	1940	S+P+2E	5	420	1993	ION LUNGU	
121	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	113	2	1920	S+P+2E+Ma	7	640	1994	METROU - V. DORDEA	
122	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU - corp C	66	2	1910	S+P+2	1	715	1993	NEICU - M. CONDRUT	
123	Soseaua PANDURI	30	5	1920	S+P+2E+Ma	4	473	1993	IPCT - A. BRANZEI	
124	Strada PATRASCU VODA	5	3	1850	S+P+1E+Mz+Pd	4	530	1993	ARBAL - L. SPOIALA	
125	Strada PATRASCU VODA	7	3	1889	S+P+2E	3	420	1995	SIGMA - A. SIMION	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC

Clasa Rs1, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
126	Strada PATRASCU VODA	8	3	1890	S+P+2E+Pod	4	296	1993	ABRAL - L. SPOIALA	
127	Strada PLANTELOR	47	2	1926	S+P+1E+Ma	5	749	1997	PROEXINV - N. CONSTANTINESCU	
128	Strada PLANTELOR - CORP A	45	2	1895	S+P+1E+Ma	3	467	1993	IPCT - M. URSACHESCU	
129	Strada POLONA	24-26	1	1927	S+P+2+M	5	1,058	2006	STELA PROIECT 2003 - ZEFIR APOSTOL	Proiect 741/2002
130	Strada POLONA	70	1	1935	S+P+2E+Ma	9	1,082	1993	AGECON - A. NEFIAN	
131	Strada POPISTEANU	10	1	1938	S+P+1E	5	510	1993	PRODOMUS - NICOLAE TEMELCU	
132	Strada RADU CALOMFIRESCU	7	3	1910	S+P+2E	8	1,680	1995	AGECON - A. NEFIAN	
133	Strada RADU CALOMFIRESCU	10	3	1890	S+P+1E+Ma	11	947	1993	REMON - L. SPOIALA	
134	Strada RADU CALOMFIRESCU	12	3	1890	S+P+Ma	240	19,044	1993	REMON - L. SPOIALA	
135	Strada RADU CRISTIAN	2	2	1900	S+P+1E+Ma	5	950	1993	M. CONDRUT	
136	Strada RADU CRISTIAN	3	2	1898	S+P+1E+Ma	5	1,008	1993	M. CONDRUT	
137	Strada RADU CRISTIAN	4	2	1930	S+P+2E+Ma	10	1,247	1993	M. CONDRUT - IPSC 1995	
138	Strada RADU DE LA AFUMATI	27	2	1910	S+P+1E+Ma	6	610	1993	CONCEPT - D. STANCIULESCU	
139	Strada RADU DE LA AFUMATI - CORP A+B	53	2	1915	S+P+2;S+P+1	5	204	1993	CONCEPT - D. STANCIULESCU	
140	Calea RAHOVEI	63	4	1894	S+P+1E+Ma	27	2,010	1993	PR. BUC. - E. IORDACHESCU	
141	Bulevardul REGINA ELISABETA	69	5	1900	S+P+3E	12	807	1995	SIGMA - A. SIMION	
142	Bulevardul REGINA MARIA	33-35	4	1900	S+P+1E; S+P+1ES+P+1E+Ma	12	1,962	1993	IPCT - A. BRANZEI	
143	Intrarea ROMA	3	1	1937	S+P+3E	2	424	1994	PR. BUC. - S. CARAMAN	
144	Piata ROMANA	1	1	1907	S+P+1E+Ma	5	800	1999	MIDA - M. STOENESCU	
145	Piata ROMANA	5	1	1900	S+P+1E+Ma	11	1,485	1993	LEMAN - A. NEFIAN	
146	Strada ROMULUS	28	3	1930	S+P+3E+Ma;S+P	8	801	1993	SIGMA - A. SIMION - ICI 1995	
147	Strada RONDA	10	2	1900	S+P+2E+Ma	3	597	1997	PROEXINV - MARIN TEODOR	
148	Strada SABINELOR	90C	5	1900	S+P+1E; S+PS+P	8	515	1993	IPCT - D. STANCIULESCU	
149	Strada SAPIENTEI	1A	5	1936	S+P+3E	5	600	1993	IPCT - D. STANCIULESCU; A. PRETORIAN	
150	Strada SCARLAT VARNAV	33	6	1927	P+1	4	291	2010	IEREMIA I. MIRCEA CONSTANTIN	
151	Intrarea SECTORULUI	18	3	1950	P+M	2	105	2012	CIOBOTARU P. DINU	Incadrare Rs1 - 2012
152	Calea SERBAN VODA	139	4	1934	S+P+2E	5	2,020	1997	MANCONSTRUCT - A. HRISTOFOROV	
153	Calea SERBAN VODA	180	4	1934	S+P+3E	9	977	1997	ANEL - A. NEFIAN	
154	Strada SFANTUL CONSTANTIN	31	1	1939	S+P+4E	5	1,530	1994	SIGMA - A. SIMION	
155	Strada SFINTII APOSTOLI	35	5	1939	S+P+3E	8	875	1994	D. GHIOCCEL	
156	Strada SFINTII VOIEVOZI	55	1	1920	S+P+1E+Ma	4	572	1993	MORENA - C. ARIENESCU	
157	Strada SFINTII VOIEVOZI	59	1	1880	S+P		355	1993	MORENA - C. ARIENESCU	
158	Strada SFINTILOR	13	2	1910	S+P+1E	5	1,248	1993	STIZO - I. VARSA	
159	Intrarea SLOBOZIA	6	4	1890; 1940	S+P;S+P+1E	1	168	1993	COSIMA - R. VASILESCU	
160	Strada SPLAIUL INDEPENDENTEI (fost Spl. UNIRII 1 (BIS))	2K	3	1915	2S+P+Mz+6E	18	11,504	1993	NICULESCU T. GABRIEL	nota de incadrare G. Niculescu Rs1
161	Strada SPLAIUL UNIRII	66-68	4	1908	S+P+1E	2	160	1993	DOM TURCOMI - D. STANCIULESCU	
162	Strada SPLAIUL UNIRII	78	4	1936	S+P+1E	5	230	1993	DOM TURCOMI - D. STANCIULESCU	
163	Strada SPLAIUL UNIRII	98	4	1900	S+P	2	145	1993	DOM TURCOMI - D. STANCIULESCU	
164	Strada STEFAN MIHAILEANU	8	2	1940	S+P+2E	6	533	1993	I. LUNGU	
165	Strada STIRBEI VODA	22	1	1936	D+P+2E+M	6	1,521	2010	URSACHESCU E. MIHAI	
166	Strada STIRBEI VODA	126	1	1935	S+P+3E	6	800	1994	ZECON - E. COROIU	
167	Strada TEPEȘ VODA	84C	2	1930	S+P;S+P+3E+Ma	9	784	1993	I. LUNGU	
168	Strada TITU MAIORESCU	16	2	1925	S+P+3E	8	800	1993	PR. BUC. - M. NAVODARIU	
169	Strada TUDOR ARGHEZI	23	2	1890	S+P+2E		557	1995	O. MANOIU	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC

Clasa Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.	
	Adresa	Nr	Sector								
170	Strada VANATORI	17	5	1938	P+5	8	918	1995	AXA TRADING 2000 - I. NICULA		
171	Strada VASELOR	38	2	1913	S+P+2E+Ma	9	815	1993	PR. BUC. - I. LUNGU		
172	Strada VASELOR	44	2	1928	S+P+3E	54	8,684	1993	SIGMA - A. SIMION		
173	Strada VASILE LUCACIU	15	3	1930	S+P+2E+Ma	3	684	1993	SIGMA - A. SIMION		
174	Strada VASILE LUCACIU	18	3	1934	S+P+3E	6	684	1993	SIGMA - A. SIMION		
175	Strada VASILE LUCACIU	90	3	1930	S+P+1;S+P+2+Ma	6	1,152	1993	PR. BUC. - D. POPESCU		
176	Strada VASILE PARVAN	2-4	1	1926	S+P+1E	3	304	1993	PRO CER SERVICE - C. ARIENESCU		
177	Strada VASILE STROESCU	6	2	1938	S+P+3E	4	621	1993	I. LUNGU		
178	Calea VICTORIEI	87-89	1	1890	S+P+2E+Ma	25	4,452	1993	PROCEMA - E. TITARU		
179	Strada VIITORULUI	116	2	1920	S+P+2E+Ma	5	217	1993	PROCON - S. PICULESCU	loc+sad	
180	Strada VIITORULUI	138	2	1935	S+P+2E	6	669	1993	PR. BUC.		
181	Strada VISINILOR	13	2	1930	S+P+2;S+P+3+M	14	1,342	1993	PRO CER SERVICE - C. ARIENESCU		
182	Strada WASHINGTON	17	1	1925	S+P+2E+Ma	15	1,397	1996	CONSTANTIN TARHON		
183	Strada ZECE MESE	12	2	1934	S+P+3E	11	997	1993	BIS 1995 - M. CONDRUT		
184	Strada ZECE MESE	21	2	1940	S+P+2E+Ma	5	617	1993	IPSC 1995 - I. LUNGU		
TOTAL							1,511	203,573			

LT-2013

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC

Clasa RslI, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
1	Strada 11 IUNIE	15	4	1950	P+5E	8	320	1997	MARIN V. TEODOR	
2	Strada 11 IUNIE	18	4	1925	S+P+3E+Ma	8	754	1995	MANOIU I. OCTAVIAN	
3	Strada 11 IUNIE	67	4	1890	S+P+3E	1	80	1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	
4	Strada ACADEMIEI	4-6	3	1960	S+P+5E+Ma	74	4,464	1994	PICULESCU I. STELIAN	Incadrare in Cls. Rs2 iulie 2008
5	Strada AGRICULTORI	43	2	1900	S+P+2E	8	986	1997	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
6	Strada AGRICULTORI	74A	2	1945	S+P+3E	4	1,200	1993	PETROVICI GH. RADU	
7	Strada AGRICULTORI	75	2	1925	S+P+2E	7	800	1997	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
8	Strada AGRICULTORI	76	2	1934	S+P+1E+Ma	4	626	1997	CONSTANTINESCU	
9	Strada AUREL VLAICU	39	2	1950	P+6	36	5,041	1993	MIDA - E. TITARU	Incadrare Rs2 - M. Voiculescu - 2012
10	Aleea OTESANI	1-7	2	1970	S+P+10E	176	13,694	2000	NAVODARIU C. MIHAI	
11	Aleea POIANA MUNTELUI BLOC OD3	2	6	1964	S+P+9E	224	17,550	2000	NAVODARIU C. MIHAI	
12	Aleea PRAVAT BLOC Z6	2	6	1968	S+P+10E	66	5,198	2010	IPCT	
13	Bulevardul ALEXANDRU AVERESCU	26-28	1	1937	S+P+3E	13	1,293	1996	IORDACHESCU I. EUGENIU	
14	Strada ALEXANDRU CAMPEANU	13	1	1920	S+P+2E	7	649	1997	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
15	Strada ALEXANDRU CAMPEANU	29	1	1934	S+P+2E	5	549	1997	BADEA A. DRAGOS CORIOLAN	
16	Strada ALEXANDRU DEPARATEANU	19	1	1925	S+P+2E	3	356	1997	MARIN V. TEODOR	
17	Strada ALEXANDRU DEPARATEANU	22	1	1900	S+P+2E	4	239	1997	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
18	Strada ALEXANDRU DONICI	30	2	1938	S+P+4E+Ma	25	1,414	2000	R. VASILESCU	
19	Strada ALEXANDRU DONICI	6	2	1934	S+P+2E+Ma	4	434	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
20	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	10	1	1936	S+P+7E	62	3,049	1998	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
21	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	80	1	1946	S+P+3E	8	850	1995	V. AMBROZIE	
22	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	97	1	1940	S+P+1E	2	198	1993	ARSENIE GR. GRIGORE	
23	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	30	4	1969	S+P+10E	89	6,886	2000	APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE	
24	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	32	4	1969	S+P+10E	88	6,886	2000	NICULESCU T. GABRIEL	
25	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	34	4	1969	S+P+10E	88	6,886	2000	APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE	
26	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	40	4	1969	S+P+10E	88	6,886	2000	APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE	
27	Strada AMZEI	7-9	1	1958	S+P+7E	90	11,718	1997	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	
28	Strada ARISTIDE PASCAL	14	3	1920	S+P+1E	3	113	1993	V. GEORGESCU	
29	Strada ARMENEASCA	12	2	1935	S+P+3E+Pod	5	1,780	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
30	Strada ARMENEASCA	43	2	1937	S+P+5E	17	1,859	2001	M. CONDRUT	
31	Strada AUSTRULUI	14	2	1920	S+P+3E+Ma	5	560	1997	MARIN V. TEODOR	
32	Strada BALTAGULUI	13;15;17	5	1960	P+2E	36	2,745	2011	DRAGOS BADEA	incadrare Rs2 2011 Dan D. Popescu
33	Strada BANULUI	3A	1	1936	S+P+5E+Ma	30	2,114	1998	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
34	Strada BARBU ISCOVESCU	25	1	1935	S+P+3E	8	572	1993	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
35	Bulevardul BASARABIA - Bloc 31	28	2	1962-1963	S+P+11...12E	100	7,308	1992	D. POPESCU	Incatrat Rs2 oct. 2010

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC

Clasa RslI, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spațiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
36	Strada BATISTE	35	2	1946	S+P+8E	32	3,725	2013	VIERESCU V. BARBU	Incadrat Rs2 feb 2013
37	Strada BENJAMIN FRANKLIN	9	1	1920	S+P+5E+Ma	12	1,574	1998	R. VASILESCU	
38	Strada BIBESCU VODA	18-20C	4	1935	S+P+5E+Ma; S+P+4E+Ma	41	4,874	1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	
39	Intrarea BISERICA ALBA	3	1	1936	S+P+4E+Ma	5	417	1997	I. NICULA	
40	Strada BISERICA AMZEI	27	1	1920	S+P+Mz+5E+Ma	24	3,008	1998	M. DARIE	
41	Strada BRASOV	19	6	1965	S+P+8E	216	15,000	2000	CAZACLIU GR. ANATOLIE	
42	Calea CALARASILOR	124	3	1910	S+P+1E+Ma	4	266	1993	D. POPESCU	
43	Calea CALARASILOR	1A	3	1928	S+P+6E	20	2,401	1994	PROIECT BUCURESTI - D. POPESCU	
44	Calea CALARASILOR	39	3	1930	S+P+6E	20	2,401	1998	R. VASILESCU	
45	Strada CAMINULUI	22-24	2	1932	S+P+4E+Ma	64	6,437	1997	URSACHESCU E. MIHAI	
46	Strada CAMPIA LIBERTATII	40	3	1962	S+P+9E	120	7,240	2001	PROIECT BUCURESTI - M. CONDRUT	
47	Bulevardul CAROL I (fost Republicii 58)	48	2	1900	S+P+1E	5	618	1993	R.PETROVICI	
48	Strada CEZAR BOLLIAC	11C	3	1930	S+P+2E; S+P+1E+Ma	8	540	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
49	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	4	1	1935	S+P+1E+Ma	3	411	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	
50	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	8	1	1934	S+P+5E	4	680	1993	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
51	Strada CIRESULUI	29	2	1918	S+P+2E	4	573	1997	MARIN V. TEODOR	
52	Strada CLUCERUL UDRICANI	12BIS	3	1936	D+P+3E	4	530	2010	URSACHESCU E. MIHAI	
53	Soseaua COLENTINA	21	2	1969	S+P+10E	88	6,952	2000	D. POPESCU	
54	Soseaua COLENTINA	31	2	1969	S+P+10E	88	6,820	2000	M. CONDRUT	
55	Soseaua COLENTINA	33	2	1970	S+P+10E	44	3,135	2000	NAVODARIU C. MIHAI	
56	Soseaua COLENTINA	39	2	1969	S+P+10E	88	6,820	2000	D. POPESCU	
57	Soseaua COLENTINA	5	2	1969	S+P+10E	88	6,908	2000	D. POPESCU	
58	Soseaua COLENTINA	7	2	1968	S+P+10E	44	3,025	2000	SIMION V. ZOE ADINA	
59	Soseaua COLENTINA	9	2	1968	S+P+10E	44	3,201	2000	SIMION V. ZOE ADINA	
60	Soseaua COLENTINA BLOC R26	11	2	1960	S+P+10E	88	6,908	1993;2000	M. CONDRUT	
61	Strada CONCORDIEI	7	4	1935	S+P+2E+Ma	5	345	1997	T. MARIN	
62	Strada CONSTANTIN BALESCU	22	1	1957	S+P+3E+Pod	16	1,038	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	
63	Strada CONSTANTIN DISESCU	22	1	1930	S+P+2E+Ma	4	389	1997	PROIECT BUCURESTI - V. GEORGESCU	
64	Strada CONSTANTIN NACU	4	2	1934	S+P+5E	20	1,484	1997	VASILESCU V. RODICA ELENA	
65	Strada CONSTANTIN NACU	7	2	1937	S+P+4E	25	1,698	1996	URSACHESCU E. MIHAI	
66	Strada CONSTANTIN NACU	8	2	1933	S+P+4E+Ma	9	1,538	2004	R. VASILESCU	
67	Strada CONSTANTIN SANDU ALDEA	65	1	1938	S+P+3E	7	408	1995	SIMION V. ZOE ADINA	
68	Strada CORBENI	37	2	1934	S+P+3E+Ma	9	656	1997	NICULESCU T. GABRIEL	
69	Bulevardul DACIA	109-VECHI	2	1929	S+P+2E+Ma	7	483	1997	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	
70	Bulevardul DACIA	141-VECHI	2	1934	S+P+3E+Ma	6	741	1993	SIMION V. ZOE ADINA	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC

Clasa RslI, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spațiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
71	Bulevardul DACIA	143-VECHI	2	1933	S+P+2E+Ma	11	880	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
72	Bulevardul DACIA	28	1	1921	S+P+6E	0	0	1998	ROCOM - R. VASILESCU	
73	Bulevardul DACIA	33	1	1929	S+P+4E+Ma	14	875	1995	SIMION V. ZOE ADINA	
74	Bulevardul DACIA	51	1	1932	S+P+6E	21	1,378	1997	T. MARIN	
75	Bulevardul DACIA	88	2	1969	S+P+11E; S+P+6E	38	4,224	2000	H. DUGAN	
76	Bulevardul DACIA (fost Bd. Dacia nr. 5)	49	1	1948	S+P+5E	24	1,338	1997	I. GANESCU	
77	Intrarea DACILOR	4	1	1938	S+P+5E	12	1,375	1998	R. VASILESCU	
78	Strada DAVID PRAPORGESCU	11	2	1922	S+P+3E+Ma	7	548	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
79	Strada DI MENDELEEV	19	1	1939	S+P+Mz+4E	10	994	1997	T. MARIN	
80	Strada DI MENDELEEV	37	1	1930	S+P+3E+Ma	18	1,802	1997	T. MARIN	
81	Strada DI MENDELEEV	39	1	1938	S+P+4E	20	1,591	1999	O. GEORGESCU	
82	Strada DIMINETII	1	2	1935	S+P+2E+Ma	4	670	1993	NICOLA GOSPODINOV	Inc. Rs II - Nicola Gospodinov - 2008
83	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	13A	4	1932	S+P+3E+Ma	11	900	1997	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	
84	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	15A	4	1934	S+P+3E	5	648	1995	SIMION V. ZOE ADINA	
85	Strada DIMITRIE ONCIUL	16A	2	1934	S+P+3E+Ma	5	855	2007	MIRO GRUP - Mircea Mironescu	
86	Bulevardul DINICU GOLESCU	23-25	1	1960	S+P+9E;S+P+11E	352	24,410	2001	BALAN I. CRISTIAN	
87	Bulevardul DINICU GOLESCU	7	1	1933	S+P+5E	18	1,181	1997	R. DIAMANDOPOL	
88	Strada DIONISIE LUPU	35	2	1890	S+P+1E	4	346	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
89	Strada DOMNITA ANASTASIA	15	5	1939	S+P+6E+Ma	26	1,672	1997	V. AMBROZIE	
90	Calea DOROBANTI	10	1	1937	S+P+Mz+8E	36	3,301	1994	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
91	Calea DOROBANTI	36-40	1	1943	S+P+9E		6,925	1993	V. CONSTANTINESCU	Incadrare Rs2 POPESCU V. DUMITRU DAN - 2012
92	Calea DOROBANTI	49	1	1934	S+P+2E	7	856	1996	M. GABOR	
93	Calea DOROBANTI	65	1	1928	S+P+4E	12	1,137	1996	M. GABOR	
94	Calea DOROBANTI	71	1	1937	S+P+3E	7	424	1996	M. GABOR	
95	Calea DOROBANTI	73	1	1936	S+P+4E	10	521	1996	M. GABOR	
96	Strada DROBETA	1	2	1936	S+P+4E+Ma	16	1,678	1997	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	
97	Strada DROBETA	7	2	1939	S+P+5E	26	1,282	1997	TUDOSE M. NICULAIIE	
98	Strada DRUMUL TABEREI	20	6	1962	S+P+8E	216	15,993	2001	M. CONDRUT	
99	Calea DUDESTI	111	3	1947	S+P+4E	9	776	1997	M. IANCULESCU	
100	Strada DUMBRAVA ROSIE	22	2	1930	S+P+3E	7	830	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
101	Strada DUMBRAVA ROSIE	24	2	1934	S+P+3E	8	624	1993	N. NEER	
102	Intrarea DUMITRESCU PROCOPIE	3	2	1930	S+P+2E	4	509	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
103	Strada EDGAR QUINET	3	1	1930	S+P+10E	30	1,955	1998	PRETORIAN I. ALEXANDRINA	
104	Strada EDGAR QUINET	5	1	1939	S+P+8E	20	1,622	1998	CAZACLIU GR. ANATOLIE	
105	Strada ELENA	2	2	1968	S+P+10E	44	2,926	2000	SIMION V. ZOE ADINA	
106	Strada ELENA	4	2	1967	S+P+10E	44	3,080	2000	SIMION V. ZOE ADINA	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC

Clasa RslI, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spilaui Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
107	Strada ELIADE POMPILIU	4	1	1958	S+P+6E	14	1,400	2002	R. VASILESCU	
108	Strada EMIL RACOVITA	6	4	1964	S+P+9E	80	6,000	2000	NICULESCU T. GABRIEL	
109	Strada EPISCOPIEI	2-4	1	1929	S+P+5E+Ma	36	2,730	1998	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
110	Strada EPISCOPIEI	6	1	1924	S+P+5E	20	2,350	1998	ARSENIE GR. GRIGORE	
111	Strada EPISCOPUL RADU	42C	2	1937	S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma	4	446	1997	SIMION V. ZOE ADINA	
112	Strada ESARHU CONSTANTIN	3	1	1924	S+P+5E+Ma	10	1,460	1997	URSACHESCU E. MIHAI	
113	Strada FAGARAS	16	1	1940	S+P+3E	7	513	1997	H. DUGAN	
114	Bulevardul FERDINAND I	51C	2	1956; 1931	S+P+5E+Ma; S+P+1E; S+P+1E	25	2,436	1993	TUDOSE M. NICULAIE	
115	Strada FLUVIULUI	18	1	1933	S+P+5E	12	816	1998	BRANZEI AL. ALEXANDRU	
116	Strada FRUMOASA	17	1	1939	S+P+3E+Pod	6	560	2000	APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE	
117	Intrarea FRUMOASA	6	1	1936	S+P+7E	4	390	1993;1999	M. HOTINCEANUM. DARIE	
118	Strada GARII DE NORD	2-4	1	1959	S+P+9E	276	15,129	2000	PRETORIAN I. ALEXANDRINA	
119	Strada GEORGE ENESCU	33	1	1910	S+P+5E	27	2,909	1998	URSACHESCU E. MIHAI	
120	Strada GEORGE ENESCU	7	1	1934	S+P+7E	40	4,496	1997	PRETORIAN I. ALEXANDRINA	
121	Strada GEORGE ENESCU	9	1	1934	S+P+5E+Ma	24	1,016	1997	PRETORIAN I. ALEXANDRINA	
122	Strada GEORGES CLEMENCEAU	4	1	1939	S+P+5E	14	1,547	1997	N. GHITA	
123	Bulevardul GHEORGHE I. DUCA	17	1	1936	S+P+4+Ma	14	1,182	1995	V. NEDRITA	
124	Bulevardul GHEORGHE I. DUCA	8	1	1938	S+P+5E	22	1,310	1998	URSACHESCU E. MIHAI	
125	Strada GHEORGHE LAZAR	4	1	1938	S+P+5E+Ma	30	1,840	2000	R. VASILESCU	
126	Strada GHEORGHE LAZAR	5	1	1920	S+P	1	250	1993	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
127	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	2-4	1	1938	S+P+7E	53	8,329	1999	CAZACLIU GR. ANATOLIE	
128	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	7	1	1961	S+P+Mz+9E	126	17,792	2000	URSACHESCU E. MIHAI	
129	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU - TRONS. I+II+III	32-36	1	1959	S+P+9E; S+P+7E		16,268	1996	IPCT	mai 2010: Popp & Asociatii
130	Bulevardul GHEORGHE MARINESCU	19	5	1934	S+P+4	14	2,130	1999	S.C. CERIC S.A.	
131	Strada GHEORGHE MINDREA	4	2	1934	S+P+2E	2	460	1995	MANOIU I. OCTAVIAN	
132	Strada GHEORGHE POLIZU	30	1	1937	S+P+3E	5	400	1997	MARIN V. TEODOR	
133	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	43-45	2	1939	S+P+4E ;S+P	11	1,315	1993	BALAN I. CRISTIAN	
134	Strada GION IONESCU	2	3	1938	S+P+5E	240	19,044	2001	Z. APOSTOL	
135	Soseaua GIURGIULUI	20A	4	1963	S+P+16E	369	18,706	1993;2000	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
136	Soseaua GIURGIULUI	126	4	1962	S+P+7E	256	17,840	2001	BRANZEI AL. ALEXANDRU	
137	Soseaua GIURGIULUI	72-86	4	1964	S+P+8E	196	13,167	2001	BRANZEI AL. ALEXANDRU	
138	Calea GRIVITEI	13	1	1890	S+P+3E+Ma	11	520	1995	SIMION V. ZOE ADINA	
139	Calea GRIVITEI	139	1	1965	S+P+Mz+8E	108	11,200	1998	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
140	Calea GRIVITEI	174	1	1962	S+P+11E	46	4,040	2001	TUDOSE M. NICULAIE	
141	Calea GRIVITEI	188	1	1962	S+P+11E	46	4,095	2001	TUDOSE M. NICULAIE	
142	Calea GRIVITEI	236	1	1961	S+P+8E	93	7,612	2001	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC

Clasa RslI, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spațiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
143	Calea GRIVITEI	395	1	1960	S+P+7E+Ma	92	7,717	2001	CAPATINA V. DAN GEORGE	
144	Calea GRIVITEI	77	1	1900	S+P+2E	5	840	1997	R. VASILESCU	
145	Strada HENRI COANDA	33	1	1938	S+P+3E+Pod	5	916	2000	APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE	
146	Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT	27	1	1940	S+P+6E	0	3,810	2002	APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE	
147	Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT	36	1	1936	S+P+4E+Ma	0	6,392	1998	H. DUGAN	
148	Bulevardul HRISTO BOTEV	8	3	1930	S+P+7E	15	2,168	1994	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
149	Strada IACOB FELIX	11	1	1930	S+P+2E	5	569	1996	M. GABOR	
150	Bulevardul IC BRATIANU	12	3	1928	S+P+Mz+4E	11	1,680	1999	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
151	Strada ICOANEI	25	2	1935	S+P+2E+Ma	5	387	1997	MARIN V. TEODOR	
152	Strada ILFOV	1B	5	1898	S+P+2E	0	571	1997	PROIECT BUCURESTI - Z. APOSTOL	
153	Intrarea IOANID	4	2	1910	S+P+1E+Ma	8	924	1999	O. GEORGESCU	
154	Strada ION BERINDEI	8	2	1970	S+P+10E	44	3,146	2000	NAVODARIU C. MIHAI	
155	Strada ION BREZOIANU	11	1	1935	S+P+5E	19	1,302	1997	URSACHESCU E. MIHAI	
156	Strada ION BREZOIANU	18	1	1933	S+P+7E	27	3,168	1997	URSACHESCU E. MIHAI	
157	Strada ION BREZOIANU	29A	1	1930	S+P+8E	45	3,672	1994	BADEA A. DRAGOS CORIOLAN	
158	Strada ION BREZOIANU	53A	1	1946	S+P+7E+Ma	34	4,300	2002	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
159	Strada ION BREZOIANU	53B	1	1946	S+P+9E	34	2,880	2002	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
160	Strada ION CAMPINEANU	1	1	1957	S+P+7E	47	5,891	2000	URSACHESCU E. MIHAI	
161	Strada ION CAMPINEANU	13	1	1921	S+P+Mz+7E	16	1,144	1997	ARSENIE GR. GRIGORE	
162	Strada ION CAMPINEANU	20A	1	1961	S+P+Mz+7E	0	2,791	1998	URSACHESCU E. MIHAI	
163	Strada ION CAMPINEANU	25	1	1960	S+P+Mz+15E	89	7,940	2004	NAVODARIU C. MIHAI	
164	Strada ION CAMPINEANU - BLOC4 - SC1; BL5; BL6A	31	1	1960	S+P+9E	30	3,931	2004	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
165	Strada ION CAMPINEANU - 4 -SC. 2, 3, 4	31	1	1959	S+P+9E	90	5,789	2004	SIMION V. ZOE ADINA	
166	Intrarea ION LUCA CARAGIALE	8	2	1933	S+P+4E	13	1,730	1997		
167	Bulevardul ION MIHALACHE	325	1	1962	S+P+10E	44	3,833	1995	PICULESCU I. STELIAN, E. TITARU	Incadrat Rs2 2008
168	Strada ION NISTOR	4	3	1949	2S+P+10E	0	1,750	1994	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
169	Strada ION SLATINEANU	4	1	1935	S+P+2E	6	538	1997	V. AMBROZIE	
170	Bulevardul IULIU MANIU - BLOC OD16	57	6	1972	S+P+11E	264	19,492	2000	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
171	Strada JEAN LOUIS CALDERON	40	2	1942	S+P+6E	32	2,976	2010	URSACHESCU E. MIHAI	
172	Strada JEAN LOUIS CALDERON	76	2	1900	S+P+1E+Ma	0	2,528	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
173	Strada JOLIOT FREDERIC CURIE	10	5	1938; 1940	S+P+3E	9	1,000	1997	ARSENIE GR. GRIGORE	
174	Strada JOLIOT FREDERIC CURIE	7	5	1939	S+P+2E	7	480	1997	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
175	Strada JULES MICHELET	19	1	1935	S+P+6E	13	1,942	1998	T. MARIN	
176	Strada JULES MICHELET	25	1	1936	S+P+6E	11	1,552	1997	URSACHESCU E. MIHAI	
177	Bulevardul LASCAR CATARGIU	11	1	1939	S+P+6E	95	4,445	1994	D. POPESCU	
178	Strada LITOVOI VOIEVOD	1	2	1970	S+P+10E	44	3,212	2000	NAVODARIU C. MIHAI	
179	Strada LIZEANU	20	2	1936	S+P+3E	13	945	1997	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	
180	Strada LONDRA	19	1	1935	S+P+3E+Ma	12	1,313	1996	V. AMBROZIE	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC

Clasa RslI, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spațiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
181	Strada LUTERANA	5	1	1932	S+P+5E	71	7,315	1998	URSACHESCU E. MIHAI	
182	Strada MANTULEASA	16	2	1928	S+P+4E	9	1,308	2001	Z. APOSTOL	
183	Bulevardul MARASESTI	100	4	1937	S+P+4E	10	692	1997	M. IANCIULESCU	
184	Strada MARIA ROSETTI	16	2	1936	S+P+2E+Ma; S+P+4E+Ma	9	1,470	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
185	Strada MARIA ROSETTI	26	2	1938	S+P+6E	12	1,239	1997	TUOSE M. NICULAIE	
186	Strada MARIA ROSETTI	31	2	1938	S+P+3E+Ma	14	2,005	2008	ENESCU T. CRISTIAN SILVIU MIHNEA	
187	Strada MARIA ROSETTI	43	2	1936	S+P+2E+Ma	6	1,012	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
188	Strada MARIA ROSETTI	8	2	1934	S+P+5E	16	1,941	1993	ELECTROUZIN PR - PAVEL GH. CONSTANTIN	
189	Strada MASINA DE PAINE	39	2	1970	S+P+10E	44	3,090	2000	APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE	
190	Strada MASINA DE PAINE	6	2	1969	S+P+10E	88	6,746	2000	APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE	
191	Strada MASINA DE PAINE	69	2	1969	S+P+10E	176	12,694	2000	APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE	
192	Strada MASINA DE PAINE	8	2	1968	S+P+10E	44	3,090	2000	APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE	
193	Strada MATEI MILLO	12	1	1938	S+P+Mz+6E	39	3,640	1999	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
194	Strada MAXIM GORKI	1	1	1958	S+P+2E	12	942	1997	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
195	Soseaua MIHAI BRAVU	107-119	2	1963	S+P+10E	269	21,208	2001	D. POPESCU	
196	Strada MIHAI EMINESCU	34	1	1939	S+P+7E	8	833	1994	V. NEDRITA	
197	Strada MIHAI EMINESCU	75A	2	1927	S+P+2E+Ma	4	429	1997	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
198	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	16 (46)	5	1900	S+P+2E	4	386	1997	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	
199	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	37 (87)	5	1932	S+P+3E+Ma	15	1,040	1997	MARIN V. TEODOR	
200	Strada MIRCEA VULCANESCU	108	1	1924	S+P+2E+Pod	3	324	1995	SIMION V. ZOE ADINA	
201	Strada MITROPOLIT NIFON	30	4	1937	S+P+2E+Ma	2	267	1997	IPROLAM - S. APOLZAN	
202	Calea MOSILOR	126A	2	1936	S+P+5E	10	1,222	2001	Z. APOSTOL	
203	Calea MOSILOR	59	3	1933	S+P+3E+Ma	11	1,100	1993		
204	Calea MOSILOR	145	2	1938	S+P+3E+M	10	1,442	2007	MIERTOIU P. GHEORGHE	
205	Strada NERA	2	6	1964	S+P+9E	240	17,550	2000	NAVODARIU C. MIHAI	
206	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	18	1	1960	S+P+Mz+7E	134	9,345	1998	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
207	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	35-35A	1	1937	S+P+8E	49	7,558	1998	R. VASILESCU	
208	Strada NICOLAE IORGA	17	1	1940	S+P+6E	15	2,247	1994	NICULESCU T. GABRIEL	
209	Strada NICULAE T. SEBE	11	3	1962	S+P+9E	38	3,440	2001	M. CONDRUT	
210	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	18	2	1924	S+P+2E+Ma	3	313	1997	TITARU C. EMILIAN	
211	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	34	2	1934	S+P+4E+Ma	0	0	1993	TUOSE M. NICULAIE	Rs2
212	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	44	2	1890	S+P+2E	6	721	2012	TUOSE M. NICULAIE; 1993-U1	Incadrare Rs2 2012 - Sarbu Gheorghe
213	Strada PALADE GHEORGHE	1	2	1930	S+P+3E	15	880	1995	SIMION V. ZOE ADINA	
214	Strada PALEOLOGU	15	3	1930	S+P+3E+Ma	10	1,380	1993	D. POPESCU	
215	Soseaua PANTELIMON	235	2	1976	S+P+14E	178	15,510	2000	TITARU C. EMILIAN	
216	Soseaua PANTELIMON - Bloc 10	287	2	1973-1975	S+P+10E	160	15,730	2011	PROCEMA ENGINEERING SRL - NEFIAN HARUTIUN	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC

Clasa RslI, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spaliul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
217	Strada PARIS	4	1	1937	S+P+3E	14	928	1995	V. AMBROZIE	
218	Strada PARIS	40	1	1930	S+P+1E+Ma	11	881	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	
219	Strada PASULUI	5	2	1938	S+P+3E+Ma	5	430	1994	SIMION V. ZOE ADINA	
220	Piata PACHE PROTOPODESCU	2	2	1938	S+P+4E+Ma	10	1,201	2001	R. VASILESCU	
221	Strada PITAR MOS	19	1	1936	S+P+2E	10	980	1993	PR. BUC. - E. IORDACHESCU	Inc. Rs2 - feb 2011 Pavel Gh. C-tin
222	Strada POLONA	47	1	1935	S+P+1E	4	238	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	
223	Strada POLONA	75	1	1939	S+P+2E	3	470	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	
224	Strada POPA NAN	19	3	1935	S+P+2E+Ma	11	933	1997	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
225	Strada POPA NAN	76	2	1940	S+P+3E	9	755	1996	M. GABOR	
226	Strada POPA PETRE	37	2	1924	S+P+2E+Ma	7	616	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
227	Strada POPA TATU	76	1	1938	S+P+5E+Ma	12	1,180	1997	N. ALEMAN	
228	Strada POPA TATU	78	1	1938	S+P+5E+Ma	14	1,760	1997	N. TOPA	
229	Strada POTERAS	35	4	1938	S+P+3E	16	895	1997	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	
230	Bulevardul REGINA ELISABETA	16	3	1935	S+P+9E	0	10,062	2001	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
231	Bulevardul REGINA ELISABETA	25 (5)	5	1934	S+P+9E	40	5,000	1997	ARSENIE GR. GRIGORE	
232	Intrarea Rigas	29B	1	1938	P+S+6	47	4,072	2007	ROCOM	
233	Strada ROMA	8	1	1923	S+P+2E	3	660	1997	BADEA A. DRAGOS CORIOLAN	
234	Strada ROMULUS	64	3	1890	S+P+1E; S+P+1E	4	909	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
235	Strada SCHITU DARVARI	14A	2	1935	S+P+2E+Ma	2	533	1997	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
236	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	17	1	1938	S+P+4E+Ma	19	1,267	1997	N. ALEMAN	
237	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	25	1	1947	S+P+10E	28	230	1995	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
238	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	39	1	1946	S+P+7E	34	3,400	1997	T. MARIN	
239	Calea SERBAN VODA	105	4	0	S+P+4E	16	1,205	1993;1995	NICULESCU T. GABRIEL	
240	Calea SERBAN VODA	124	4	1938	S+P+3E+Ma	10	912	1997	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	
241	Calea SERBAN VODA	31	4	1930	S+P+Mz+4E	29	1,374	1999	R. VASILESCU	
242	Strada SFANTA MARIA	51	1	1926	S+P+2E	3	309	1997	MARIN V. TEODOR	
243	Strada SFANTUL CONSTANTIN	24	1	1927	S+P+5E	27	3,312	2000	R. VASILESCU	
244	Strada SFANTUL ELEFTERIE	14	5	1934	S+P+2E+Ma	12	1,112	1997	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	
245	Strada SFANTUL ELEFTERIE	16	5	1934	S+P+3E	14	1,255	1997	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	
246	Strada SFANTUL STEFAN	4	2	1937	S+P+1E+Ma	0	0	1993	TUDOSE M. NICULAIE	Rs2
247	Strada SFINTII APOSTOLI	40	5	1945	S+P+6E	20	1,750	2002	R. VASILESCU	
248	Strada SFINTII VOIEVOZI	1	1	1897	S+P+2E	11	1,350	1997	TITARU C. EMILIAN	
249	Strada SFINTII VOIEVOZI	29	1	1940	S+P+4E+Ma	29	1,848	1999	URSACHESCU E. MIHAI	
250	Strada SILFIDELOR	4	5	1939	S+P+7E	27	2,080	1999	M. DARIE	
251	Strada SOARELUI	3-5	3	1900	S+P+1E+Pod	3	1,492	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
252	Strada SPATARUL NICOLAE MILESCU	6	2	1933	S+P+3E	8	1,000	1997	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
253	Strada SPATARULUI	1A	2	1942	S+P+7E	15	2,607	1997	TUDOSE M. NICULAIE	
254	Intrarea SPATARULUI	3	2	1939	S+P+3E+Ma	8	1,376	1993;1997	MARIN V. TEODOR	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC

Clasa RslI, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Spațiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
255	Strada SPERANTEI	13	2	1940	S+P+5E+Ma	11	1,050	1997	S. CARACOTI	
256	Strada SPERANTEI	26	2	1941	S+P+6E	26	1,255	1997	T. MARIN	
257	Intrarea STAFETEI	2A	3	1920	S+P+3E	8	530	1993	PROIECT BUCURESTI - SIMION V. ZOE ADINA	
258	Soseaua STEFAN CEL MARE	18	2	1957	S+P+6E	21	1,782	2001	SIMION V. ZOE ADINA	
259	Soseaua STEFAN CEL MARE	20	2	1936	P+3E	6	1,150	2010	URSACHESCU E. MIHAI	
260	Soseaua STEFAN CEL MARE	27	2	1960	S+P+6E	49	3,430	2000	R. VASILESCU	
261	Soseaua STEFAN CEL MARE	42	2	1960	S+P+6E	24	3,269	2001	ROCOM - R. VASILESCU	
262	Soseaua STEFAN CEL MARE	5	2	1962	S+P+8E	134	1,073	1997	T. MARIN	
263	Strada STEFAN MIHAILEANU	7	2	1931	S+P+1E+Ma	1	238	1997	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
264	Strada STIRBEI VODA	122	1	1920	S+P+1E ; S+P	4	132	1993	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
265	Strada STIRBEI VODA	129	1	1929	S+P+3E	8	960	1996	V. AMBROZIE	
266	Strada STIRBEI VODA	23	1	1941	S+P+7E+Ma	25	1,980	1999	T. MARIN	
267	Strada STRADUINTEI	6	4	1964	S+P+9E	82	5,820	2000	NICULESCU T. GABRIEL	
268	Strada TACHE IONESCU	8	1	1938	S+P+11E	51	4,979	1998	CAZACLIU GR. ANATOLIE	
269	Strada TARGU NEAMT	2	6	1971	S+P+10E	88	6,996	2000	APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE	
270	Strada TELEAJEN	42	2	1967	S+P+3E	0	515	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
271	Strada TELEAJEN	72	2	1924; 1935	S+P+1E; S+P+1E+Ma	6	414	1993	D. POPESCU	
272	Strada TEODOSIE RUDEANU	70	1	1914	S+P+1E	1	56	1997	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
273	Strada TOAMNEI	8	2	1942	S+P+5E	27	2,224	1997	INSTANT - I. NICULA	Incadrat in Rs2 in 2007 - ROCOM (M. Ursachescu)
274	Strada TOAMNEI	121	2	1933	S+P+1E+Ma	3	357	1993	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
275	Strada TOAMNEI	125	2	1921	S+P+3E	5	328	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
276	Strada TOAMNEI	56-58	2	1922	S+P+2E+Pod	4	525	1993	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	
277	Strada TREI SCAUNE	15	2	1937	S+P+Ma	1	120	1997	TUDOSE M. NICULAIE	
278	Strada TUDOR ARGHEZI	32	2	1936	P+Mz+7+Ma; P+Mz+8+Ma	48	3,750	1999	NEICU - MIRCEA NEICU; ICI - ARSENIU GR. GRIGORE	
279	Strada VALERIU BRANISTE	23	3	1928	S+P+2E+Ma	10	585	1997	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	
280	Strada VALERIU BRANISTE	60A	3	1938	S+P+3E	8	990	1997	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	
281	Strada VASILE CONTA	14	2	1920	S+P+1E	7	729	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
282	Strada VASILE CONTA - CORP A+B+C	3-5	2	1940	S+P+5E+Ma;	99	6,164	1997	MIRALEX - PRETORIAN I. ALEXANDRINA	
283	Strada VASILE CONTA - CORP D+E+F	7-9	2	1941	S+P+9...10E	99	6,164	1997	MIRALEX - PRETORIAN I. ALEXANDRINA	
284	Strada VASILE LASCAR	10	2	1925	S+P+4E+Ma	10	787	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
285	Strada VASILE LASCAR	111	2	1936	S+P+3E+Ma	17	1,232	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
286	Strada VASILE LASCAR	23-25	2	1938	S+P+8E	64	6,210	1997	D. POPESCU	
287	Strada VASILE LASCAR	46	2	1947	S+P+8E+Ma	14	1,508	2002	NICULESCU T. GABRIEL	
288	Strada VASILE LUCACIU	101	3	1940	S+P+3E	13	903	1994	SIMION V. ZOE ADINA	
289	Strada VASILE LUCACIU	4C	3	1900	S+P+1E+Ma	4	418	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
290	Strada VICTOR BABES	7	5	1940	S+P+2E+Ma	7	616	1997	URSACHESCU E. MIHAI	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC

Clasa R_{sII}, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
291	Calea VICTORIEI CORP A+B+C+D	1-5	3	1961	S+P+9E;P+9E S+Mz+9; S+P+Mz+9; P+9	148	13,110	2011	POPESCU V. DUMITRU DAN	
292	Calea VICTORIEI	128	1	1935	S+P+3E+Ma	22	1,610	2000	TUOSE M. NICULAIE	
293	Calea VICTORIEI	136	1	1958	S+P+7E	54	4,976	2000		
294	Calea VICTORIEI	143	1	1921	S+P+5E+Ma	82	11,400	1995	H. DUGAN	
295	Calea VICTORIEI - CORP A+B	103-105	1	1959	S+P+10E; S+P+7E	81	16,121	1994		
296	Soseaua VIILOR	95	5	1962	S+P+7E	192	12,542	2001	I. LUNGU	
297	Strada VIISOAREI	2	1	1932	S+P+2E+Ma	12	1,361	1997	V. AMBROZIE	
298	Strada VIITORULUI	107	2	1935	S+P+2E+Ma	6	810	1997	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	
299	Strada VISARION	3	1	1928	S+P+2E+Ma	9	735	1997	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	
300	Strada VULTURILOR	48	3	1939	S+P+2E+Ma	8	1,210	1997	D. POPESCU	
301	Strada WASHINGTON	2	1	1945	S+P+4E+Ma	13	1,005	1996	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	
302	Strada WASHINGTON	4	1	1945	S+P+2E	5	672	1995		

TOTAL

11,070

966,070

LT-2013

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA III DE RISC SEISMIC

Clasa RslII, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.
	Adresa	Nr	Sector							
1	Strada ACADEMIEI	1A	3	1890	S+P+2E	10	1,342	2010	I. VARSA	
2	Strada AGRICULTORI - CORP B	74	2	1945	S+P+3E	34	1,048	1993	PETROVICI GH. RADU	
3	Aleea CIRCULUI	15	2	1960	S+P+1E	0	2,265	2006	ing. Nicolae Aleman	
4	Strada ANGHIEL SALIGNY	6	5	1935	S+P+6E	32	1,876	1993;1999	T. NICOLAU	
5	Strada AURA BUZESCU	1	2	1939	S+P+2E	4	272	2010	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	
6	Strada AUREL VLAICU	68	2	1936	S+P+6E	13	720	1997	ARSENIE GR. GRIGORE	
7	Bulevardul AVIATORILOR	65	1	1933	S+P+2E	3	560	1997	R. AGENT	
8	Strada BALADEI - BLOC 61	3	4	1980	S+P+8E	80	7,263	2001	BADEA A. DRAGOS CORIOLAN	
9	Bulevardul BANU MANTA	7	1	1931	S+P+2E	20	1,110	1996	V. AMBROZIE	
10	Strada CA ROSETTI	34	2	1934	S+P+2E	22	1,975	2012	CARAMAN GH. SILVIA BALASA - U2 (1993)	Incadrare RS3 - Niculaie Tudose - 2012
11	Strada CADEREA BASTILIEI	19A	1	1935	S+P+3E+Ma	10	1,665	2010	RĂCA GH. CONSTANTIN	
12	Calea CALARASILOR	41	3	1928	S+P+1E	11	1,460	1996	V. AMBROZIE	
13	Strada CLOPOTARII VECHI	18	1	1925	S+P+3E	12	835	2006	PAVEL GH. CONSTANTIN	
14	Bulevardul DACIA	148-VECHI	2	1914	S+P+2E+Ma	8	585	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
15	Calea DOROBANTILOR	47	1	1928	S+P+3E+Ma	10	796	1993	ANGELESCU I. RODICA	
16	Intrarea DUMITRESCU PROCOPIE	4	2	1929	S+P+2E	8	748	1993	SIMION V. ZOE ADINA	
17	Strada ELENA CUZA	29	4	1930	S+P+1E+Ma	2	363	2011	GULEAC V. BOGDAN	
18	Bulevardul FERDINAND I	12	2	1932	S+P+3E	2	220	2007	DAN CAPATANA	Incadrare in clasa Rs III, cf. Nota expertului Dan Capatina - E74, mai 2007, la solicitarea proprietarilor
19	Bulevardul FERDINAND I	12A	2	1930	S+P+2E+Ma	13	1,044	1996	V. AMBROZIE	
20	Strada FERDINAND I	135	2	1963	S+P+4E	235	13,855	1993	CONCEPT - PETROVICI GH. RADU	
21	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	43	1	1934	S+P+9E	48	5,830	1998	ARSENIE GR. GRIGORE	
22	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU IMOBILE B+E	32-36	1	1959	S+P+9E; S+P+7E		16,268	1996	IPCT	mai 2010: Popp & Asociatii
23	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	100	1	1940	S+P+2E	7	1,975	1993	ANGELESCU I. RODICA	
24	Strada GRIGORE COBALCESCU	49	1	1922	S+P+1E		492	1993	Paunescu Serban - DADA Proiect	Incadrare Rs3 17.11.2011
25	Calea GRIVITEI	240	1	1960	S+P+7E	96	6,683	2001	R. VASILESCU	
26	Strada HALELOR	17	3	1890	S+P+2E+Ma	8	1,160	1993	NEICU - D. POPESCU	Rs3 - 2001 - B. Vasile
27	Strada IACOB FELIX	7	1	1940-1950	S+P+3E+Ma	10	912	1994	SUITARIU D. ANTON MIRCEA	Incadrare Rs3: iunie 2005
28	Strada ILFOV	1A	5	1933	S+P+4E	0	571	1999	ROCOM - R. VASILESCU	
29	Strada ION BREZOIANU	3-5	5	1959	S+P+9E	0	0	1996	CAPATINA V. DAN GEORGE	
30	Bulevardul ION MIHALACHE	71	1	1930	S+P+1E+Ma	4	352	1997	R. VASILESCU	
31	Strada JULES MICHELET	15-17	1	1928	S+P+5E	19	3,125	1997	URSACHESCU E. MIHAI	
32	Bulevardul LASCAR CATARGIU	14	1	1938	S+P+2E+Ma	10	1,064	1996	V. AMBROZIE	
33	Bulevardul LASCAR CATARGIU	16	1	1929	S+P+3E	13	1,721	1996	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	
34	Strada LEONIDA	16	2	1936	S+P+2E	5	453	1997	R. VASILESCU	
35	Strada LEONIDA	33	2	1934	S+P+2E ;S+P	3	315	1997	SIMION V. ZOE ADINA	
36	Intrarea LICURICI	5	3	1934	S+P+2E+Ma	12	1,006	1997	I. POPA	
37	Strada MANTULEASA	12	2	1935	S+P+5E+Ma	17	2,522	1997	URSACHESCU E. MIHAI	
38	Strada MANTULEASA	5	2	1933	S+P+5E	13	1,771	1997	URSACHESCU E. MIHAI	
39	Strada MANTULEASA	8	2	1932	S+P+6E	2	253	1997	ICI - URSACHESCU E. MIHAI	

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA III DE RISC SEISMIC

Clasa RslII, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări

Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.	
	Adresa	Nr	Sector								
40	Strada MATEI VOIEVOD	125-133	2	1963	S+P+10E	132	9,746	1993	D.POPESCU		
41	Strada MIHAI EMINESCU	89	2	1952	S+P+2E	0	1,211	1997	H. DUGAN		
42	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	24 (54)	5	1875	S+P+2E	9	10	900	V. AMBROZIE		
43	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	26 (56)	5	1894	S+P+2E	9	821	1996	V. AMBROZIE		
44	Strada MITROPOLIT NIFON	1	4	1925	S+P+2E+Ma	2	257	1993	IORDACHESCU I. EUGENIU		
45	Soseaua OLTENITEI	83	4	1963	S+P+9E	40	3,544	1996	TUDOSE M. NICULAIE	U2	
46	Strada OCCIDENTULUI - CORP A	45	1	1935	S+P+3E+Ma	11	1,540	1993	STEFAN M CATALIN	Incadrare Rs3 - martie 2013	
47	Piata Pache PROTOPOPESCU	15	2	1940	S+P+6E	40	3,268	2011	SC ROCOM SRL - M. URSACHESCU	Incadrare Rs3 - 2011	
48	Strada PAMFIL NASTASE	19	2	1936	S+P+2E+Ma	4	440	1997	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU		
49	Soseaua PANTELIMON	247	2	1978	S+P+18E	102	15,226	2010	IEREMIA I. MIRCEA CONSTANTIN		
50	Soseaua PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF	22	1	1961	S+P+2E	9	1,893	1997	MARIN V. TEODOR		
51	Calea PLEVNEI	5-7	5	1947	S+P+8E	32	2,700	1993;2000	M. MIHAILESCU ARSENIIE GR. GRIGORE		
52	Strada POPA NAN	137A	3	1933	S+P+3E+Pod	8	681	1997	I. POPA		
53	Strada POPA PETRE	14	2	1930	S+P+3E	14	1,230	1996	IORDACHESCU I. EUGENIU		
54	Bulevardul REGINA ELISABETA	55 (35)	5	1966	S+P+8E	32	4,874	2000	NICOLAE TEMELCU		
55	Bulevardul REGINA ELISABETA	59 (39)	5	1900	S+P+2E+Ma	9	1,898	2013	G. SIRBU 1996-U1	Incadrare Rs3 aprilie 2013 - Darie Maria	
56	Bulevardul REGINA ELISABETA	63 (43)	5	1960	S+P+7E	71	5,824	2000	R. VASILESCU		
57	Piata SFINTII VOIEVOZI	2	1	1932	S+P+Mz+5E+Ma	22	1,586	1996	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	1996: U3; 1997: Rs3	
58	Strada SILVESTRU	73	2	1936	S+P+1E	4	349	1993;2008	ARCIF - A. SIMION	Incadrat in Rs3 in 2008 - Sorin Apolzan	
59	Strada SPIRU HARET	7A	1	1938	S+P+5E	28	779	1999	CAZACLIU GR. ANATOLIE		
60	Strada SPLAIUL INDEPENDENTEI	58	5	1932	S+P+2E	4	640	1997	URSACHESCU E. MIHAI		
61	Strada STEFAN MIHAILEANU	40	2	1943	S+P+4E+Ma	10	1,208	1997	URSACHESCU E. MIHAI		
62	Strada STIRBEI VODA	92	1	1936	S+P+4E	11	1,488	1999	ARSENIE GR. GRIGORE		
63	Str. C-TIN RADULESCU MOTRU	8	4	1976	S+P+10E	79	7,104	2010	IEREMIA I. MIRCEA CONSTANTIN		
64	Str. Lipscani nr. 14 / str. Stavropoleos nr. 5	14 / 5	3	1898; 1900	S+P+2E; S+P+2E+Ma	0	3,404	1993	initial U2 (Lipscani 14) - REMON; U1 (Stavropoleos 5) - N. Gospodinov	Incadrare 2010, Mircea Mironescu, incadrare in clasa RslII	
65	Str. Mircea Vulcanescu	87B	1	1936	S+P+2E	5	435	1997	O. GEORGESCU		
66	Strada THOMAS MASARYK	9	2	1931	S+P+3E+Ma	19	1,335	1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	Incadrat in Rs3 in 2009 - Nicut Corneliu Calin	
67	Strada TINCANI	10	6	1965	S+P+4E	40	3,355	2002	G. POPESCU		
68	Strada TRAIAN	77-79	3	1968	S+P+8E	47	4,655	1997	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU		
69	Strada TRANSILVANIEI	44	1	1946	S+P+4E+Pod	16	1,650	2002	R. VASILESCU		
70	Strada VASILE LASCAR	33	2	1935;1979	S+P+8E	0	2,528	1998	ICI - ARSENIE GR. GRIGORE		
71	Soseaua VERGULUI - Bloc 15D	67	2	1977	S+P+18E	98	13,475	2012	IPROLAM - S. CARACOTI 2000 - Rs2	Incadrare Rs3 - 2012 - Bogdan Vasile	
72	Calea VICTORIEI	12A	3	1978	S+P+6E	36	5,164	1994	Valentin Paraipan Georgescu		
73	Calea VICTORIEI	48-50	1	1910	S+P+6E	30	14,065	1998	M. DARIE		
74	Strada VISINILOR	3	2	1936	S+P+1E	3	196	2012	Stanescu Adrian Mircea	Incadrare Rs3 - 2012	
TOTAL							1,770	205,054			

LT-2013

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA IV DE RISC SEISMIC

Clasa RslV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Obs.	
	Adresa	Nr	Sector								
1	Strada AUREL VLAICU	148	2	1938	S+P+3E	5	525	1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	Rs4: Dan Capatana - dec. 2009	
2	ȘOS. COLENTINA BLOC 1B IRTA	23B	2	1977	S+P+11E	55	6,000	2010	URSACHESCU E. MIHAI		
3	Bulevardul HRISTO BOTEV	9	3	1913	S+P+3E+Ma	4	717	2010	RUSU GH. GHEORGHE CONSTANTIN		
4	Bulevardul ION MIHALACHE - CORP F	315	1	1963	S+P+3E	12	1,388	1996	V. AMBROZIE		
5	Strada LIPSCANI	43	3	1880	S+P+1E+Ma	0	2,700	1993	PROIECT - D. POPESCU	Rs4: Dan D-tru Popescu	
6	Strada VALERIU BRANISTE	54-56	3	1969	S+P+4E	10	1,200	1997	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU		
TOTAL							86	12,530			

LT-2013

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1	Strada 11 IUNIE	7	4	1939	S+P+3E	4		1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U1
2	Strada 11 IUNIE	17	4	1928	S+P+1E+Ma	2	110	1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
3	Strada 11 IUNIE	43	4	1937	S+P+1E+Ma	2	100	1993	ANGELESCU I. RODICA	U2
4	Strada 11 IUNIE	55	4	1930	S+P+2E+Ma	3	190	1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U2
5	Strada 11 IUNIE	57	4	1900	S+P; S+P+2E	2	100	1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
6	Strada 11 IUNIE	59	4	1890	S+P+1E	2	120	1993	ANGELESCU I. RODICA	U2
7	Strada 11 IUNIE	75	4	1925	S+P+5E+Ma	9	300	1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U2
8	Strada 11 IUNIE	75A	4	1914	S+P+1E+Ma	2	110	1993	ANGELESCU I. RODICA	U2
9	Strada 11 IUNIE	81	4	1893	S+P+1E	2	120	1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
10	Strada 11 IUNIE	1	4	1911	S+P; S+P+1E	2	110	1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
11	Strada 11 IUNIE	12	4	1933	S+P+3E+M	2	1,390	1995	TOPA, FIERBINTEANU, IORGU	U3
12	Strada 11 IUNIE	1A	4	1910	S+P+1E	2	110	1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
13	Strada 11 IUNIE	27	4	1929	S+P+1E+Ma; S+P+1E	2	110	1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
14	Strada 11 IUNIE	34	4	1930	S+P+1E+Ma; S+P	2	120	1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
15	Strada 11 IUNIE	35	4	1940	S+P+4E+Ma	5	310	1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
16	Strada 11 IUNIE	36-38	4	1925	S+P+1E	2	90	1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
17	Strada 11 IUNIE	39	4	1920	S+P; S+P+1E	4	200	1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
18	Strada 11 IUNIE	40	4	1920	S+P	1	80	1993	ANGELESCU I. RODICA	U3
19	Strada 11 IUNIE	44-46	4	1928	S+P	1	70	1993	ANGELESCU I. RODICA	U3
20	Strada 11 IUNIE	45C	4	1938	S+P	1	80	1993	ANGELESCU I. RODICA	U3
21	Strada 11 IUNIE	49	4	1885	S+P; S+P+1E	2	110	1993	ANGELESCU I. RODICA	U3
22	Strada 11 IUNIE	53C	4	1893	S+P	1	60	1993	ANGELESCU I. RODICA	U3
23	Strada 11 IUNIE	61C	4	1910	S+P+1E	2	100	1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
24	Strada 11 IUNIE	65-CD	4	1923	S+P+1E; S+P;S+P+2E	3	180	1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
25	Strada 11 IUNIE	70	4	1930	S+P+1E			1993	ANGELESCU I. RODICA	U3
26	Strada 11 IUNIE	71	4	1925	S+P+2E+Ma	3	190	1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
27	Strada 11 IUNIE	73	4	1929	S+P+4E	4	260	1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
28	Strada 11 IUNIE	9	4	1925	S+P+1E+Ma	6	120	1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	U3
29	Strada ACADEMIEI	25	1	1870	S+P+2E+Ma	11	1,030	1993	NEICU M. MIRCEA	U1
30	Strada ACADEMIEI	27	1	1900	S+P+2E+Ma	5	541	1993	NEICU M. MIRCEA	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
31	Strada ACADEMIEI	2	3	1875	S+P+4E	12	4,006	1993	M. DABIJA	U3
32	Strada ADY ENDRE	7	1	1939	S+P+1E+Ma	3	419	1993	PICULESCU I. STELIAN	U1
33	Strada ADY ENDRE	13	1	1951	S+P+2E+Ma	7	1,015	1993	NEICU M. MIRCEA	U1 ; U3
34	Strada AGRICULTORI	93A	2	1974	S+P+1E+Ma	3		1993	C. VASILIU	U1
35	Strada AGRICULTORI	52	2	1909	S+P+2E	3	765	1993	D. POPESCU	U3
36	Strada AGRICULTORI	86	2	1938	S+P+1E+Ma	2	624	1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
37	Strada ALECU RUSSO	21	2	1939	S+P+4E			1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U1
38	Strada ALECU RUSSO	7	2	1934	S+P+2E+Pod			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
39	Strada ALECU RUSSO	6C	2	1900	S+P+1E+Ma; S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2 ; U3
40	Strada ALECU RUSSO	24-26	2	1947	S+P+6E			1993	D. DUMITRESCU	U3
41	Aleea ALEXANDRU	46	1	1940	S+P+1E+Ma	7	331	1993	NEICU M. MIRCEA	U2
42	Strada ALEXANDRU BALASANU	2	4	1902	S+P			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
43	Strada ALEXANDRU BALASANU	5	4	1900	S+P+1E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
44	Strada ALEXANDRU CAMPEANU	10	1	1938	S+P+2E+Ma	13	818	1995	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	U2
45	Strada ALEXANDRU CAMPEANU	36	1	1936	S+P+3E+Ma			1995	ANTONESCU D. EUGEN	U3
46	Strada ALEXANDRU CAMPEANU	38	1	1930	S+P+2E+Ma			1995	ANTONESCU D. EUGEN	U3
47	Strada ALEXANDRU CONSTANTINESCU	21	1	1935	S+P+1E+Ma			1995	BADEA A. DRAGOS CORIOLAN	U1
48	Strada ALEXANDRU DEPARATEANU	5	1	1932	S+P+1E+Ma			1994	PETROVICI GH. RADU	U3
49	Strada ALEXANDRU DONICI	10	2	1925	S+P+2E+Ma			1993	NEICU M. MIRCEA	U2
50	Strada ALEXANDRU DONICI	2	2	1939	S+P+2E+Ma			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
51	Strada ALEXANDRU DONICI	9	2	1930	S+P+2E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
52	Strada ALEXANDRU DONICI	20	2	1935	S+P+3E			1994	CAPATINA V. DAN GEORGE	U3
53	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	105	1	1925	S+P+3E			1995	H. DUGAN	U2
54	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	89	1	1945	S+P+2E			1996	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	U2
55	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	99	1	1935	S+P+1E+Ma	4	1,223	1993	E. BALL	U2
56	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	19	1	1940	S+P+1E			1993		U3
57	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	49	1	1932	S+P+4E	7	1,058	1993	ARSENIE GR. GRIGORE	U3
58	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	57	1	1920	S+P+1E	2	254	1993	ARSENIE GR. GRIGORE	U3
59	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	59	1	1940	S+P+1E+Ma			1993		U3
60	Strada ALEXANDRU IPSILANTI	2	2	1974	S+P+10E			1993	V.CONSTANTINESCU	U3
61	Strada ALEXANDRU MACEDONSKI	10	1	1936	S+P+3E		830	1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
62	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	5-7	4	1966	S+P+9E			1993		U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
63	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	2 CORP A	4	1976	S+P+15E	84	10,833	1995	CAPATINA V. DAN GEORGE	U3
64	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	2 CORP B	4	1976	S+P+10E		7,164	1995	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U3
65	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	27	4	1965	S+P+10E	44	3,540	1995	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
66	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	4	4	1971	S+P+10E	220	20,582	1996	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U3
67	Strada ALEXANDRU PAULESCU	5A	2	1938	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
68	Strada ALEXANDRU PHILIPPIDE	1	2	1935	S+P+3E			1993	NEICU M. MIRCEA	U3
69	Strada ALEXANDRU ROMANO	18	2	1936	S+P+3E+Ma			1993	COMANESCU I. AUREL	U2
70	Strada ALEXANDRU SIHLEANU	4	3	1928	S+P+1E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U1
71	Strada ALEXANDRU XENOPOL	5	1	1928	S+P+3E			1995		U2
72	Strada ANTON PANN	2	3	1937	S+P+3E+Ma		1,086	1994	PETROVICI GH. RADU	U3
73	Strada ARCULUI	14	2	1932	S+P+2E			1993		U2
74	Strada ARCULUI	16	2	1925	S+P+2E+Ma			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
75	Strada ARCULUI	3	2	1940	S+P+8E	23	1,438	1995	MARIN V. TEODOR	U3
76	Strada ARDELENI	12	2	1925	S+P+2E+Ma			1993	BALAN I. CRISTIAN	U1
77	Strada ARDELENI	32	2	1933	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
78	Strada ARGENTINA	25	1	1932	S+P+2E	11	949	1993	NEICU M. MIRCEA	U2
79	Strada ARINII DORNEI	10	6	1974	S+P+9E			1995	M. SUCEVEANU	U3
80	Strada ARISTIDE PASCAL	24	3	1936	S+P+1E			1993	M. CONDRUT	U2
81	Strada ARMENEASCA	10	2	1932	S+P+5E			1993	D.POPESCU	U2
82	Strada ARMENEASCA	14	2	1937	S+P+3E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
83	Strada ARMENEASCA	16	2	1934	S+P+5E+Ma			1993	NEICU M. MIRCEA	U2
84	Strada ARMENEASCA	17	2	1935	S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
85	Strada ARMENEASCA	15	2	1932	S+P+3E			1993	NEICU M. MIRCEA	U3
86	Strada ARMONIEI	1	2	1900	S+P+Hp+1E			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
87	Strada ARMONIEI	9	2	1910	S+P+1E			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
88	Strada ARMONIEI	3	2	1928	S+P+3E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
89	Strada ARON FLORIAN	6	2	1929	S+P+3E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
90	Strada ATENA	22	1	1943	S+P+2E+Ma	12	1,836	1993	NEICU M. MIRCEA	U3
91	Strada AUREL VLAICU	34	2	1934	S+P+4E			1994		U1
92	Strada AUREL VLAICU	102	2	1915	S+P+1E			1993		U2
93	Strada AUREL VLAICU	38	2	1937	S+P+3E			1993		U2
94	Strada AUREL VLAICU	146	2	1935	S+P+2E			1993	NEICU M. MIRCEA	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
95	Strada AUREL VLAICU	154	2	1915	S+P			1993		U2
96	Strada AUREL VLAICU	48	2	1900	S+P+3E+Ma			1993	L. NEAGOE	U2
97	Strada AUSTRULUI	12C	2	1938	S+P+3E+Ma			1995	URSACHESCU E. MIHAI	U2
98	Strada AUSTRULUI	26	2	1890	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
99	Strada AVALANSEI	18	4	1920	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
100	Strada AVALANSEI	7-7BIS	4	1900	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
101	Strada AVALANSEI	5C	4	1896	S+P			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3 ; U2
102	Bulevardul AVIATORILOR	18	1	1935	S+P+3E			1994	NEICU M. MIRCEA	U2
103	Bulevardul AVIATORILOR	5	1	1934	S+P+2E	11	1,062	1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
104	Strada AVRAM IANCU	14AC	2	1910	S+P+1E; S+P			1993	M. CONDRUT	U1
105	Aleea AVRIG	21-31	2	1962	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U2
106	Aleea AVRIG	10	2	1963	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U3
107	Aleea AVRIG	14	2	1963	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U3
108	Aleea AVRIG	6	2	1963	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U3
109	Strada BACANI	4	3	1875	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
110	Strada BADEA CARTAN	11A	2	1920	S+P+2E+Ma			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
111	Strada BADEA CARTAN	11B	2	1920	S+P			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
112	Strada BADEA CARTAN	60C	2	1912; 1924	S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
113	Strada BAIA DE FIER	8	3	1897; 1900	S+P+2E+Pod; S+P+3E			1993	P. VERNESCU	U1
114	Strada BAIA DE FIER	5	3	1897	S+P+1E			1993	M. CIOCULESCU	U3
115	Strada BAICULESTI	19	1	1963	S+P+9E			1995	R. AGENT	U3
116	Strada BALDOVIN PARCALABUL	4	1	1930	S+P+1E+Ma	2	462	1993	DRUGEA I. GHEORGHE	U1
117	Strada BALDOVIN PARCALABUL	7	1	1934	S+P+3E			1994	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
118	Bulevardul BANUL MANTA	24	1	1939	S+P+3E+Ma	11	1,628	1993	M. HOTINCEANU	U2
119	Aleea BARAJUL DUNARII	3	3	1964	S+P+10E			1996	D. POPESCU	U3
120	Strada BARBU ISCOVESCU	34	1	1939	S+P+4E+Ma			1994	M. PERJESCU	U1
121	Strada BARBU ISCOVESCU	40	1	1930	S+P+2E			1993	BADEA A. DRAGOS CORIOLAN	U1
122	Strada BARBU MUMULEANU	46	2	1900	S+P	1		1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
123	Strada BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA	2C	1	1976	S+P+10E		236	1995	R. AGENT	U3
124	Strada BARBU VACARESCU	145	2	1957	S+P+3E			1993;1997		U3
125	Strada BARIEREI	34	1	1940	S+P+2E	4	382	1993	RADU AGENT	U3
126	Bulevardul BASARABIA	42	2	1962	S+P+11...12E			1993	D. POPESCU	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
127	Bulevardul BASARABIA	5	2	1927	S+P+2E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
128	Bulevardul BASARABIA	52	2	1962	S+P+11...12E			1993	D. POPESCU	U3
129	Bulevardul BASARABIA	62A	2	1945	S+P+2E	240	19,044	1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
130	Bulevardul BASARABIA	62	2	1962	S+P+11...12E			1993	D. POPESCU	U3
131	Bulevardul BASARABIA	68	2	1962	S+P+11...12E			1993;1995	D. POPESCU	U3
132	Bulevardul BASARABIA	78	2	1962	S+P+12E	102		1993	COMANESCU I. AUREL	U3
133	Bulevardul BASARABIA	8	2	1932	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U3
134	Strada BATISTE	26	2	1890	S+P+2E+Ma			1993	TITARU C. EMILIAN	U2
135	Strada BATISTE	28A	2	1924	S+P+2E+Ma			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U2
136	Strada BATISTE	11	2	1946	S+P+10E			1993	NEICU M. MIRCEA	U3
137	Strada BATISTE	16A	2	1930	S+P+3E+Ma			1994	PICULESCU I. STELIAN	U3
138	Strada BATISTE	9	2	1960	S+P+10E			1995	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	U3
139	Strada BENJAMIN FRANKLIN	5	1	1940	S+P+3E+Ma		1,842	1995	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	U2
140	Strada BENJAMIN FRANKLIN	14	1	1910	S+P+1E+Ma		577	1993	D. POPESCU	U3
141	Strada BERZEI	12B	1	1910	S+P+1E	4	500	1993	M. PERJESCU	U1
142	Strada BERZEI	2	1	1940	S+P+3E	4	909	1993	M. PERJESCU	U1
143	Strada BERZEI	42-44-46	1	1929	S+P+Ma;S+P+2E; S+P+3E	6	2,504	1993	BADEA A. DRAGOS CORIOLAN	U1
144	Strada BERZEI	59	1	1925	S+P+2E	5	467	1993	M. PERJESCU	U1
145	Strada BERZEI	64	1	1925	S+P+1E	6	300	1993	M. PERJESCU	U1
146	Strada BERZEI	72	1	1927	S+P+4E	6	890	1993	M. PERJESCU	U1
147	Strada BERZEI	64	1	1925	S+P+1E	6	300	1993	M. PERJESCU	U1
148	Strada BERZEI	72	1	1927	S+P+4E	6	890	1993	M. PERJESCU	U1
149	Strada BERZEI	77	1	1920	S+P+1E+Pod	2	150	1993	M. PERJESCU	U1
150	Strada BERZEI	83	1	1910	S+P+1E+Pod	5	343	1993	M. PERJESCU	U1
151	Strada BERZEI	5	1	1923	S+P+2E+Ma	3	1,202	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
152	Strada BERZEI	12C	1	1927	S+P+1E	1	70	1993	M. PERJESCU	U3
153	Strada BERZEI	50BIS	1	1935	S+P+4E+Ma	9	1,333	1993	S. MIHAILESCU	U3
154	Strada BIBESCU VODA	19	4	1925	S+P+4E+Ma			1994	GHIOCEL V. DAN	U3
155	Strada BISERICA MARCUTA	1	2	1974	S+P+10E			1993	S. MIHAILESCU	U2
156	Strada BISERICA MARCUTA	3	2	1971	S+P+10E			1993	S. MIHAILESCU	U2
157	Strada BISERICA MARCUTA	5	2	1974	S+P+10E			1993	S. MIHAILESCU	U2
158	Strada BITOLIA	51	1	1938	S+P+2E	3	566	1993	M. CONDRUT	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
159	Strada BITOLIA	6	1	1936	S+P+2E+Ma	4	572	1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
160	Strada BLANARI	10	3	1875	S+P+2E			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
161	Strada BLANARI	12C	3	1920	S+P+5E			1993	TUOSE M. NICULAIE	U2
162	Strada BUCUR	13CDE	4	1910;1930	S+P+1E; S+P			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
163	Strada BUCUR	17	4	1875	S+P+1E; S+P			1993	ANGELESCU I. RODICA	U3
164	Strada BUCUR	2	4	1900	S+P+1E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
165	Strada BUCUR	6	4	1907	S+P+1E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
166	Strada BURGHELEA	19	2	1900	S+P+Mz+4E+Ma			1994	TUOSE M. NICULAIE	U2
167	Strada BUSOLEI	10	2	1900	S+P			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
168	Strada BUZESTI	15C	1	1936	S+P+3E; S+P+1E+Ma			1995	ANTONESCU D. EUGEN	U2
169	Strada BUZESTI	24	1	1935	S+P+2E+Ma	8	975	1995	SIMION V. ZOE ADINA	U2
170	Strada CA ROSETTI	10	1	1910	S+P+3E+Ma	15	1,600	1993		U2
171	Strada CA ROSETTI	24	2	1935	S+P+6E			1993	PAVEL GH. CONSTANTIN	U2
172	Strada CA ROSETTI	38	2	1927	S+P+2E+Ma			1993	D. POPOESCU	U2
173	Strada CA ROSETTI	40	2	1932	S+P+4E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
174	Strada CA ROSETTI	19	2	1940	S+P+1E			1993	M. CONDRUT	U3
175	Strada CADEREA BASTILIEI	1	1	1916	S+P+1E+Ma			1996	ARSENIE GR. GRIGORE	U2
176	Strada CADEREA BASTILIEI	59	1	1930	S+P+3+Ma	4	457	1993	ANGELESCU I. RODICA	U2
177	Strada CADEREA BASTILIEI	45	1	1945	S+P+1E+Ma	6	1,338	1993	NEICU M. MIRCEA	U3
178	Strada CADEREA BASTILIEI	55	1	1945	S+P+6E+Ma		642	1994	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U3
179	Strada CAIMATEI	10	2	1938	S+P+2E+Ma; S+P+1E S+P			1993	D. POPOESCU	U2
180	Strada CAIMATEI	6	2	1939	S+P+2E			1993	M. CONDRUT	U3
181	Strada CAIMATEI	8	2	1930	S+P+3E			1993	M. CONDRUT	U3
182	Calea CALARASILOR	33	3	1932	S+P+3E+Ma			1994	I. VARSA	U1
183	Calea CALARASILOR	36	3	1935	S+P+3E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U1
184	Calea CALARASILOR	80	3	1910	S+P+1E			1993	D. POPOESCU	U1
185	Calea CALARASILOR	1	3	1928	S+P+6E			1994	D. POPOESCU	U2
186	Calea CALARASILOR	105	3	1936	S+P+4E+Ma			1993	D. POPOESCU	U2
187	Calea CALARASILOR	111	3	1920	S+P+1E			1993	D. POPOESCU	U2
188	Calea CALARASILOR	1C	3	1928	S+P+6E			1994		U2
189	Calea CALARASILOR	319	3	1939	S+P+7E			1996	MARIN V. TEODOR	U2
190	Calea CALARASILOR	35	3	1905	S+P+1E+Ma			1993	B. VASILE	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
191	Calea CALARASILOR	53A	3	1935	S+P+6E			1993	D. POPESCU	U2
192	Calea CALARASILOR	57	3	1937	S+P+2E+Ma			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
193	Calea CALARASILOR	75	3	1940	S+P+3E			1993	D. POPESCU	U2
194	Calea CALARASILOR	87	3	1915	S+P+2E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
195	Calea CALARASILOR	53	3	1961	S+P+7E			1994	SIMION V. ZOE ADINA	U3
196	Calea CALARASILOR	91	3	1912	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
197	Calea CALARASILOR	90	3	1900	S+P+1E; S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3 ; U2
198	Strada CALUSEI	4A	2	1937	S+P+3E+Pod	5	797	1993	D. POPESCU	U2
199	Strada CALUSEI	19A	2	1930	S+P+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
200	Strada CALUSEI	32A	2	1934	S+P+2E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
201	Strada CALUSEI	64A	2	1901	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
202	Strada CAMELIEI	35	1	1935	S+P+3E			1993	ARIENESCU GH. CONSTANTIN	U2
203	Strada CAMELIEI	36	1	1900	S+P+1E			1993	ARIENESCU GH. CONSTANTIN	U2
204	Strada CAMELIEI	8CD	1	1940	S+P			1993	R. AGENT	U3
205	Strada CAMIL RESSU	19	3	1964	S+P+10E	176	15,145	1996	D. POPESCU	U3
206	Strada CAMIL RESSU	23	3	1964	S+P+10E	176	15,145	1996	D. POPESCU	U3
207	Strada CAMINULUI	16A	2	1940	S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
208	Strada CAMINULUI	2	2	1939	S+P+1E+Ma			1993	D. POPESCU	U2
209	Strada CAMINULUI	1	2	1935	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U3
210	Strada CAMINULUI	14-20	2	1960	S+P+4E			1995	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
211	Strada CAROL DAVILA	109	5	1935	S+P+2E			1993		U1
212	Bulevardul CAROL I	40-42	2	1920	S+P+2E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U1
213	Bulevardul CAROL I (fost Bd. Republicii nr. 68)	58	2	< 1940	S+P+4E	18	2,026	1992	VARSA I. ION	U2
214	Bulevardul CAROL I	59	2	1912	S+P+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
215	Bulevardul CAROL I	8	3	1900	S+P+2ES+P+5E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U1
216	Bulevardul CAROL I	10	3	1896	S+P+2E			1993	MUDRACENCU S. CORNELIU	U2
217	Bulevardul CAROL I	25	2	1910	S+P+2E			1993	I. VARSA	U2
218	Bulevardul CAROL I	37	2	1929	S+P+4E+Ma			1993	M. PERJESCU	U2
219	Bulevardul CAROL I	54	2	1920	S+P+8E			1993		U2
220	Bulevardul CAROL I	68-70	2	1910	S+P+4E			1993	I. VARSA	U2
221	Bulevardul CAROL I	28	2	1930	S+P+4E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
222	Bulevardul CAROL I	35	2	1961	S+P+8E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaial Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
223	Bulevardul CAROL I	50	2	1937	S+P+5E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U3
224	Bulevardul CAROL I	57	2	1932	S+P+5E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U3
225	Bulevardul CAROL I	6	3	1896	S+P+2E+Ma			1993	MUDRACENCU S. CORNELIU	U3
226	Bulevardul CAROL I	66	2	1918	S+P+3E			1994	COROIU C. EMIL	U3
227	Strada CAROL KNAPPE	78	1	1940	S+P+1E			1993	NICOLAE TEMELCU	U2
228	Strada CASIN	10	1	1935	S+P+1E			1993	NICOLAE TEMELCU	U3
229	Strada CAVAFII VECHI	17	3	1926	S+P+4E	14	1,575	1993	ABRAL/ INGINERIE CIVILA	U1
230	Strada CAVAFII VECHI	3	3	1930	S+P+3E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U1
231	Strada CAVAFII VECHI	13	3	1880	S+P+1E			1993	M. MIRONESCU	U2
232	Strada CAVAFII VECHI	1	3	1930; 1937	S+P+1E+Ma; S+P+3E+Ma			1994	TUOSE M. NICULAIE	U3
233	Strada CAVAFII VECHI	11	3	1885	S+P+2E			1993	M. MIRONESCU	U3
234	Strada CAVAFII VECHI	5	3	1920	S+P+1E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U3
235	Strada CERCULUI	1	2	1925	S+P+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U2
236	Strada CERNICA	6	2	1937	S+P+5E			1994	M. CONDRUT	U1
237	Strada CEZAR BOLLIA	25	3	1910	S+P			1993	M. CONDRUT	U2
238	Strada CHINDIEI	4	4	1931	S+P+2E+Ma			1996	MUDRACENCU S. CORNELIU	U2
239	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	11	1	1934	S+P+4+Ma			1993	PICULESCU I. STELIAN	U1
240	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	6	1	1935	S+P+2E+Ma		625	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
241	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	10	1	1934	S+P+2E	3	543	1993	R. DIAMANDOPOL	U2
242	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	3	1	1932	S+P+2E	3	484	1993	PICULESCU I. STELIAN	U2
243	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	7	1	1931	S+P+1E	2	283	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
244	Strada CIRESOAIA	150	1	1932	S+P+1E			1993	M. PERJESCU	U1
245	Strada CIRELULUI	35	2	1935	S+P+1E+Ma; S+P+Ma			1993	NAVODARIU C. MIHAI	U3 ; U1
246	Strada CLUCERU UDRICANI	12	3	1885	S+P+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
247	Strada COLTEI	16	3	1930	S+P+1E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
248	Strada COLTEI	2	3	1935	S+P+1E			1993	M. PERJESCU	U1
249	Strada COLTEI	26	3	1890	S+P+1E+Ma			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
250	Strada COLTEI	36	3	1900	S+P+1E+Ma			1993	M. POPESCU	U1
251	Strada COLTEI	48	3	1907	S+P			1993	M. MIRONESCU	U1
252	Strada COLTEI	5	3	1930	S+P+1E+Ma			1993	M. PERJESCU	U1
253	Strada COLTEI	25	3	1933	S+P+5E			1994	COROIU C. EMIL	U2
254	Strada COLTEI	34	3	1880	S+P+2E			1993	M. MIRONESCU	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
255	Strada COLTEI	7	3	1931	S+P+1E+Ma			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
256	Strada COLTEI	9	3	1931	S+P+5E+Ma			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
257	Strada COLTEI	1	3	1910	S+P+2E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U3
258	Strada COLTEI	15A	3	1910	S+P+1E			1993	N. ALEMAN	U3
259	Strada COLTEI	21	3	1896	S+P+1E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U3
260	Strada COLTEI	22	3	1870	S+P+1E			1993	M. MIRONESCU	U3
261	Strada COLTEI	23	3	1967	S+P+8E			1994	NICULESCU T. GABRIEL	U3
262	Strada COLTEI	38	3	1900	S+P+2E			1993	M. MIRONESCU	U3
263	Strada COLTEI	4	3	1930	S+P+2E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U3
264	Strada COLTEI	46	3	1910	S+P+2E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U3
265	Aleea COMPOZITORILOR	5	6	1972	S+P+10E			1995	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
266	Aleea COMPOZITORILOR	11	6	1972	S+P+10E			1995	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
267	Aleea COMPOZITORILOR	30	6	1963	S+P+9E			1996	BALAN I. CRISTIAN	U3
268	Strada CONCORDIEI	11	4	1928	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
269	Strada CONCORDIEI	5	4	1920	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
270	Strada CONSTANTIN BALESCU	31	1	1930	S+P+3E	5	926	1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
271	Strada CONSTANTIN BONEA	16	5	1936	S+P+1E+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
272	Strada CONSTANTIN BOSIANU	10	4	1935	S+P+Mz+2E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
273	Strada CONSTANTIN BRANCUSI	3	3	1962	S+P+8E			1996	PRETORIAN I. ALEXANDRINA	U3
274	Strada CONSTANTIN BRANCUSI Bloc D13	5	3	1962	S+P+9E			1996	PRETORIAN I. ALEXANDRINA	U3
275	Strada CONSTANTIN BRANCUSI	7	3	1962	S+P+8E			1996	PRETORIAN I. ALEXANDRINA	U3
276	Strada CONSTANTIN COANDA	27	1	1940	S+P+1E+Ma		578	1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
277	Strada CONSTANTIN CRISTESCU	2	1	1935	S+P+3E+Ma			1994	IODACHESCU I. EUGENIU	U2
278	Strada CONSTANTIN CRISTESCU	3	1	1938	S+P+2E+Ma			1995	MANOIU I. OCTAVIAN	U2
279	Strada CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL	17	1	1930	S+P+2E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
280	Strada CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL	38	1	1935	S+P+2E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U2
281	Strada CONSTANTIN F. ROBESCU	2	3	1935	S+P+2E+Ma			1993	V. DORDEA	U1
282	Strada CONSTANTIN F. ROBESCU	6	3	1900	S+P+2E+Ma			1995	N. GHITA	U3
283	Strada CONSTANTIN MICULESCU	20-22	5	1921	S+P+1E			1993		U2
284	Strada CONSTANTIN MICULESCU	32	5	1908	S+P+1E			1993		U3
285	Strada CONSTANTIN NACU	5	2	1937	S+P+5E	8	600	1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	U3
286	Strada CONSTANTIN SANDU ALDEA	40	1	1930	S+P+2E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
287	Strada CONSTANTIN STAHI	3	1	1910	S+P+2E+Ma		508	1994	ANTONESCU D. EUGEN	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
288	Strada CONSTANTIN STERE	25	1	1925	S+P+1E			1993	S. ALTENLIU	U2
289	Bulevardul CONSTRUCTORILOR	11	6	1961	S+P+4E			1996		U3
290	Bulevardul CONSTRUCTORILOR	15	6	1961	S+P+4E			1996	GHIODEL V. DAN	U3
291	Bulevardul CONSTRUCTORILOR	3	6	1961	S+P+4E			1993	V. CONSTANTINESCU	U3
292	Strada CORBENI	35	2	1930	S+P+3E+Ma			1993	D. POPOESCU	U2
293	Strada CORNELIA	12	4	1922	S+P; S+P+1E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
294	Strada CORNELIA	17	4	1920	S+P			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
295	Strada CORNELIA	19	4	1920	S+P+1E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
296	Strada CORNELIA	28	4	1930	S+P+1E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
297	Strada CORNELIA	3	4	1936	S+P+1E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
298	Strada CORNELIA	38	4	1925	S+P+1E+Ma			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
299	Strada CORNELIA	5	4	1936	S+P+1E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
300	Strada COSTACHE NEGRI	13	5	1929	S+P+1E+Ma			1993	TUPOSE M. NICULAIE	U2
301	Strada COSTACHE NEGRI	28	5	1930	S+P+1E+Ma			1993	TUPOSE M. NICULAIE	U2
302	Strada COVACI	13	3	1935	S+P+1E			1993	M. PERJESCU	U1
303	Strada COVACI	23	3	1891	S+P+2E			1993	COROIU C. EMIL	U1
304	Strada COVACI	5	3	1893	S+P+1E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
305	Strada COVACI	6-8	3	1860	S+P+2E; S+P+4E+Ma			1993	COROIU C. EMIL	U1
306	Strada COVACI	3	3	1859	S+P+2E			1993	L. NEAGOE	U2
307	Strada COVACI	19	3	1910	S+P+1E+Ma			1993		U3
308	Strada COVACI	2	3	1897; 1879	S+P+2E; S+P+1E+Ma			1993	L. NEAGOE	U3
309	Strada COVACI	21	3	1920	S+P+3E			1994	CAPATINA V. DAN GEORGE	U3
310	Strada COVACI	4	3	1897	S+P+2E+Ma			1993	I. VARSA	U3
311	Strada COVASNA	15	4	1968	S+P+10E			1995	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
312	Strada COVASNA	27	4	1965	S+P+10E			1995	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
313	Strada COZLA	2A	4	1964	S+P+10E			1995	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
314	Strada CRACIUN	8	1	1931	S+P+2E+Ma		381	1994	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
315	Strada CRINUL DE PADURE	2	6	1965	S+P+4E			1995	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
316	Strada CRINULUI	15	1	1965	S+P+10E			1995	D. POPOESCU	U3
317	Strada CRISANA	35	1	1913	S+P+1E+Ma			1993	ARIENESCU GH. CONSTANTIN	U1
318	Strada CRISANA	3	1	1923	S+P+2E+Ma			1993	ARIENESCU GH. CONSTANTIN	U2
319	Strada CRISANA	6	1	1929	S+P+1E			1993	ARIENESCU GH. CONSTANTIN	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
320	Strada CRIZANTEMELOR	16	5	1970	S+P+4E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U3
321	Strada CRIZANTEMELOR	2	5	1970	S+P+4E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U3
322	Strada CRIZANTEMELOR	20	5	1970	S+P+4E			1993	G. DUMITRESCU	U3
323	Strada CRIZANTEMELOR	4	5	1970	S+P+4E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U3
324	Strada CRIZANTEMELOR	6	5	1970	S+P+4E			1993	V. DUMITRESCU	U3
325	Strada CRIZANTEMELOR	8	5	1970	S+P+4E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U3
326	Strada CULMEA VECHIE	5	3	1920	S+P+3E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U3
327	Strada CUTITUL DE ARGINT	62-62A	4	1940	S+P+2E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U1
328	Strada CUTITUL DE ARGINT	72A	4	1930	S+P+2E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U1
329	Strada CUTITUL DE ARGINT	18	4	1900	S+P			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
330	Strada CUTITUL DE ARGINT	19	4	1935	S+P+1E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
331	Strada CUTITUL DE ARGINT	28C	4	1927	S+P; S+P+1E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
332	Strada CUTITUL DE ARGINT	68	4	1938	S+P+2E+Ma; S+P			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
333	Strada CUTITUL DE ARGINT	74	4	1938	S+P+1E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
334	Strada CUTITUL DE ARGINT	64C	4	1900	S+P			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
335	Strada CUZA VODA	89	4	1932	S+P+3E			1994	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
336	Strada CUZA VODA	86	4	1900	S+P+1E; S+P			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	U2
337	Strada CUZA VODA	93	4	1920	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2 ; U3
338	Strada CUZA VODA	53	4	1900	S+P+1E; S+P+3E+Ma			1993;1994	T. POPP H. DUGAN	U3
339	Strada CUZA VODA	78	4	1910	S+P+1E			1993	T. POPP	U3
340	Strada CUZA VODA	98CDE	4	1928	S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
341	Bulevardul DACIA	123	2	1888	S+P			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
342	Bulevardul DACIA	129-	2	1926; 1930	S+P; S+P+2E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U1
343	Bulevardul DACIA	130-	2	1924	S+P; S+P			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
344	Bulevardul DACIA	47	1	1939	S+P+6E			1994		U1
345	Bulevardul DACIA	101	2	1928	S+P+2E+Ma			1993	T. MARIN	U2
346	Bulevardul DACIA	103	2	1934	S+P+4E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
347	Bulevardul DACIA	119	2	1920	S+P+2E; S+P+1E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
348	Bulevardul DACIA	1A-VECHI	1	1940	S+P+7E		2,996	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
349	Bulevardul DACIA	2-VECHI	1	1912	S+P+3E+Ma		6,394	1996	URSACHESCU E. MIHAI - 0722.344.452;	U2
350	Bulevardul DACIA	37	1	1920	S+P+4E			1994	NEICU M. MIRCEA	U2
351	Bulevardul DACIA	38	1	1929	S+P+2E			1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U2
352	Bulevardul DACIA	38-VECHI	2	1930	S+P+3E+Ma	13	1,079	1993	ARIENESCU GH. CONSTANTIN	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
353	Bulevardul DACIA	47-VECHI	2	1928	S+P+2E+Ma	7	921	1993	PICULESCU I. STELIAN	U2
354	Bulevardul DACIA	52A	2	1940	S+P+7E+Ma			1993	NEICU M. MIRCEA	U2
355	Bulevardul DACIA	142-	2	1924	S+P+1E;S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
356	Bulevardul DACIA	74	2	1933	S+P+3E+Ma			1995	R. AGENT	U3
357	Bulevardul DACIA	75A-	2	1935	S+P+3E			1993	D. POPOESCU	U3
358	Bulevardul DACIA	84	2	1936	S+P+4E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	U3
359	Bulevardul DACIA	86-VECHI	2	1934	S+P+3E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	U3
360	Strada DAVID PRAPORGESCU	29	2	1890	S+P+2E			1993	D. POPOESCU	U2
361	Aleea DEALUL MITROPOLIEI	11	4	1930	S+P+2E			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U1
362	Aleea DEALUL MITROPOLIEI	5	4	1927	S+P+3E			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U1
363	Aleea DEALUL MITROPOLIEI	17	4	1923	S+P+1E+Ma			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
364	Aleea DEALUL MITROPOLIEI	19	4	1926	S+P+2E+Ma			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	U2
365	Aleea DEALUL MITROPOLIEI	7	4	1896	S+P+3E			1993	CAPATINA V. DAN GEORGE	U2
366	Strada DEJ	78	1	1945	S+P+1E			1993	M. MIRONESCU	U1
367	Strada DESPOT VODA	38	2	1900	S+P			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	Demolare
368	Strada DI MENDELEEV	2	1	1928	S+P+4E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
369	Strada DIANEI	13	2	1925	S+P+2E			1993		U2
370	Strada DIDITEL	14	4	1915	S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
371	Strada DIDITEL	13	4	1920	S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
372	Strada DIMITRIE BOLINTINEANU	2	3	1928	S+P+4E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
373	Strada DIMITRIE BOLINTINEANU	3	3	1949	S+P+7E+Ma			1994	MARIN V. TEODOR	U3
374	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	15	4	1964	S+P+8...9E			1996	D. POPOESCU	U2
375	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	3	4	1962	S+P+10E			1996	V. GEORGESCU	U3
376	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	4	4	1963	S+P+8E			1996	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U3
377	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	5	4	1962	S+P+10E			1996	V. GEORGESCU	U3
378	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	9	4	1962	S+P+10E			1996	V. GEORGESCU	U3
379	Strada DIMITRIE GIURESCU	10	1	1900	S+P+1E+Ma			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
380	Strada DIMITRIE GIURESCU	4	1	1930	S+P+2E+Ma			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
381	Strada DIMITRIE GIURESCU	7	1	1935	S+P+Mz+3E			1994	D. POPOESCU	U2
382	Strada DIMITRIE GIURESCU	9	1	1910	S+P+1E+Ma			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
383	Strada DIMITRIE GUSTI	19	1	1929	S+P+1E			1993	M. PERJESCU	U4
384	Strada DIMITRIE ONCIUL	12	2	1934	S+P+3E			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
385	Strada DIMITRIE ONCIUL	16	2	1936	S+P+3E+Pod			1994	URSACHESCU E. MIHAI	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
386	Strada DIMITRIE ONCIUL	31	2	1900	S+P+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
387	Strada DIMITRIE ORBESCU	11	2	1937	S+P+4E			1993	NEICU M. MIRCEA	U3
388	Strada DIMITRIE ORBESCU	8	2	1931	S+P+2E+Ma			1993	L. NEAGOE	U3
389	Strada DIMITRIE ORBESCU	12	2	1930	DS+P+1+M	6	943	1993	NEICU M. MIRCEA (211.52.46) - DUMITRU POPESCU	U3-U2?
390	Strada DIMITRIE RACOVITA	25	2	1938	S+P+3E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
391	Strada DIMITRIE RACOVITA	30A	2	1946	S+P+2E+Ma			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U2
392	Strada DIMITRIE RACOVITA	41	2	1936	S+P+5E			1993	M. CONDRUT	U2
393	Strada DIMITRIE SALMEN	20	2	1934	S+P+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
394	Strada DIMITRIE SALMEN	30	2	1934	S+P+3E; S+P+1E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
395	Bulevardul DINICU GOLESCU	1A	1	1930	S+Ds+P+3E			1993	D. POPESCU	U2
396	Bulevardul DINICU GOLESCU	9	1	1920	S+P+2E; S+P+Mz+3E			1993	M. PERJESCU	U2
397	Strada DIONISIE LUPU	74	1	1941	S+P+8E	36	303	1994	POPESCU V. DUMITRU DAN	U2
398	Strada DIONISIE LUPU	31	2	1931	S+P+4E	13	2,461	1993	NEICU M. MIRCEA	U3
399	Strada DOAMNA GHICA	125	2	1923	S+P+1E; S+P			1993	CTIN. DALBAN	U1
400	Strada DOAMNEI	11	3	1912	S+P+1E			1993	P. VERNESCU	U1
401	Strada DOAMNEI	7	3	1910	S+P+1E			1993	S. ALTENLIUTITARU C. EMILIAN	U1
402	Strada DOAMNEI	1	3	1895	S+P+2E+Ma			1993	V. DORDEA	U2
403	Strada DOAMNEI	27-29	3	1959-1960	S+P+8E;S+P+6E; S+P+7E			1994	D. POPESCU	U2
404	Strada DOAMNEI	21	3	1890	S+P+1E			1993	V. DORDEA	U3
405	Strada DOAMNEI	23	3	1884	S+P+1E+Ma			1993	V. DORDEA	U3
406	Strada DOBROGEI	12	1	1925	S+P+1E			1993	N. ALEMAN	U3
407	Strada DOINA	1	5	1960	S+P+2E			1993	PAVEL GH. CONSTANTIN	U3
408	Strada DOINA	2	5	1960	S+P+2E			1993	PAVEL GH. CONSTANTIN	U3
409	Strada DOINA	3	5	1960	S+P+2E			1993	PAVEL GH. CONSTANTIN	U3
410	Strada DOMNITA ANASTASIA	11	5	1890	S+P+2E			1995	I. NICULA	U1
411	Strada DOMNITA ANASTASIA	10	5	1935	S+P+6E	11	1,352	1992	PR. BUCURESTI - MIHAELA POPESCU	U2
412	Strada DOMNITA ANASTASIA	17	5	1930	S+P+7E			1993;1995	NICULESCU T. GABRIEL	U3
413	Strada DOMNITA ANCUTA	9	1	1920	S+P+1E+Ma			1993	PICULESCU I. STELIAN	U2
414	Calea DOROBANTILOR	51	1	1939	S+P+4E		1,375	1994		U1
415	Calea DOROBANTILOR	134	1	1976	S+P+Mz+10E		6,010	1993	NAVODARIU C. MIHAI	U3
416	Calea DOROBANTILOR	69	1	1937	S+P+2E+Ma		356	1994	PETROVICI GH. RADU	U3
417	Calea DOROBANTILOR	70	1	1912	S+P+1E+Ma	7	703	1993	NEICU M. MIRCEA	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
418	Calea DOROBANTILOR	75	1	1939	S+P+2E+Ma		727	1994	SIMION V. ZOE ADINA	U3
419	Strada DRAGOS VODA	3	2	1932	S+P+2E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	U3
420	Strada DRISTORULUI	104	3	1977	S+P+10E			1995	CAPATINA V. DAN GEORGE	U2 ; U3
421	Strada DRISTORULUI	73	3	1940	S+P+1E+Ma			1993	V. CONSTANTINESCU	U3
422	Strada DRUMEA RADULESCU	12	4	1900	S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
423	Strada DRUMUL GAZARULUI	25	4	1900	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U3
424	Strada DRUMUL MURGULUI	40	3	1965	S+P+10E			1996	PRETORIAN I. ALEXANDRINA	U3
425	Strada DRUMUL TABEREI	59	6	1973	S+P+11E			1995	PAVEL GH. CONSTANTIN	U3
426	Calea DUDESTI	37	3	1930	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U2
427	Calea DUDESTI	141	3	1930	S+P+1E			1993	D. POPESCU	U2
428	Calea DUDESTI	139	3	1930	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U3
429	Calea DUDESTI	51	3	1900	S+P			1993		U3
430	Strada DUMBRAVA ROSIE	12C	2	1915	S+P+1E+Ma; S+P+3E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
431	Strada DUMBRAVA ROSIE	16	2	1928	S+P+2E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	U2
432	Strada DUMBRAVA ROSIE	28	2	1937	S+P+2E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
433	Strada DUMBRAVA ROSIE	20	2	1936	S+P+2E+Ma			1994	M. STEFANESCU	U3
434	Strada DUMBRAVA ROSIE	5	2	1914	S+P+2E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U3
435	Strada DUMITRU PAPAZOGLU	106	3	1930	S+P+1E+Ma; S+P+1E+Pod			1993	D. POPESCU	U3
436	Strada DUNAREA ALBASTRA - CORPA+B	2	3	1930	S+P; P	2	493	1993	TEMELCU H. NICULAE CEZAR	U3
437	Strada DUZILOR	8	2	1910	S+P; S+P			1993	D. POPESCU	U1
438	Strada DUZILOR	2	2	1935	S+P+2E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
439	Strada DUZILOR	33	2	1938	S+P+2E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
440	Strada ECATERINA TEODOROIU	16	1	1922	S+P+1E+Ma			1993	PICULESCU I. STELIAN	U1
441	Strada ECATERINA TEODOROIU	7	1	1890	S+P+2E+Ma			1996	O. GEORGESCU	U1
442	Strada ECLESIARHULUI	8	1	1950	S+P+2E+Ma			1994		U3
443	Strada EFORIEI	2	5	1947	S+P+Mz+8E		6,248	1995	TARHON C. CONSTANTIN	U2
444	Strada ELENA CUZA	15	4	1910	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
445	Strada ELENA CUZA	40C	4	1940	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
446	Strada ELENA CUZA	47	4	1900	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
447	Strada ELENA CUZA	5	4	1936	S+P+2E; S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
448	Strada ELENA CUZA	53	4	1901	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
449	Strada ELENA CUZA	25CD	4	1920	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
450	Strada ELENA CUZA	27	4	1925	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
451	Strada ELENA CUZA	35	4	1937	S+P+2E	3	246	1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U3
452	Strada ELENA CUZA	42C	4	1940	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U3
453	Strada ELENA CUZA	45	4	1910	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U3
454	Strada EMANOIL PORUMBARU	7	1	1940	S+P+4E			1994	URSACHESCU E. MIHAI	U2
455	Strada EMANUEL DAVID	2	1	1938	S+P+3E		710	1995	M. IONESCU	U2
456	Strada EMANUEL DAVID	5	1	1909	S+P+2E+Ma		426	1994	ANTONESCU D. EUGEN	U3
457	Strada EMANUEL DAVID	9	1	1926	S+P+1E+Ma		367	1993	NEICU M. MIRCEA	U3
458	Strada EPISCOPUL RADU	40	2	1935	S+P+3E			1994		U2
459	Strada EPISCOPUL RADU	6	2	1934	S+P+1E			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U2
460	Strada EPISCOPUL RADU	15	2	1895	S+P+1E			1993	D. DUMITRU	U3
461	Strada EUFROSIN POTECA	16	2	1936	S+P+1E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
462	Strada EUFROSIN POTECA	22	2	1939	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
463	Strada EUFROSIN POTECA	36	2	1936	S+P+1E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
464	Strada EUGENIU CARADA	7	3	1909	S+P+1E			1993		U2
465	Strada EUGENIU CARADA	5-7	3	1958	S+P+5E			1994	URSACHESCU E. MIHAI	U3
466	Strada FAINARI	45	2	1927	S+P+1E+Ma; S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2 ; U3
467	Strada FAINARI	10	2	1934	S+P+1E+Ma; S+P			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
468	Strada FANTANICA	16	2	1930	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
469	Strada FELICIA RACOVITA	7	5	1935	S+P+3E+Ma			1995	G. PANICOV	U2
470	Bulevardul FERDINAND I	30	2	1933	S+P+3E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
471	Bulevardul FERDINAND I	49	2	1902	S+P+2E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
472	Bulevardul FERDINAND I	60	2	1925	S+P+2E			1993	I. VARSA	U1
473	Bulevardul FERDINAND I	8	2	1880	S+P+2E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U1
474	Bulevardul FERDINAND I	29	2	1934	S+P+2E+Ma			1993	I. VARSA	U2
475	Bulevardul FERDINAND I	41	2	1939	S+P+7E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
476	Bulevardul FERDINAND I	59	2	1935	S+P+2E			1993	V. CONSTANTINESCU	U2
477	Strada FERDINAND I	141	2	1960	S+P+4E			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
478	Bulevardul FERDINAND I	17	2	1934	S+P+3E			1996	N. TOPA	U3
479	Bulevardul FERDINAND I	44	2	1947	S+P+8E			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
480	Bulevardul FERDINAND I	47BIS	2	1900	S+P+2E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
481	Bulevardul FERDINAND I	76	2	1920; 1932	S+P+2E; S+P+2E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3 ; U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
482	Calea FERENTARI	72	5	1948	S+P+3E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
483	Calea FERENTARI	72	5	1947; 1952	S+P+3E			1993	H. KOBER	U2
484	Calea FERENTARI	72	5	1950	S+P+3E			1993	L. AGAPI	U2
485	Calea FERENTARI	72	5	1949	S+P+3E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
486	Calea FERENTARI	72	5	1951	S+P+3E			1993	N. GHITA	U2
487	Calea FERENTARI	72	5	1949	S+P+3E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
488	Calea FERENTARI	72	5	1949	S+P+3E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
489	Calea FERENTARI	72	5	1947	S+P+3E			1993	H. KÖBER	U2
490	Calea FERENTARI	72	5	1949	S+P+3E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
491	Calea FERENTARI	72	5	1947	S+P+3E			1993	H. KÖBER	U2
492	Calea FERENTARI	72	5	1947	S+P+3E			1993	H. KÖBER	U2
493	Calea FERENTARI	72	5	1949	S+P+3E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
494	Strada FERVIARILOR	70-76A	1	1920	S+P+1E			1993	DRUGEA I. GHEORGHE	U1
495	Strada FERVIARILOR	37	1	1920	S+P+1E			1993	GHEORGHE AFANASENCO	U2
496	Strada FERVIARILOR	51	1	1936	S+P+3E			1995	M. DARIE	U2
497	Strada FERVIARILOR	11-13	1	1946	S+P+2E+Ma			1993	DRUGEA I. GHEORGHE	U3
498	Strada FERVIARILOR	1-5	1	1918	S+P+2E			1993	M. HOTINCEANU	U3
499	Strada FERVIARILOR	22-24	1	1946	S+P+1E+Ma			1993	DRUGEA I. GHEORGHE	U3
500	Strada FERVIARILOR	26-28	1	1946	S+P+1E+Ma			1993	DRUGEA I. GHEORGHE	U3
501	Strada FERVIARILOR	35B	1	1960	S+P+1E			1993	GHEORGHE AFANASENCO	U3
502	Strada FERVIARILOR	47-49	1	1929	S+P+2E			1993	DRUGEA I. GHEORGHE	U3
503	Strada FERVIARILOR	62-64	1	1930	S+P+1E			1993	M. CONDRUT	U3
504	Strada FERVIARILOR	6-8	1	1946	S+P+1E+Ma			1993	DRUGEA I. GHEORGHE	U3
505	Strada FERVIARILOR	78-84A	1	1920	S+P+1E			1993	DRUGEA I. GHEORGHE	U3
506	Strada FLOARE ROSIE	7	6	1965	S+P+9E			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U3
507	Strada FLOREA LAZAR	3	2	1975	S+P+10E			1993	S. MIHAILESCU	U2
508	Calea FLOREASCA	19	1	1926	S+P+2E+Ma		843	1993	D. POPESCU	U2
509	Calea FLOREASCA	11	1	1924	S+P+2E		5,577	1993	R. DIAMANDOPOL	U2
510	Strada FOISORUL DE FOC	1	2	1926	S+P+5E			1993	I. VARSA	U1
511	Strada FRANCEZA	13	3	1895	S+P+2E+Pod			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
512	Strada FRANCEZA	18	3	1883	S+P+2E; S+P+Mz+2E			1993	V. BOGDAN	U1
513	Strada FRANCEZA	64	3	1870	S+P+3E			1993	M. PERJESCU	U1
514	Strada FRANCEZA	66	3	1870	S+P+4E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U1

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
515	Strada FRANCEZA	12	3	1870	S+P+2E			1993	M. MIRONESCU	U1 ; U2
516	Strada FRANCEZA	11	3	1885	S+P+1E			1993	V. BOGDAN	U2
517	Strada FRANCEZA	34	3	1840	S+P+1E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U2
518	Strada FRANCEZA	56	3	1870	S+P+1E			1993	V. BOGDAN	U2
519	Strada FRANCEZA	58	3	1890	S+P+3E			1993	M. MIRONESCU	U2
520	Strada FRANCEZA	60	3	1880	S+P+3E			1993	COROIU C. EMIL	U2
521	Strada FRANCEZA	16	3	1850	S+P+1E			1993	M. CRACIUN	U3
522	Strada FRANCEZA	17	3	1890	S+P+2E+Ma			1993	M. MIHAILESCU	U3
523	Strada FRANCEZA	19	3	1880	S+P+1E			1993	V. DORDEA	U3
524	Strada FRANCEZA	46	3	1925	S+P+2E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
525	Strada FRANCEZA	7	3	1879	S+P+1E (ruina)			1993	COROIU C. EMIL	U3
526	Strada FRUMOASA	12	1	1900	S+P+1E			1993	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	U2
527	Strada FRUMOASA	29	1	1940	S+P+1E+Ma			1993	R. AGENT	U2
528	Strada FRUMOASA	20	1	1890	S+P+1E			1993	V. BOGDAN	U3
529	Strada FRUMOASA	33	1	1912	S+P+1E+Ma			1993	V. BOGDAN	U3
530	Strada FRUMOASA	35	1	1933	S+P			1993	V. BOGDAN	U3
531	Strada FRUMOASA	47	1	1910	S+P+1E+Ma			1993	V. BOGDAN	U3
532	Strada GABROVENI	16	3	1884	S+P+1E			1993	D. POPESCU	U1
533	Strada GABROVENI	18	3	1885	S+P+1E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
534	Strada GABROVENI	2	3	1940	S+P+7E			1993		U1
535	Strada GABROVENI	3	3	1920	S+P+1E+Ma			1993		U1
536	Strada GABROVENI	43	3	1890	S+P+2E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U1
537	Strada GABROVENI	55	3	1940	S+P+2E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U1
538	Strada GABROVENI	57	3	1890	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U1
539	Strada GABROVENI	10	3	1898; 1936	S+P+3E+Ma; S+P+2E			1993	PETROVICI GH. RADU	U1 ; U2
540	Strada GABROVENI	20	3	1850	S+P+1E+Ma			1993	I. VARSA	U2
541	Strada GABROVENI	61	3	1959	S+P+7E; S+P+7E; S+P+4E			1994	D. POPESCU	U2
542	Strada GALA GALACTION	24	1	1924	S+P+1E			1993	S. ALTENLIU	U3
543	Strada GALA GALACTION	54	1	1942	S+P+Ma			1993	S. ALTENLIU	U3
544	Strada GARIBALDI	26A	2	1960	S+P+2E			1997	NICUT N. CORNELIU CALIN	U3
545	Strada GAZELEI	35C	4	1900	S+P+1E; S+P+1E; S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
546	Strada GAZELEI	30	4	1931; 1910	S+P+1E; S+P			1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U3
547	Strada GAZELEI	32CD	4	1910	S+P+1E; S+P+1E+Ma			1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
548	Strada GAZELEI	47	4	1930	S+P+1E			1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U3
549	Strada GEORGE MURGOCI	9	4	1915	S+P; S+P+1E			1993	V. SEVCENCO	U3
550	Strada GEORGES BIZET	9	2	1950	S+P+2E			1995	MARIN V. TEODOR	U3
551	Strada GHEORGHE BRATIANU	26	1	1926	S+P+2E			1993	NEICU M. MIRCEA	U3
552	Strada GHEORGHE CANTACUZINO	3	2	1934	S+P+3E+Ma			1993	L. NEAGOE	U2
553	Bulevardul GHEORGHE I. DUCA	2	1	1936; 1937	S+P+7E; S+P+5E			1993	M. SUCEVEANU	U2
554	Strada GHEORGHE LAZAR	9A-9B	1	1926; 1926	S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma			1994	R. AGENT	U3
555	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	9	1	1961	S+P+9E	162	17,792	1996	N. ALEMAN	U3
556	Strada GHEORGHE MANEA	13	3	1935	S+P+1E+Ma			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
557	Strada GHEORGHE MANU	12	1	1945	S+Ds+P+4E			1994	L. NEAGOE	U2
558	Strada GHEORGHE MANU	18	1	1900	S+P+3E			1993		U2
559	Strada GHEORGHE MANU	6	1	1935	S+P+3E+Ma			1994		U2
560	Bulevardul GHEORGHE MARINESCU	15	5	1932	S+P+2E+Ma			1993	A. NEAGU	U3
561	Strada GHEORGHE NEGEL	39-43	6	1951	S+P			1993	DRUGEA I. GHEORGHE	U3
562	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	21	2	1932	S+P+2E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U1
563	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	32	2	1935	S+P+2E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U1
564	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	1	2	1939	S+P+2E			1993	I. LUNGU	U2
565	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	13	2	1930	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U2
566	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	56	2	1935	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U2
567	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	6	2	1928	S+P+2E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
568	Strada GHEORGHE PREOTESCU	24	4	1925	S+P+2E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
569	Strada GHEORGHE PREOTESCU	26	4	1916	S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
570	Strada GHEORGHE PREOTESCU	29	4	1938	S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
571	Strada GHEORGHE PREOTESCU	25	4	1936	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2 ; U3
572	Strada GHEORGHE PREOTESCU	13	4	1910	S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
573	Strada GHEORGHE PREOTESCU	18	4	1948	S+P; S+P+2E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
574	Strada GHIOCEI	25	2	1940	S+P+2E			1994	R. SOFRONIE	U2
575	Strada GIACOMO PUCCINI	1	2	1939	S+P+3E	8	970	1995	PAVEL GH. CONSTANTIN	U2
576	Strada GINA PATRICHI	1	1	1939	S+P+5E+Ma	6	1,050	1994	D. POPESCU	U2
577	Strada GIOACCHINO ROSSINI	6	2	1959	S+Ds+P+3E		1,980	1995	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	U2
578	Calea GIULESTI	11	6	1962	S+P+8E			1995	D.CAPATINA	U2
579	Calea GIULESTI	42	6	1963	S+P+8E			1996	CAPATINA V. DAN GEORGE	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
580	Calea GIULESTI	46-48	6	1961	S+P+7E			1996	CAPATINA V. DAN GEORGE	U2
581	Calea GIULESTI	50-52	6	1962	S+P+8E			1995	CAPATINA V. DAN GEORGE	U2
582	Calea GIULESTI	133	6	1961	S+P+4E			1996	I. NICULA	U3
583	Strada GRADINA CU CAI	1	5	1910	S+P+1E+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
584	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	75	1	1944	S+P+2E+Ma	7	605	1993	NEICU M. MIRCEA	U2
585	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	76	1	1930	S+P+2E+Ma	16	1,079	1993	NEICU M. MIRCEA	U2
586	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	78	1	1925	S+P+3E	8	1,015	1993	NEICU M. MIRCEA	U2
587	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	82	1	1949	S+P+3E	21	1,437	1993	NEICU M. MIRCEA	U2
588	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	61	1	1935	S+P+2E	7	650	1993	NEICU M. MIRCEA	U3
589	Strada GRIGORE COBALCESCU	12	1	1891	S+P+1E+Ma			1993	PICULESCU I. STELIAN	U1
590	Strada GRIGORE COBALCESCU	13	1	1930	S+P+1E			1993	PICULESCU I. STELIAN	U1
591	Strada GRIGORE COBALCESCU	18	1	1912	S+P+1E+Ma			1993	PICULESCU I. STELIAN	U1
592	Strada GRIGORE COBALCESCU	29	1	1930	S+P+2E+Ma			1993	DRUGEA I. GHEORGHE	U1
593	Strada GRIGORE COBALCESCU	35	1	1881	S+P+1E+Ma			1993	PICULESCU I. STELIAN	U1
594	Strada GRIGORE COBALCESCU	40	1	1880	S+P+1E+Ma			1993	PICULESCU I. STELIAN	U1
595	Strada GRIGORE COBALCESCU	9	1	1959	S+P+1E+Ma			1993	DRUGEA I. GHEORGHE	U1
596	Strada GRIGORE COBALCESCU	7	1	1934	S+P+1E+Ma			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
597	Strada GRIGORE COBALCESCU	8	1	1920	S+P+1E+Pod			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
598	Strada GRIGORE COBALCESCU	5	1	1934	S+P+2E+Ma			1994	I. ANTONESCU	U3
599	Strada GRIGORE COBALCESCU	54	1	1929	S+P+3E+Ma			1995	D. GHEORGHE	U3
600	Strada GRIGORE COBALCESCU	56	1	1929	S+P+3E+Ma			1995	D. GHEORGHE	U3
601	Strada GRIGORE COBALCESCU - CORP A	45	1	1927	S+P+2E	6	872	1993	H. DUGAN	U1
602	Strada GRIGORE COBALCESCU - CORP B	45	1	1927	0			1993	H. DUGAN	U2
603	Strada GRIGORE MOISIL	4	2	1968	S+P+10E	88	6,214	1993	TITARU C. EMILIAN	U3
604	Strada GRIGORE RADUCANU	19	1	1925	S+P+1E			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U3
605	Strada GRIGORE RADUCANU	21	1	1928	S+P+1E+Ma			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U3
606	Calea GRIVITEI	123	1	1930	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U1
607	Calea GRIVITEI	131	1	1880	S+P+1E+Ma	3	328	1993	D. POPESCU	U1
608	Calea GRIVITEI	166A	1	1935	S+P+2E+Ma			1994	H. DUGAN	U1
609	Calea GRIVITEI 184B corp A+B	184B; 184C	1	1935	S+P+2E+Ma; S+P+2E+Ma	13	1,974	1993	M. CONDRUT	U1; 184B = Corp A 184C = Corp B
610	Calea GRIVITEI	23A	1	1910	S+P+1E	5	520	1993	H. DUGAN	U1
611	Calea GRIVITEI	36	1	1926	S+P+2E	5	700	1993	H. DUGAN	U1

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
612	Calea GRIVITEI	36C	1	1900	S+P+2E	6	700	1993	H. DUGAN	U1
613	Calea GRIVITEI	39	1	1940	S+P+6E			1995	R. AGENT	U1
614	Calea GRIVITEI	63C	1	1923	S+P+2E	13	1,000	1993	V. BOGDAN	U1
615	Calea GRIVITEI	127CDE	1	1900	S+P+1E+Ma; S+P;	2	600	1993	D. POPESCU	U2
616	Calea GRIVITEI	129	1	1930	S+P+1E+Ma	10	947	1993	D. POPESCU	U2
617	Calea GRIVITEI	172	1	1935	S+P+3E	10	140	1993	ARIENESCU GH. CONSTANTIN	U2
618	Calea GRIVITEI	174B	1	1935	S+P+3E			1995	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	U2
619	Calea GRIVITEI	23	1	1928	S+P+4E			1994	H. DUGAN	U2
620	Calea GRIVITEI	50	1	1930	S+P+1E+Ma	4	516	1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
621	Calea GRIVITEI	43	1	1923	S+P+1E+Ma	5	548	1993	V. BOGDAN	U3
622	Strada GUTEMBERG	12	5	1900	S+P+2E			1993	TUOSE M. NICULAIE	U1
623	Strada GUTEMBERG	16	5	1934	S+P+5E+Ma			1995	URSACHESCU E. MIHAI	U2
624	Strada GUTEMBERG	10	5	1920	S+P+1E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
625	Strada GUTEMBERG	4	5	1930	S+P+1E			1993	S. STANESCU	U3
626	Strada GUTEMBERG	6	5	1920	S+P+1E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
627	Strada GUTEMBERG	8	5	1930	S+P+3E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
628	Strada HAGIULUI	10	2	1920	S+P+2E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
629	Strada HALELOR	7	3	1890	S+P+3E	7	1,885	1993	D. POPESCU	U1
630	Strada HALMEU	13	2	1920	S+Ds+P+1E			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
631	Strada HARALAMBIE BOTESCU	2	1	1916	S+P+1E			1993	H. DUGAN	U1
632	Strada HARALAMBIE BOTESCU	11	1	1925	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U2
633	Strada HARALAMBIE BOTESCU	14	5	1920	S+P+3E			1994	R. AGENT	U3
634	Strada HARJEU	7	2	1937	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
635	Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT	59	1	1926	S+P+2E+Ma			1994	R. AGENT	U3
636	Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT	61	1	1930	S+P+2E			1994	R. AGENT	U3
637	Strada HERASTRAU	1	1	1938	S+P+1E			1993		U1
638	Strada HERTA	7	2	1980	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U2
639	Strada HORATIU	17	1	1938	S+P+1E+Ma			1995	M. IONESCU	U3
640	Strada HOREI	30	2	1940	S+P+1E			1993	C. VASILIU	U1
641	Strada HOREI	16	2	1910	S+P+2E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U2
642	Strada HOREI	7BIS	2	1923	S+P+2E+Ma	5		1993	V. CONSTANTINESCU	U2
643	Strada HOREI	8	2	1935	S+P+3E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U2
644	Strada HOREI	5BIS	2	1940	S+P+Ma			1993	M. CONDRUT	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
645	Strada HRISOVULUI	14	1	1957	S+P+3E			1995	V. FIERBINTEANU	U3
646	Bulevardul HRISTO BOTEV	13	3	1938	S+P+3E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
647	Bulevardul HRISTO BOTEV	2	3	1900	S+P+2E	4	402	1993	GOSPODINOV A. NICOLA	U1
648	Bulevardul HRISTO BOTEV	4	3	1930	S+P+2E+Ma			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U1
649	Bulevardul HRISTO BOTEV	26	3	1930	S+P+5E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
650	Bulevardul HRISTO BOTEV	44	3	1903	S+P+1E+Ma			1993	S. PAUNESCU	U2
651	Bulevardul HRISTO BOTEV	22	3	1936	S+P+7E			1994	NICULESCU T. GABRIEL	U3
652	Bulevardul HRISTO BOTEV	24	3	1935	S+P+5E			1994	GHIOCEL V. DAN	U3
653	Bulevardul HRISTO BOTEV	27	3	1937	S+P+3E+Ma			1994	GHIOCEL V. DAN	U3
654	Bulevardul HRISTO BOTEV	29	3	1900	S+P+Ma			1993	N. ALEMAN	U3
655	Bulevardul HRISTO BOTEV	34	3	1934	S+P+3E			1994	GHIOCEL V. DAN	U3
656	Bulevardul HRISTO BOTEV	7	3	1920	S+P+3E+Ma			1994	GHIOCEL V. DAN	U3
657	Strada IACOB FELIX	72	1	1935	S+P+1...2E+Ma			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U2
658	Strada IACOB NEGRUZZI	28	1	1926	S+P+1E			1993	V. BOGDAN	U1
659	Strada IACOB NEGRUZZI	30	1	1898	S+P+1E+Ma			1993	R. VASILESCU	U1
660	Strada IANCU CAPITANU	19	2	1940	S+P+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U3
661	Strada IANCU CAVALER DE FLONDOR	7	2	1925	S+P+2E+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U1
662	Bulevardul IANCU DE HUNEDOARA	37	1	1960	S+P+8E		11,554	1994	V. SEVCENCO	U3
663	Bulevardul IC BRATIANU	2	3	1940	S+P+1E+Ma			1993	P. VERNESCU	U1
664	Bulevardul IC BRATIANU	6	3	1937	S+P+8E			1994	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U1
665	Bulevardul IC BRATIANU	14	3	1880	S+P+2E			1993	COROIU C. EMIL	U2
666	Bulevardul IC BRATIANU	35	3	1956	S+P+7E			1994	V. GEORGESCU	U2
667	Bulevardul IC BRATIANU	34	3	1945	S+P+6E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
668	Bulevardul IC BRATIANU	39	3	1986	S+P+9E			1994	NAVODARIU C. MIHAI	U3
669	Bulevardul IC BRATIANU	44	3	1958	S+P+7E			1994	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U3
670	Strada ICOANEI	40	2	1924	S+P+3E			1993	R. VASILESCI	U2
671	Strada ICOANEI	38-38AC	2	1934; 1936	S+P+3E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
672	Strada ICOANEI	57	2	1938	S+P+1E+Ma			1993	D. POPESCU	U3
673	Strada ICOANEI	69C	2	1880	S+P+1E; S+P+2E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	U3
674	Strada IENACHITA VACARESCU	3	4	1921	S+P+3E			1994	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
675	Strada IENACHITA VACARESCU	46	4	1892	S+P; S+P+1E			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	U1 ; U2
676	Strada IENACHITA VACARESCU	45	4	1932	S+P+2E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
677	Strada IENACHITA VACARESCU	8	4	1840	S+P+1E			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
678	Strada IENACHITA VACARESCU	14	4	1936	S+P+1E+Ma			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U3
679	Strada IENACHITA VACARESCU	19	4	1935	S+P+2E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
680	Strada IENACHITA VACARESCU	20ABCDE	4	1918;1923	S+P+1E;S+P+1E; S+P		800	1993	PETROVICI GH. RADU	U3
681	Strada IENACHITA VACARESCU	41	4	1920	S+P+1E			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	U3
682	Strada IENACHITA VACARESCU	47	4	1935	S+P+1E+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
683	Strada IENACHITA VACARESCU	48C	4	1909	S+P; S+P+1E			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U3
684	Strada IENACHITA VACARESCU	50	4	1935	S+P+1E+Ma			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
685	Strada ILARIE CHENDI	44	2	1940	S+P+3E			1993	TUPOSE M. NICULAIE	U1
686	Strada ILFOV	2	5	1894	S+P+2E+Ma			1995		U2
687	Strada ILIE CAMPEANU	22	5	1933	S+P+2E			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
688	Strada INISOR	19	2	1936	S+P+1E			1993	TUPOSE M. NICULAIE	U3
689	Intrarea CALTUNA	15	4	1900	S+P+2E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U1
690	Intrarea CALTUNA	17	4	1900	S+P+1E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U1
691	Intrarea CLUCEREASA MARIA	6C	3	1905	S+P+Ma; S+P;			1993	D. POPESCU	U1
692	Intrarea COSTACHE NEGRI	4	5	1933	S+P+1E+Ma			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
693	Intrarea DRAGUSA	15	4	1937	S+P+2E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
694	Intrarea DRAGUSA	5	4	1938	S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
695	Intrarea DRAGUSA	6	4	1935	S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
696	Intrarea DUMITRU LEMNEA	18	1	1930	S+P+2E+Ma			1993	NICOLAE N. ROSCA	U2
697	Intrarea DUMITRU LEMNEA	7	1	1939	S+P+2E+Ma			1995	G. DUMITRU	U2
698	Intrarea DUMITRU LEMNEA	8	1	1935	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U2
699	Intrarea DUMITRU LEMNEA	1	1	1934	S+P+3E			1995	H. DUGAN	U3
700	Intrarea DUMITRU LEMNEA	2	1	1934	S+P+2E+Ma			1995	H. DUGAN	U3
701	Intrarea DUMITRU LEMNEA	6	1	1939	S+P+2E	3	465	1995	L. NEAGOE	U3
702	Intrarea GHEORGHE MANU	1	1	1935	S+Ds+P+3E			1994	IORDACHESCU I. EUGENIU	U3
703	Intrarea GRIGORE CANTILLI	4	1	1940	S+P+3E		675	1995	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	U2
704	Intrarea INTRE GARLE	13	4	1946	S+P+3E			1994	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
705	Intrarea INTRE GARLE	9	4	1923	S+P+3E			1994	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
706	Intrarea ION CALIN	2	2	1939	S+P+2E+Ma			1994	ANTONESCU D. EUGEN	U2
707	Intrarea LICURICI	2	3	1934	S+P+2E+Ma			1994	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
708	Intrarea LICURICI	4	3	1934	S+P+2E+Ma			1994	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
709	Intrarea MIHAI EMINESCU	1	2	1929	S+P+3E			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
710	Intrarea MONEASA	5	1	1935	S+P+2E			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
711	Intrarea NICOLAE VERMONT	1	2	1935	S+P+4E			1993	M. PERJESCU	U1
712	Intrarea NICOLAE VERMONT	3	2	1935	S+P+2E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U2
713	Intrarea NICOLAE VERMONT	7	2	1936	S+P+2E+Ma			1993	I. VARSA	U3
714	Intrarea PROGRESULUI	17C	1	1920	S+P+2E+Ma			1993	COROIU C. EMIL	U1
715	Intrarea SFANTUL MINA	6	3	1900	S+Ds+P+Ma			1993	D. POPOESCU	U3
716	Intrarea SFANTUL MINA	7	3	1894	S+P+1E; S+P			1993	D. POPOESCU	U3
717	Intrarea SFANTUL MINA	8	3	1903	S+P+1E			1993	D. POPOESCU	U3
718	Intrarea STAFETEI	1	3	1933	S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
719	Intrarea VASILE PAUN	2	5	1940	S+P+5E			1993	NAVODARIU C. MIHAI	U3
720	Intrarea VLADIMIR STREINU	12	2	1937	S+P+2E			1993	TUOSE M. NICULAIE	U3
721	Intrarea VLADIMIR STREINU	2	2	1937	S+P+2E			1993	TUOSE M. NICULAIE	U3
722	Strada INVIATORILOR	22	3	1920	S+P+3E			1993	M. ELEFTERESCU	U3
723	Strada IOAN BUDAI DELEANU	5	4	1935	S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
724	Strada IOAN FILITTI	10	3	1902	S+P+5E			1993	GEROM	U1
725	Strada IOAN FILITTI	5	3	1890	S+P+3E			1993	V. DORDEA	U1
726	Strada IOAN FILITTI	8	3	1916	S+P+2E+Ma			1993	V. DORDEA	U3
727	Strada IOAN VODA CARAGEA	3	1	1920	S+P+2E+Ma		867	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
728	Strada IOAN VODA CARAGEA	2	1	1920	S+P+3E		1,245	1994	IORDACHESCU I. EUGENIU	U3
729	Strada IOAN VODA CARAGEA	27	1	1938	S+P+3E		670	1993	ANGELESCU I. RODICA	U3
730	Strada ION ANDREESCU	1	2	1942	S+P+Mz+5E+Ma	30	2,170	1994	TUOSE M. NICULAIE	U2
731	Strada ION ANDREESCU	29	2	1925	S+P+2E; S+P	5	802	1993	D. POPOESCU	U2
732	Strada ION ANDREESCU	10CGF	2	1926	S+P+2E+Ma			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U2 ; U1
733	Strada ION ANDREESCU	11	2	1925	S+P+1E+Ma;S+P	1		1993	D. POPOESCU	U3
734	Strada ION ANDREESCU	17	2	1944	S+P+3E+Ma	8	496	1993	TUOSE M. NICULAIE	U3
735	Strada ION ANDREESCU	4CD	2	1925	S+P+1E+Ma;S+P; S+P+1E	9	1,035	1993	D. POPOESCU	U3
736	Strada ION ANDREESCU	6CD	2	1920	S+P;S+P+1E; S+P+Ma	6	788	1993	D. POPOESCU	U3
737	Strada ION BREZOIANU	51	1	1946	S+P+10E			1996	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	U2
738	Strada ION BREZOIANU	10	5	1972	S+P+8E			1995	CAPATINA V. DAN GEORGE	U3
739	Strada ION BREZOIANU	8	5	1880	S+P+1E			1993		U3
740	Strada ION BREZOIANU	9	5	1932	S+P+6E			1995	R. SOFRONIE	U3
741	Strada ION CALIN	20	2	1939	S+P+2E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
742	Strada ION CALIN	3	2	1934	S+P+2E+Ma			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
743	Strada ION CALIN	35	2	1905	S+P+1E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
744	Strada ION CAMPINEANU	2	1	1940	S+P+Mz+6E		5,118	1993	TITARU C. EMILIAN	U1
745	Strada ION CAMPINEANU	31	1	1959	S+P+8E			1993	PROIECT BUCURESTI	U1
746	Strada ION FLORESCU	17	3	1878	S+P+2E;S+P+1E			1993	D. POPESCU	U1
747	Strada ION FLORESCU	8	3	1900	S+P+2E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U2
748	Strada ION FLORESCU	19C	3	1878	S+P+1E+Pod;			1993	V. DORDEA	U3
749	Strada ION FLORESCU	2	3	1938	S+P+4E			1993	M. MIRONESCU	U3
750	Strada ION GHICA	1	3	1936	S+P+9E			1994	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U1
751	Strada ION LUCA CARAGIALE	19	2	1910	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U2
752	Strada ION LUCA CARAGIALE	22	2	1924	S+P+4E			1993	M. DABIJA	U2
753	Strada ION LUCA CARAGIALE	3	2	1933	S+P+4E			1993	D. POPESCU	U2
754	Strada ION LUCA CARAGIALE	8	2	1913; 1933	S+P+1E+Pod; S+P+4E			1993;1997	M. DABIJAARSENIE GR. GRIGORE	U2
755	Strada ION LUCA CARAGIALE	1A	2	1937	S+P+5E			1993	M. CONDRUT	U3
756	Strada ION MAIORESCU	7	2	1939	S+P+3E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
757	Strada ION MAIORESCU	61C	2	1920	S+P; S+P+1E S+P+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U2
758	Strada ION MAIORESCU	59C	2	1927	S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U2 ; U3
759	Strada ION MAIORESCU	20	2	1935	S+P+4E			1993		U3
760	Bulevardul ION MIHALACHE	18	1	1930	S+P+3E			1995	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	U1
761	Bulevardul ION MIHALACHE	66	1	1940	S+P+3E+Ma			1993	TITARU C. EMILIAN	U1
762	Bulevardul ION MIHALACHE	68	1	1937	S+P+2E+Ma	8	644	1993	M. CONDRUT	U1
763	Bulevardul ION MIHALACHE	65	1	1934	S+P+2E+Ma; S+P	11	860	1993	M. CONDRUT	U1 ; U3
764	Bulevardul ION MIHALACHE	329	1	1963	S+P+10E			1995	PICULESCU I. STELIAN	U2
765	Bulevardul ION MIHALACHE	333	1	1963	S+P+10E	44	3,833	1995	PICULESCU I. STELIAN	U2
766	Bulevardul ION MIHALACHE	94	1	1929	S+P+2E+Ma	1	1,050	1993	GHEORGHE AFANASENCO	U2
767	Bulevardul ION MIHALACHE	295-297	1	1930	S+P+1E	2	570	1993	M. CONDRUT	U3
768	Bulevardul ION MIHALACHE	70-84	1	1975	S+P+10E	80	11,044	1995	R. DRIMER	U3
769	Strada ION MINCU	27	1	1940	S+P+1E	8	1,115	1993	NEICU M. MIRCEA	U3
770	Strada ION NECULCE	39	1	1912	S+P+1E			1993	S. ALTENLIU	U1
771	Strada ION NECULCE	74C	1	1923	S+P+2E			1993	H. DUGAN	U2
772	Strada ION NECULCE	74	1	1923	S+P+3E			1993	H. DUGAN	U3
773	Strada ION NISTOR	2	3	1945	S+P+Mz+6E			1993	V. DORDEA	U2
774	Strada ION NISTOR	6	3	1978	2S+P+10E			1994	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
775	Strada ION OTETELESANU	5	1	1942	S+P+6E+Ma		1,689	1994	NICOLAE TEMELCU	U2
776	Strada ION PUSCARIU	9	4	1930	S+P+3E			1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U2
777	Strada ION RACOTEANU	2	3	1935	S+P+4E			1993	D. POPESCU	U2
778	Strada ION RADOVICI	10	5	1928	S+P+1E+Ma			1993	L. AGAPI	U2
779	Strada IRIMICULUI	2	2	1976	S+P+11E			1993	A. NICULESCU	U2
780	Strada ITALIANA	1	2	1925	S+P+2E+Ma		1,444	1994	I. NICULA	U3
781	Strada ITALIANA	23	2	1925	S+P+2E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
782	Strada IULIA HASDEU	1	1	1910	S+P+2E+Ma			1994	ANTONESCU D. EUGEN	U3
783	Bulevardul IULIU MANIU	128	6	1966	S+P+9E			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U3
784	Bulevardul IULIU MANIU	23	6	1976	S+P+10E			1993	I. LUNGU	U3
785	Bulevardul IULIU MANIU	9	6	1976	S+P+8...11E			1993	I. LUNGU	U3
786	Strada IVAN PETROVICI PAVLOV	29-31	1	1946	S+P+1E			1993	GHEORGHE AFANASENCO	U3
787	Strada IVAN PETROVICI PAVLOV	33-35	1	1946	S+P+1E			1993	GHEORGHE AFANASENCO	U3
788	Strada IVO ANDRIC	6	3	1887	S+P+1E	5	641	1993	M. PERJESCU	U1
789	Strada IVO ANDRIC	10	3	1900	S+P+4E	20	2,043	1993	PETROVICI GH. RADU	U2
790	Strada JEAN LOUIS CALDERON	26	2	1930	S+P+3E+Ma			1994	PRETORIAN I. ALEXANDRINA	U1
791	Strada JEAN LOUIS CALDERON	14	2	1940	S+P+2E+Ma; S+P+3E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
792	Strada JEAN LOUIS CALDERON	50	2	1900	S+P+1E+Pod			1993	L. NEAGOE	U3
793	Strada JOLIOT FREDERIC CURIE	15	5	1935	S+P+2E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
794	Strada JUDETULUI	22	2	1928	S+P+1E	2	1,662	1993	TITARU C. EMILIAN	U2
795	Strada LAHOVARI - CORP A	1	1	1929	S+P+4E		2,607	1993	D. POPESCU	U2
796	Strada LANTULUI	1-1B	5	1940	S+P+Ma;S+P+3E			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
797	Bulevardul LASCAR CATARGIU	1	1	1930	S+P+2E	10	1,128	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
798	Bulevardul LASCAR CATARGIU	7	1	1935	S+P+3E+Ma	7	1,096	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
799	Bulevardul LASCAR CATARGIU	24-26	1	1937	S+P+8E		7,815	1994	NEICU M. MIRCEA	U2
800	Bulevardul LASCAR CATARGIU	28	1	1935	S+P+4E	18	1,620	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
801	Bulevardul LASCAR CATARGIU	41	1	1939	S+P+3E+Ma	15	1,194	1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U2
802	Bulevardul LASCAR CATARGIU	45	1	1930	S+P+4E+Ma		1,370	1996	URSACHESCU E. MIHAI	U2
803	Bulevardul LASCAR CATARGIU	9	1	1920	S+P+3E+Pod	17	1,393	1993	D. POPESCU	U2
804	Bulevardul LASCAR CATARGIU	27	1	1930	S+P+5E	18	1,413	1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U3
805	Bulevardul LASCAR CATARGIU	9A	1	1900	S+P+2E+Ma		1,641	1996	SIMION V. ZOE ADINA	U3
806	Strada LATINA	4	2	1940	S+Ds+P+3E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
807	Strada LEON VODA	18	4	1900	S+P; S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
808	Strada LEON VODA	15	4	1900	S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
809	Strada LEONIDA VARNALI	15	1	1913	S+P+1E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
810	Strada LICURG	2	2	1910	S+P+1E+Ma			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U3
811	Strada LINARIEI	144	4	1920	S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
812	Strada LINARIEI	144A	4	1946	S+P; S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
813	Strada LINARIEI	146	4	1938	S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
814	Strada LIPSCANI	46	3	1880	S+P+2E			1993		U1
815	Strada LIPSCANI	54	3	1900	S+P+2E+Pod			1993	N. GOSPODINOV	U1
816	Strada LIPSCANI	66	3	1900	S+P+3E+Pod			1993	N. GOSPODINOV	U1
817	Strada LIPSCANI	72	3	1900	S+P+1E			1993	N. GOSPODINOV	U1
818	Strada LIPSCANI	77	3	1875	S+P+1E			1993		U1
819	Strada LIPSCANI	79	3	1875	S+P+3E			1993	NEICU M. MIRCEA	U1
820	Strada LIPSCANI	80	3	1875	S+P+2E			1993	N. ALEMAN	U1
821	Strada LIPSCANI	19	3	1898	S+P+2E+Ma			1994	M. MIRONESCU	U2
822	Strada LIPSCANI	28	3	1880	S+P+2E			1993	CISMIGIU I. ALEXANDRU DECEDAT	U2
823	Strada LIPSCANI	3	3	1921	S+P+4E+Ma			1995	BADEA A. DRAGOS CORIOLAN	U2
824	Strada LIPSCANI	39	3	1973	S+P+2E			1993	M. MIHAILESCU	U3
825	Strada LIPSCANI	52	3	1900	S+P+2E+Pod			1993	N. GOSPODINOV	U3
826	Strada LIREI	20	2	1935	S+P+2E+Ma			1993	M. CONDRUT	U1 ; U2
827	Strada LISTER	5	5	1933	S+P+1E+Pod			1993	R. DIAMANDOPOL	U1
828	Strada LIVENI	3	4	1920	S+P+3E+Ma			1994	H. DUGAN	U3
829	Strada LIZEANU	12	2	1938	S+P+2E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
830	Strada LIZEANU	22-24	2	1958	S+P+2E+Ma	7	1,097	1993	D. POPESCU	U2
831	Strada LIZEANU	23	2	1936	S+P+2E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
832	Strada LOGOFATUL DAN	2	2	1973	S+P+10E			1993	A. CIOBOTARU	U2
833	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	17	2	1939	S+P+3E	4	838	1994	R. SOFRONIE	U2
834	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	22	2	1929	S+P+3E	8	1,215	1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U2
835	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	3	2	1930	S+P+3E+Ma			1994		U2
836	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	11	2	1935	S+P+4E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
837	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	15	2	1921	S+P+1E+Ma			1993	COROIU C. EMIL	U3
838	Strada LOTRU	59	1	1947	S+P+1E+Ma	7	676	1993	PICULESCU I. STELIAN	U1
839	Strada LOUIS PASTEUR	61	5	1937	S+P+2E+Pod			1993	G. NITU	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
840	Strada LOUIS PASTEUR	23	5	1928	S+P+2E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
841	Strada LOUIS PASTEUR	38	5	1935	S+P+2E			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
842	Strada LUCEAFARULUI	2	5	1933	S+P+2E+Ma			1993	V. SEVCENCO	U2
843	Strada LUDWIG VAN BEETHOVEN	2	2	1960	S+P+4E			1997	H. KÖBER	U1
844	Strada LUIGI CAZZAVILLAN	15A	1	1922	S+P+5E		1,365	1993	M. DABIJA	U1
845	Aleea LUNGULETU	6	2	1963	S+P+10E		30,071	1994	ANASTASIU V. DAN GHEORGHE	U2
846	Strada LUNII	6	2	1930	S+P+2E+Ma	9	830	1993	I. LUNGU	U2
847	Strada LUNTREI	10	2	1975	S+P+10E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
848	Strada LUNTREI	6	2	1974	S+P+10E	348		1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
849	Strada MACARIE CANTARETUL	4	1	1936	S+P+3E	4	525	1995	S. RAMIRO	U3
850	Strada MAGURA VULTURULUI	31	2	1930	S+P+1E+Ma			1993	D.POPESCU	U3
851	Strada MAICA DOMNULUI	48	2	1937	S+P+2E+Ma			1994	NEICU M. MIRCEA	U2
852	Strada MAICA DOMNULUI	52	2	1934	S+P+2E+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
853	Strada MALTOPOL	17	1	1935	S+P+3E			1995	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	U1
854	Strada MANTULEASA	32	2	1927	S+P+2E+Ma			1996	TUDOSE M. NICULAIE	U1
855	Strada MANTULEASA	34	2	1932	S+P+2E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U1
856	Strada MANTULEASA	33	2	1924	S+P+2E+Pod			1993	D. POPESCU	U2
857	Strada MANTULEASA	37	2	1922	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U2
858	Strada MANTULEASA	38	2	1934	S+P+Mz+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U2
859	Aleea MANTULEASA	2	2	1936	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
860	Strada MANTULEASA	31	2	1910	S+P+1E;S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
861	Bulevardul MARASESTI - CORP A+B+C	28	4	1924	S+P+4E+Ma; S+P+4E; S+P+3E			1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U2
862	Bulevardul MARASTI	43	1	1935	S+P+2E+Ma			1995	M. IONESCU	U2
863	Strada MARCU ARMASU	1	2	1974	S+P+10E			1993	S. MIHAILESCU	U2
864	Strada MARCU ARMASU	3	2	1974	S+P+10E			1993	S. MIHAILESCU	U2
865	Strada MARCU ARMASU	11	2	1974	S+P+10E			1993	S. MIHAILESCU	U3
866	Strada MARCU ARMASU	5	2	1974	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U3
867	Strada MARCU ARMASU	9	2	1974	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U3
868	Strada MARCU ARMASU - BLOC 27	7	2	1974	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U3
869	Strada MARIA HAGI MOSCU	19-21	1	1950	S+P+2E+Ma			1994	PETROVICI GH. RADU	U2
870	Strada MARIA ROSETTI	36	2	1936	S+P+7E+Ma	31		1994	M. DRIMMER	U1
871	Strada MARIA ROSETTI	12	2	1930	S+P+1E+Ma			1993	L. NEAGOE	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
872	Strada MARIA ROSETTI	13	2	1910	S+P+2E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
873	Strada MARIA ROSETTI	15	2	1934	S+P+5E	14	1,536	1992	PETROVICI GH. RADU	U3
874	Strada MARIA ROSETTI	17	2	1934	S+P+4E+Ma			1993	D. POPOESCU	U2
875	Strada MARIA ROSETTI	18	2	1930	S+P+2E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
876	Strada MARIA ROSETTI	30	2	1938	S+P+4E			1994	NEICU M. MIRCEA	U2
877	Strada MARIN SERGHIESCU	10	2	1920	S+P+1E+Ma			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
878	Strada MARIN SERGHIESCU	6-8	2	1940	S+P+4E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
879	Strada MASINA DE PAINE	23	2	1925	S+P+1E+Ma; S+P+1E			1993	D. POPOESCU	U2
880	Strada MASINA DE PAINE	20	2	1968	S+P+10E			1993	Z. APOSTOL	U3
881	Strada MASINA DE PAINE	22	2	1968	S+P+10E			1993	V. CONSTANTINESCU	U3
882	Strada MASINA DE PAINE	41	2	1968	S+P+10E			1993	NAVODARIU C. MIHAI	U3
883	Strada MATACHE DOBRESCU	3	3	1930	S+P+2E			1993	M. ELEFTERESCU	U2
884	Strada MATASARI	14	2	1935	S+P+1E; S+P+1E			1993	I. VARSA	U2
885	Strada MATASARI	38	2	1928	S+P+1E			1993	TUOSE M. NICULAIE	U2
886	Strada MATASARI	23C	2	1936	S+P+2E; S+P+1E			1993	D. POPOESCU	U2 ; U3
887	Strada MATASARI	32-34	2	1935	S+P+1E+Ma; S+P			1993	D. POPOESCU	U3
888	Strada MATASARI	41	2	1938	S+P+2E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U3
889	Strada MATASARI	44	2	1934	S+P+1E; S+P			1993	I. LUNGU	U3
890	Strada MATASARI	47	2	1934	S+P+1E; S+P+1E			1993	I. LUNGU	U3
891	Strada MATEI BASARAB	33	3	1923	S+P+2E			1993	D. POPOESCU	U2
892	Strada MATEI VOIEVOD	13	2	1935	S+P+1E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U2
893	Strada MATEI VOIEVOD	20A	2	1903	S+P+1E			1993	TUOSE M. NICULAIE	U2
894	Strada MATEI VOIEVOD	6	2	1930	S+P+2E+Ma			1993	D. POPOESCU	U2
895	Strada MATEI VOIEVOD	62CD	2	1940	S+P+1E+Pod;			1993	D. POPOESCU	U2
896	Strada MATEI VOIEVOD	8	2	1939	S+P+2E			1993	I. VARSA	U2
897	Strada MATEI VOIEVOD	4	2	1937	S+P+1E+Ma; S+P+1E			1993	D. POPOESCU	U2 ; U3
898	Strada MATEI VOIEVOD	103-113	2	1963	S+P+10E			1993	D. POPOESCU	U3
899	Strada MATEI VOIEVOD	115-123	2	1963	S+P+10E			1993	D. POPOESCU	U3
900	Strada MATEI VOIEVOD	35	2	1930	S+P+1E+Ma; S+P			1993	I. LUNGU	U3
901	Strada MATEI VOIEVOD	71	2	1940	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
902	Strada MAXIM GORKI	26	1	1940	S+P+1E+Ma			1994	I. LUNGU	U2
903	Strada MAXIMILIAN POPPER	21	3	1910	S+P+1E			1993	D. POPOESCU	U2 ; U3
904	Strada METALURGIEI	5-7	4	1966	S+P+9E			1993	V. CONSTANTINESCU	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
905	Strada MIHAI EMINESCU	155	2	1928	S+P+1E			1993	D. MARGINEANU	U1
906	Strada MIHAI EMINESCU	182	2	1931	S+P+2E+Ma;			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U1
907	Strada MIHAI EMINESCU	23	1	1935	S+P+2E+Ma		659	1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
908	Strada MIHAI EMINESCU	77A	2	1890	S+P+4E			1995	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	U1
909	Strada MIHAI EMINESCU	127	2	1938	S+P+5E+Ma	5	930	1997	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	U2; (fost Cinema Viitorul)
910	Strada MIHAI EMINESCU	150	2	1938	S+P+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U2
911	Strada MIHAI EMINESCU	57	2	1925	S+P+3E			1993	D. POPESCU	U2
912	Strada MIHAI EMINESCU	166	2	1937	S+P+1E+Ma			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	U2
913	Strada MIHAI EMINESCU	176	2	1933	S+P+2E			1993	CAPATINA V. DAN GEORGE	U2
914	Strada MIHAI EMINESCU	26	1	1937	S+P+6E			1993		U2
915	Strada MIHAI EMINESCU	40	1	1935	S+P+5E+Ma		1,435	1994	H. DUGAN	U2
916	Strada MIHAI EMINESCU	76A	2	1936	S+P+3E			1994	NEICU M. MIRCEA	U2
917	Strada MIHAI EMINESCU	132	2	1936	S+P+2E			1993	NEICU M. MIRCEA	U3
918	Strada MIHAI EMINESCU	140	2	1949	S+P+3E			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	U3
919	Strada MIHAI EMINESCU	36	1	1940	S+P+7E		1,528	1995	NICULESCU T. GABRIEL	U3
920	Strada MIHAI VODA	1	5	1894	S+P+2E+Ma			1995	NICOLAE TEMELCU	U2
921	Strada MIHAI VODA	11	5	1910	S+P+3E			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
922	Strada MIHAI VODA	9	5	1940	S+P+3E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
923	Strada MIHAI VODA	5	5	1910	S+P+3E			1993		U3
924	Strada MIHAI VODA	7	5	1910	S+P+2E+Ma; S+P+3E			1994	GHIOCEL V. DAN	U3
925	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	41 (91)	5	1939	S+P+5E+Ma	14		1995	D. POPESCU	U1
926	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	3	5	1909	S+P+4E			1993	P. PINTEA	U2
927	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	39 (89)	5	1928	S+P+6E+Ma	20	3,684	1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
928	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	45 (93)	5	1933	S+P+4E			1995	URSACHESCU E. MIHAI	U2
929	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	5 (59)	5	1930	S+P+4E	10	1,040	1995	PRETORIAN I. ALEXANDRINA	U2
930	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	9 (63)	5	1939	S+P+9E			1993	G. PANICOV	U2
931	Piata MIHAIL KOGALNICEANU	8 CORP C+D	5	1958; 1959	S+P+6E			1993	TITARU C. EMILIAN	U2
932	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	10 (40)	5	1888	S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma			1996	SIMION V. ZOE ADINA	U2 ; U3
933	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	13 (67)	5	1922	S+P+3E+Ma; S+P+2E+Ma			1994	GHIOCEL V. DAN	U2 ; U3
934	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	21 (75)	5	1894	S+P+3E+Ma			1994	GHIOCEL V. DAN	U3
935	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	35 (85)	5	1959	S+P+6E			1996	ALEMAN I. NICOLAE	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
936	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	55 (101)	5	1959	S+P+7E	45		1995	TUOSE M. NICULAIE	U3
937	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	7 (61)	5	1940	S+P+4E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
938	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	8 (38)	5	1910	S+P+4E	18	2,229	1995	TUOSE M. NICULAIE	U3
939	Strada MIHAIL MIRINESCU	19	5	1932	S+P+1E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U3
940	Strada MIHAIL MIRINESCU	20-22	5	1938	S+P+2E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U3
941	Strada MIHAIL OBEDENARU	11	5	1938	S+P+2E+Ma	4	750	1995	SIMION V. ZOE ADINA	U3
942	Strada MIRCEA VASILESCU	13	4	1927	S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
943	Bulevardul MIRCEA VODA	14	3	1938	S+P+1E+Ma			1993	D. POPESCU	U2
944	Bulevardul MIRCEA VODA	57	3	1900	S+P			1993	D. POPESCU	U3
945	Strada MIRCEA VULCANESCU	119	1	1936	S+P+4E			1996	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
946	Strada MIRCEA VULCANESCU	2-4	1	1935	S+P+7E			1996	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
947	Strada MIRCEA VULCANESCU	39	1	1870	S+P+1E			1993	R. AGENT	U2
948	Strada MIRCEA VULCANESCU	42	1	1900	S+P+2E+Ma			1996	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	U2
949	Strada MIRCEA VULCANESCU	61	1	1930	S+P+3E+Ma			1994	H. DUGAN	U2
950	Strada MIRCEA VULCANESCU	76A	1	1929	S+P+3E	8	670	1994	D. POPESCU	U3
951	Strada MITROPOLIT ANTIM IVIREANU	12	5	1925	S+P+3E+Ma			1994	GHOCEL V. DAN	U3
952	Strada MITROPOLIT ANTIM IVIREANU	45	5	1936	S+P+3E		1,139	1995	I. NICULA	U3
953	Strada MITROPOLIT COSTACHE VENIAMIN	21A	5	1940	S+P			1993	T. SEVCENCO	U2
954	Strada MITROPOLIT FILARET	73	4	1900	S+P+1E			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	U2
955	Strada MITROPOLIT FILARET	16	4	1900	S+P+1E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
956	Strada MITROPOLIT IOSIF	49	4	1930	S+P			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
957	Strada MITROPOLIT NIFON	27	4	1880; 1940	S+P+1E; S+P+3E+Ma			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U2
958	Strada MITROPOLIT NIFON	12	4	1932	S+P+1E+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
959	Strada MITROPOLIT NIFON	14	4	1895	S+P; S+P+2E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
960	Strada MITROPOLIT NIFON	16	4	1885	S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
961	Strada MITROPOLIT NIFON	32	4	1880	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
962	Strada MITROPOLIT NIFON	37	4	1910	S+P			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
963	Strada MOLDOVITA	12	4	1965	S+P+10E			1995	SIMION V. ZOE ADINA	U3
964	Strada MONUMENTULUI	6	2	1924	S+P+2E; S+P			1993	D. POPESCU	U2
965	Strada MONUMENTULUI	8	2	1926	S+P+Mz+3E			1993	D. POPESCU	U2
966	Strada MORILOR	28	3	1900	S+P+1E			1993	M. CONDUT	U1
967	Calea MOSILOR	106	2	1900	S+P+1E			1993	C. VASILIU	Propus pt. demolare
968	Calea MOSILOR	108	2	1920	S+P+1E			1993	C. VASILIU	Propus pt. demolare

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
969	Calea MOSILOR	18	2	1900	S+P+1E			1993	C. VASILIU	Propus pt. demolare
970	Calea MOSILOR	10	2	1900	S+P+2E			1993		U1
971	Calea MOSILOR	120C	2	1900	S+P+1E+Ma			1993	C. VASILIU	U1
972	Calea MOSILOR	122	2	1900	S+P+1E+Ma			1993	C. VASILIU	U1
973	Calea MOSILOR	134-134A	2	1860	S+P+1E			1993	C. VASILIU	U1
974	Calea MOSILOR	136-138	2	1860	S+P+1E+Ma			1993	C. VASILIU	U1
975	Calea MOSILOR	203	2	1939	S+P+4E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
976	Calea MOSILOR	21	3	1940	S+P+3E			1993	PICULESCU I. STELIAN	U1
977	Calea MOSILOR	23	3	1900	S+P+2E		798	1993	PICULESCU I. STELIAN	U1
978	Calea MOSILOR	251	2	1935	S+P+8E			1993	I. GRIGORESCU	U1
979	Calea MOSILOR	27	3	1884	S+P+2E			1993	GHEORGHE AFANASENCO	U1
980	Calea MOSILOR	34	3	1910	S+P+2E+Ma	5	800	1993		U1
981	Calea MOSILOR	38	3	1892	S+P+2E+Pod			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
982	Calea MOSILOR	74	3	1880	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U1
983	Calea MOSILOR	82	3	1890	S+P+1E		1,276	1993	V. BOGDAN	U1
984	Calea MOSILOR	86BIS	3	1937	S+P+5E+Ma			1993	I. VARSA	U1
985	Calea MOSILOR	92	3	1900	S+P+1E+Ma			1993	M. CRACIU	U1
986	Calea MOSILOR	98	2	1935	S+P+2E			1993	I. VARSA	U1
987	Calea MOSILOR	103	2	1836; 1936	S+P+3E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
988	Calea MOSILOR	113	2	1934	S+P+8E			1993	S. MIHAILESCU	U2
989	Calea MOSILOR	123	2	1933	S+P+4E+Ma			1993	D. POPESCU	U2
990	Calea MOSILOR	124	2	1910	S+P+3E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
991	Calea MOSILOR	126	2	1934	S+P+4E			1993	D. POPESCU	U2
992	Calea MOSILOR	44	3	1910	S+P+2E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
993	Calea MOSILOR	46	3	1900	S+P+1E			1993	N. COSPODINOV	U2
994	Calea MOSILOR	90	3	1900	S+P+1E+Ma			1993	M. CRACIU	U2
995	Calea MOSILOR CORP A+B+C	105	2	1832; 1936	S+P+1E+Ma; S+P			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
996	Calea MOSILOR	115	2	1934	S+P+6E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
997	Calea MOSILOR	223	2	1981	S+P+8...9E			1993	S. MIHAILESCU	U3
998	Calea MOSILOR	25	3	1925	S+P+1E+Ma			1993	G. DOBRESCU	U3
999	Calea MOSILOR	80	3	1937	S+P+4E+Ma			1993	P. VERNESCU	U3
1000	Strada MUZELOR	19	4	1930	S+P+2E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1001	Strada MUZELOR	5	4	1935	S+P+2E			1995	I. NICULA	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Spaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1002	Piata NATIUNILE UNITE	3-5	4	1960	S+P+17E			1993	M. CONDRUT	U2
1003	Strada NEGOIU	37	3	1940	S+P+1E			1993	S. ALTENLIU	U3
1004	Aleea NEGRENI	2	4	1910	S+P+1E+Ma;S+P			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U2
1005	Aleea NEGRENI	17	4	1925	S+P+1E+Ma			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
1006	Aleea NEGRENI	18	4	1915	S+P+1E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
1007	Aleea NEGRENI	19	4	1925	S+P+1E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
1008	Aleea NEGRENI	22	4	1915	S+P+1E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
1009	Aleea NEGRENI	3	4	1920	P+1+M			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
1010	Aleea NEGRENI	8	4	1910	S+P+1E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
1011	Aleea NEGRENI	9	4	1920	S+P+1E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
1012	Strada NEGUSTORI	24	2	1920	S+P+2E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U2
1013	Strada NEGUSTORI	10	2	1924	S+P+1E			1993	TUOSE M. NICULAIE	U3
1014	Strada NEGUSTORI	14	2	1937	S+P+6E+Pod			1993	COROIU C. EMIL	U3
1015	Strada NEGUSTORI	19	2	1934	S+P+3E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
1016	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	16	1	1935	S+P+9E		3,127	1994	NICULESCU T. GABRIEL	U2
1017	Strada NICOLAE DROSSU	26	1	1934	S+P+2E+Ma		267	1994	URSACHESCU E. MIHAI	U3
1018	Strada NICOLAE FILIMON	1	6	1920	S+P+2E			1996	T. MARIN	U2
1019	Strada NICOLAE FILIPESCU	50	2	1930	S+P+4E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
1020	Strada NICOLAE FILIPESCU	59	2	1936	S+P+1E			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
1021	Strada NICOLAE FILIPESCU	32	2	1885	S+P+2E+Ma			1993;1994	GHIODEL V. DAN	U3
1022	Strada NICOLAE FILIPESCU	34C	2	1865	S+P+2E+Ma; S+P+1E; S+P+1E			1993	V. GEORGESCU	U3
1023	Strada NICOLAE GOLESCU	7	1	1920	S+P+3E+Ma			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
1024	Strada NICOLAE IORGA	15A	1	1933	S+P+3E		471	1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
1025	Strada NICOLAE STAICOVICI	37	5	1930	S+Ds+P;S+P			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1026	Strada NICOLAE TONITZA	10	3	1940	S+P+1E; S+P			1993	M. PERJESCU	U3 ; U2
1027	Strada NICOLAE TURNESCU	1	5	1910	S+P+2E			1993		U1
1028	Strada NICOLAE TURNESCU	15	5	1927	S+P+3E+Ma			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
1029	Strada OCCIDENTULUI	1	1	1910	S+P+1E			1993	M. HOTINCEANU	U1
1030	Strada OCCIDENTULUI	13	1	1940	S+P+6E			1993	M. HOTINCEANU	U2
1031	Strada OCCIDENTULUI - CORP B	45	1	1935	S+P+3E+Ma	11	1,140	1993	S. MIHAILESCU	U2
1032	Strada OCCIDENTULUI	49C	1	1890	S+P+1E			1993	R. AGENT	U2
1033	Strada OCCIDENTULUI	24	1	1940	S+P+3E			1993	M. HOTINCEANU	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1034	Strada OCCIDENTULUI	34	1	1940	S+P+5E			1993	M. HOTINCEANU	U3
1035	Strada OCCIDENTULUI	43	1	1940	S+P+3E			1993	M. HOTINCEANU	U3
1036	Strada ODOBESTI	7	3	1965	S+P+10E			1996	PRETORIAN I. ALEXANDRINA	U3
1037	Strada OLARI	14	2	1935	S+P+2E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
1038	Strada OLARI	30	2	1870	S+P+2E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U1
1039	Strada OLARI	32	2	1916	S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1040	Strada OLIMPULUI	34	4	1900	S+P+2E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
1041	Strada OLIMPULUI	72	4	1913	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
1042	Strada OLIMPULUI	66C	4	1914	S+P+1E; S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1 ;U2 ; U3
1043	Strada OLIMPULUI	21	4	1900	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
1044	Strada OLIMPULUI	39	4	1923	S+P; S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
1045	Strada OLIMPULUI	43	4	1939	S+P+3E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
1046	Strada OLIMPULUI	61	4	1920	S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
1047	Strada OLIMPULUI	80C	4	1915	S+P+1E+Ma; S+P+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1048	Strada OLIMPULUI	82	4	1910	S+P+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1049	Strada OLIMPULUI	6C	4	1896	S+P; S+P+1E; S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2 ; U3
1050	Strada OLIMPULUI	1	4	1895	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1051	Strada OLIMPULUI	10	4	1930	S+P; S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1052	Strada OLIMPULUI	13	4	1914	S+P+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1053	Strada OLIMPULUI	14	4	1924	S+P; S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1054	Strada OLIMPULUI	24CD	4	1940	S+P+1E+Ma; S+P			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
1055	Strada OLIMPULUI	27	4	1931	S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1056	Strada OLIMPULUI	29	4	1896	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1057	Strada OLIMPULUI	3	4	1930	S+P+2E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
1058	Strada OLIMPULUI	32	4	1889	S+P+1E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1059	Strada OLIMPULUI	37	4	1900	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1060	Strada OLIMPULUI	48C	4	1900	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1061	Strada OLIMPULUI	52	4	1839	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1062	Strada OLIMPULUI	58A	4	1920	S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1063	Strada OLIMPULUI	64	4	1909	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1064	Strada OLIMPULUI	68	4	1930	S+P; S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1065	Strada OLIMPULUI	70	4	1900	S+P			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1066	Strada OLIMPULUI	74	4	1900	S+P+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1067	Strada OLIMPULUI	76	4	1930	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1068	Strada OLIMPULUI	7A	4	1900	S+P+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1069	Strada OLIMPULUI	9C	4	1912	S+P; S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1070	Strada ORZARI	15-17CDEH	2	1890	S+P; S+P+1E; S+P			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1 ; U2 ; U2
1071	Strada ORZARI	58B	2	1934	S+P+2E			1993	TUĐOSE M. NICULAIE	U3
1072	Strada OSTASILOR	12	1	1883	S+P+2E			1993	M. PERJESCU	U1
1073	Strada OSTASILOR	19	1	1926	S+P+2E			1993	M. PERJESCU	U1
1074	Strada OSTASILOR	6	1	1924	S+P+1E+Ma			1993	M. PERJESCU	U1
1075	Strada OSTASILOR	31	1	1940	S+P+1E			1993	R. AGENT	U2
1076	Strada OTETARI	6	2	1933	S+P+2E+Ma			1994	P. IOAN	U2
1077	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	21	2	1925	S+P+Mz+3E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
1078	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	27	2	1924	S+P+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
1079	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	8	2	1939	S+P+4E			1993	D. POPESCU	U1
1080	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	29	2	1932	S+P+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U2
1081	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	30AB	2	1914	S+P+1E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
1082	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	36	2	1910	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U2
1083	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	46	2	1957	S+P+4E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
1084	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	47	2	1865	S+P			1994	N. ALEMAN	U2
1085	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	48	2	1926	S+P+2E+Ma			1993;1996	MUDRACENCU S. CORNELIU	U2
1086	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	71AB	2	1933	S+P			1994	N. ALEMAN	U2
1087	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	103	2	1940	S+P+4E	7	1,096	1994	V. DORDEA	U3
1088	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	24	2	1900	S+P+2E+Ma			1993	TUĐOSE M. NICULAIE	U3
1089	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	31	2	1920	S+P+2E			1993	TUĐOSE M. NICULAIE	U3
1090	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	42	2	1934; 1899	S+P+1E; S+P			1993	TUĐOSE M. NICULAIE	U3
1091	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	43	2	1926	S+P+1E+Ma			1994	N. ALEMAN	U3
1092	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	92	2	1950	S+P+3E	13	1,580	1994	V. DORDEA	U3
1093	Piata PACHE PROTOPOPESCU (fost Bd. Republicii nr. 90)	13	2	1925	S+P+3E+Ma			1993	TUĐOSE M. NICULAIE	U1
1094	Strada PALEOLOGU	2	2	1936	S+P+3E			1993	TUĐOSE M. NICULAIE	U2
1095	Strada PALEOLOGU	5	2	1939	S+P+3E		893	1994	D. POPESCU	U2
1096	Strada PALEOLOGU	7	2	1930	S+P+4E			1993	TUĐOSE M. NICULAIE	U2
1097	Strada PALEOLOGU	22	3	1920	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1098	Strada PAMFIL NASTASE	22	2	1940	S+Ds+P+2E			1995	IORDACHESCU I. EUGENIU	U2
1099	Strada PANAIT ISTRATI	104C	1	1912	S+P	2	154	1993	ARIENESCU GH. CONSTANTIN	U1
1100	Strada PARFUMULUI	39	3	1910	S+P			1993	D. POPOESCU	U3
1101	Strada PARIS	9	1	1934	S+P+3E+Ma			1994	NEICU M. MIRCEA	U2
1102	Strada PATRASCU VODA	1	3	1928	S+P+3E+Ma			1994	TUOSE M. NICULAIE	U2
1103	Strada PATRASCU VODA	10	3	1900	S+P+1E+Ma		441	1993	TUOSE M. NICULAIE	U2
1104	Strada PATRIEI	3	3	1934	S+P+Mz+3E+Pod			1994	URSACHESCU E. MIHAI	U2
1105	Strada PAUL GRECEANU	26	2	1940	S+P+2E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U1
1106	Strada PAUL GRECEANU	7	2	1918	S+P+2ES+P+1E			1993	D. POPOESCU	U1
1107	Strada PAUL IONESCU	15	1	1939	S+P+2E			1996	O. GEORGESCU	U2
1108	Strada PETRE CRETU	77	1	1935	S+P+2E+Ma		775	1995	M. IONESCU	U3
1109	Strada PETRU CERCEL	9	4	1933	S+P+2E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1110	Strada PETRU PONI	1-3	1	1958	S+P+3E	30	2,840	1995	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
1111	Strada PETRU PONI	18	1	1928	S+P+3E+Ma	7	1,090	1995	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U3
1112	Strada PETRU PONI	8	1	1929	S+P+2E+Ma	3	889	1995	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U3
1113	Strada PETRU RARES	1	1	1930	S+P+1E+Ma			1993	M. PERJESCU	U1
1114	Strada PETRU RARES	21	1	1913	S+P+2E+Pod			1993	M. PERJESCU	U1
1115	Strada PETRU RARES	32	1	1930	S+P+3E			1993	M. PERJESCU	U1
1116	Strada PLANTELOR	60	2	1930	S+P+2E+Ma			1993	D. POPOESCU	U1
1117	Strada PLANTELOR	78	2	1933	S+P+2E+Ma			1993	D. POPOESCU	U1
1118	Strada PLANTELOR	23	2	1936	S+P+2E+Ma			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
1119	Strada PLANTELOR	70	2	1935	S+P+2E+Ma			1993	D. POPOESCU	U2
1120	Strada PLANTELOR	20	2	1922	S+P+2E			1993	TUOSE M. NICULAIE	U3
1121	Strada PLANTELOR	74	2	1926	S+P+1E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U3
1122	Strada PLANTELOR	80	2	1935	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1123	Calea PLEVNEI	56	1	1900	S+P+1E+Ma			1993	ARIENESCU GH. CONSTANTIN	U1
1124	Calea PLEVNEI	11BIS	1	1900	S+P+2E+Ma			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1 ; U2
1125	Calea PLEVNEI	57	1	1935	S+P+1E+Ma			1993	ARIENESCU GH. CONSTANTIN	U2
1126	Calea PLEVNEI	15	1	1958	S+P+6E			1995	V. FIERBINTEANU	U3
1127	Calea PLEVNEI	22CD	1	1870	S+P+1E			1993	M. MIRONESCU NICOLAE N. ROSCA	U3
1128	Calea PLEVNEI	26A	1	1910	S+P+2E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U3
1129	Calea PLEVNEI	40	1	1900	S+P+1E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1130	Calea PLEVNEI	46-48 CORP CD	1	1910	S+P+2E			1993	COMANESCU I. AUREL	U3
1131	Calea PLEVNEI	54	1	1920	S+P+1E+Ma			1993	COMANESCU I. AUREL	U3
1132	Strada POENARU BORDEA	8-10	4	1961	S+P+8E		2,033	1996	N. ALEMAN	U1
1133	Strada POENARU BORDEA	4	4	1935	S+P+6E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
1134	Strada POENARU BORDEA	6	4	1933	S+P+7E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U2
1135	Strada POIANA FLORILOR	27	4	1939	S+P+4E+Ma			1995	URSACHESCU E. MIHAI	U2
1136	Strada POIANA NARCISELOR	10	2	1938	S+P+3E+Ma			1993	L. NEAGOE	U2
1137	Strada POIANA NARCISELOR	8	2	1960	S+P+9E	56		1996	TARHON C. CONSTANTIN	U3
1138	Strada POLONA	42	1	1880	S+P+2E			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
1139	Strada POLONA	90	1	1932	S+P+2E+Ma			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
1140	Strada POLONA	23C	1	1940	S+P+3E			1994	R. AGENT	U3
1141	Strada POLONA	23	1	1932	S+P+4E	11	999	1993	PROCEMA - RADU DIAMANDOPOL	U3
1142	Strada POPA MARIN	3	1	1936	S+Ds+P+3E	4		1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U3
1143	Strada POPA NAN	11	2	1935	S+P+3E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
1144	Strada POPA NAN	60	2	1896	S+P			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U1
1145	Strada POPA NAN	88	2	1933	S+P+1E+Ma			1993	D. POPESCU	U2
1146	Strada POPA NAN	115	3	1925	S+P+1E+Ma; S+P			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1147	Strada POPA NAN	2	2	1939	S+P+3E			1993	I. VARSA	U3
1148	Strada POPA NAN	49	2	1938	S+P+2E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
1149	Strada POPA NAN	68	2	1929	S+P+2E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
1150	Strada POPA PETRE	28	2	1924	S+P+4E			1993	DRAGOMIRESCU I. ELENA	U1 ; U2
1151	Strada POPA PETRE	15	2	1932	S+P+2E+Ma			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U3
1152	Strada POPA PETRE	42	2	1928	S+P+4E			1996	ARSENIE GR. GRIGORE	U3
1153	Strada POPA RUSU	17	2	1925	S+P+1E			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
1154	Strada POPA RUSU	12	2	1890	S+P+1E			1993	I. LUNGU	U2
1155	Strada POPA RUSU	23	2	1930	S+P+1E+Ma	11	672	1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U3
1156	Strada POPA RUSU	9C	2	1930	S+P+3E+Ma			1993	COROIU C. EMIL	U3
1157	Strada POPA SOARE	20	2	1880	S+P+2E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U1
1158	Strada POPA SOARE	9	3	1890	S+P+1E+Ma	10	1,425	1993	RADU AGENT	U2
1159	Strada POPA STEFAN	9-11	5	1934	S+P+2E			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
1160	Strada POPA TATU	1-3	1	1880	S+P+1E+Ma			1993	GHEORGHE AFANASENCO	U1
1161	Strada POPA TATU	37A	1	1890	S+P+3E			1994	H. DUGAN	U1

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1162	Strada POPA TATU	48	1	1940	S+P+2E+Ma			1993	NICOLAE TEMELCU	U2
1163	Strada POPA TATU	29A	1	1925	S+P+1E			1993	ANASTASIU V. DAN GHEORGHE	U3
1164	Strada POPA TATU	42	1	1940	S+P+1E			1993	NICOLAE TEMELCU	U3
1165	Strada POPA TATU	52	1	1940	S+P+1E			1993	NICOLAE TEMELCU	U3
1166	Strada POPA TATU	70	1	1936	S+P+2E+Ma			1996	H. DUGAN	U3
1167	Strada POPA TATU	72	1	1925	S+P+1E			1993	I. LUNGU	U3
1168	Strada POTERAS	22	4	1921	S+P+5E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U2
1169	Strada POTERAS	39	4	1916	S+P			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
1170	Strada POTERAS	26A	4	1932	S+P+1E+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2 ; U3
1171	Strada POTERAS	13	4	1901	S+P+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1172	Strada POTERAS	3C	4	1910	S+P			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1173	Strada POTERAS	37	4	1910	S+P+1E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1174	Strada POTERAS	41	4	1916	S+P+1E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1175	Strada POTERAS	45	4	1916	S+P			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1176	Strada POTERAS	36C	4	1910	S+P+Ma; S+P			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3 ; U2
1177	Strada POVERNEI	10C	1	1922	S+P+2E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2 ; U3
1178	Strada POVERNEI	7	1	1932	S+P+3E	6	1,155	1994	R. VASILESCU	U3
1179	Strada PRECUPETII VECHI	51	2	1900	S+P+1E			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
1180	Strada PRECUPETII VECHI	61	2	1900	S+P+1E			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
1181	Strada PRECUPETII VECHI	44	2	1934	S+P+1E+Ma			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U2
1182	Strada PRECUPETII VECHI	50	2	1937	S+P+1E+Ma			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U2
1183	Strada PRICOPAN	12	5	1969	S+P+4E	40	2,244	1993	M. CONDRUT	U3
1184	Strada PRICOPAN	4	5	1969	S+P+4E	40	2,244	1993	NICULESCU T. GABRIEL	U3
1185	Strada PRICOPAN	6	5	1969	S+P+4E	40	2,244	1993	NICULESCU T. GABRIEL	U3
1186	Strada PRICOPAN	6A	5	1969	S+P+4E	40	2,244	1993	NICULESCU T. GABRIEL	U3
1187	Strada PRICOPAN	8	5	1969	S+P+4E	40	2,244	1993	M. CONDRUT	U3
1188	Strada PRINCIPATELE UNITE	71	4	1890	S+P+1E; S+P			1993	V. SEVCENCO	U1
1189	Strada PRINCIPATELE UNITE - VILA A+A'	2	4	1930	S+P+1E+M; S+P+1E+M	3	573	1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1190	Strada PRINCIPATELE UNITE - VILA B	2	4	1930	S+P+1E	2	375	1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
1191	Strada PRINCIPATELE UNITE	59	4	1925	S+P; S+P+1E			1993	V. SEVCENCO	U3
1192	Strada PRINCIPATELE UNITE	64CD	4	1910	S+P; S+P+1E; S+P			1993	V. SEVCENCO	U3
1193	Strada PRINCIPATELE UNITE	70	4	1890	S+P+1E			1993	V. SEVCENCO	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1194	Strada PROFESORILOR	10	4	1940	S+P+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1195	Strada PROFESORILOR	4	4	1940	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1196	Strada PROFESORILOR	8	4	1940	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1197	Strada PROGRESULUI	3	1	1890	S+P+2E+Ma			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
1198	Strada PROGRESULUI	4	1	1930	S+P+3E+Ma			1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U2
1199	Strada PROGRESULUI	16	1	1910	S+P+1E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U3
1200	Strada PUSCASULUI	18	1	1915	S+P+Ma			1993	ANASTASIU V. DAN GHEORGHE	U3
1201	Strada RADU BELLER	25	1	1946	S+P+4E		833	1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
1202	Strada RADU CALOMFIRESCU	1	3	1895	S+P+1E			1993	V. BOGDAN	U1
1203	Strada RADU CALOMFIRESCU	11	3	1867	S+P+1E			1993	M. COICULESCU	U1
1204	Strada RADU CALOMFIRESCU	3	3	1923	S+P+2E+Ma			1993	ANGELESCU I. RODICA	U1
1205	Strada RAFAEL	2	2	1920	S+P+3E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1206	Calea RAHOVEI	53	4	1910	S+P+2E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
1207	Calea RAHOVEI	65C	4	1914; 1928	S+P			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
1208	Calea RAHOVEI	71	4	1895	S+P+1E; S+P+2E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
1209	Calea RAHOVEI	74-76	4	1900	S+P+1E+Ma			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	U2
1210	Calea RAHOVEI	86C	4	1900	S+P+1E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
1211	Calea RAHOVEI	92	4	1920	S+P+2E+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
1212	Calea RAHOVEI	51	4	1900	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U3
1213	Calea RAHOVEI	69	4	1932	S+P+3E+Ma		1,164	1995	N. TOPA	U3
1214	Calea RAHOVEI	72	4	1915	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U3
1215	Strada RASPANTIILOR	29	2	1934	S+P+2E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
1216	Strada RAUREANU	5	5	1927	S+P+3E+Ma		539	1995	I. NICULA	U3
1217	Bulevardul REGINA ELISABETA	41 (21)	5	1920	S+P+2E+Ma		1,558	1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U1
1218	Bulevardul REGINA ELISABETA	73 (53)	5	1900	S+P+2E+Ma			1993	V. AMBROZIE	U1
1219	Bulevardul REGINA ELISABETA	30 (10)	5	1900	S+P+3E+Ma			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
1220	Bulevardul REGINA ELISABETA	33 (13)	5	1885	S+P+2E			1996	T. MARIN	U2
1221	Bulevardul REGINA ELISABETA	54 (34)	5	1880	S+P+Mz+3E+Ma			1993	H. KOBER	U2
1222	Bulevardul REGINA ELISABETA	15-19	3	1979	S+P+7E		6,143	1994	R. DIAMANDOPOL	U3
1223	Bulevardul REGINA ELISABETA	39 (19)	5	1875	S+P+3E			1993	V. GRIGORAS	U3
1224	Bulevardul REGINA ELISABETA	57 (37)	5	1914	S+P+2E+Ma			1993	H. KÖBER	U3
1225	Bulevardul REGINA ELISABETA	61 (41)	5	1927	S+P+4E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
1226	Bulevardul REGINA ELISABETA	71 (51)	5	1900	S+P+2E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1227	Bulevardul REGINA MARIA	57	4	1930	S+P+2E+Ma			1994	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
1228	Bulevardul REGINA MARIA	62	4	1900	S+P+3E			1994	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1
1229	Bulevardul REGINA MARIA	47	4	1910	S+P+2E+Ma			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
1230	Bulevardul REGINA MARIA	30	4	1919	S+P+1E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
1231	Bulevardul REGINA MARIA	36	4	1900	S+P+1E+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1232	Bulevardul REGINA MARIA	74	4	1930	S+P+1E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1233	Strada RIPICENI	2	2	1976	S+P+10E			1993	A. NICULESCU	U2
1234	Strada RITORIDE	14	5	1929	S+P+1E+Pod			1993	A. NEAGU	U1
1235	Strada ROBERT KOCH	8	5	1938	S+P+1E			1993	G. TOMESCU	U3
1236	Strada ROMA	41	1	1927	S+P+1E+Ma	3	549	1995	T. SEVCENCO	U2
1237	Strada ROMULUS	16	2	1930	S+P+3E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
1238	Strada ROMULUS	83-85	3	1900	S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1239	Strada ROMULUS	2	2	1932	S+P+2E+Ma			1993	COMANESCU I. AUREL	U3
1240	Strada ROMULUS	6	2	1942	S+P+2E			1993	I. VARSA	U3
1241	Strada ROMULUS	79	3	1935	S+P+1E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1242	Strada RONDA	24	2	1930	S+P+2E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U1
1243	Strada ROTASULUI	4C	1	1930	S+P+1E; S+P			1993	D. POPESCU	U2
1244	Strada RUMEOARA	29	2	1908	S+P+1E+Ma			1993	D. GEORGESCU	U1
1245	Strada RUMEOARA	35	2	1925	S+P+3E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
1246	Strada RUMEOARA	25	2	1930	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U2
1247	Strada RUMEOARA	30	2	1936	S+P+2E+Ma			1993	ANTONESCU D. EUGEN	U3
1248	Strada RUSETU	16	6	1961	S+P+4E			1993		U3
1249	Strada SACHELARIE VISARION	8	2	1975	S+P+10E			1994		U3
1250	Strada SAGETII	1	2	1885; 1905	S+P+2E+Ma; S+P			1993	L. BALTATEANU	U1
1251	Strada SAGETII	5	2	1900	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1252	Strada SAGETII	9	2	1931	S+P+3E			1993	L. NEAGOE	U3
1253	Strada SALCAMILOR	7	2	1901	S+P+1E+Ma			1993	PICULESCU I. STELIAN	U1
1254	Strada SAPIENTEI	2	5	1927	S+Ds+P+3E			1993	ENESCU T. CRISTIAN SILVIU MIHNEA	U2
1255	Strada SAPIENTEI	3A	5	1920	S+P+3E+Ma			1994	COROIU C. EMIL	U2
1256	Strada SAPIENTEI	6	5	1921	S+P+3E+Ma			1995	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
1257	Strada SARMISEGETUZA	3	3	1878	S+P+1E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U3
1258	Strada SARMISEGETUZA	6	3	1883	S+P+1E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U3
1259	Strada SARMISEGETUZA	8	3	1910	S+P+2E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1260	Strada SCARLAT OTULESCU	4	5	1960	S+P+4E	20	1,194	1995	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1261	Strada SCARLATESCU	26	1	1920	S+P			1993	M. PERJESCU	U1
1262	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	5	1	1890	S+P+2E			1995	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1263	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	57	1	1920	S+P+3E	16	1,829	1993	DRUGEA I. GHEORGHE	U1
1264	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	51	1	1910	S+P+1E			1993	E. BALL	U1 ; U2
1265	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	41	1	1940	S+P+2E+Ma			1993	GHEORGHE AFANASENCO	U2
1266	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	9	1	1930	S+P+1E+Ma	4	400	1995	ANTONESCU D. EUGEN	U2
1267	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	20	1	1923	S+P+3E			1993	ANASTASIU V. DAN GHEORGHE	U3
1268	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	21	1	1890	S+P+1E			1993	ANASTASIU V. DAN GHEORGHE	U3
1269	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	41B	1	1921	S+P+1E			1993	ANASTASIU V. DAN GHEORGHE	U3
1270	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	7	1	1940	S+P+1E			1993	NICOLAE TEMELCU	U3
1271	Strada SELARI	14	3	1910	S+P+2E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1272	Strada SELARI	15	3	1910	S+P+2E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1273	Strada SELARI	17	3	1890	S+P+2E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1274	Strada SELARI	18	3	1930	S+P+2E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1275	Strada SELARI	20	3	1896	S+P+2E+Ma			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1276	Strada SELARI	24	3	1890	S+P+2E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1277	Strada SEMICERCULUI	1	1	1919	S+P+4E+Ma	18	2,723	1995	N. ALEMAN	U2
1278	Strada SEMICERCULUI	2	1	1891	S+P+2E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U3
1279	Strada SEMILUNEI	4	2	1897	S+P			1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
1280	Strada SEMILUNEI	7	2	1887	S+P+1E			1993	NEICU M. MIRCEA	U3
1281	Strada SEPCARI	22	3	1890	S+P+2E			1993	Z. PAULIUC	U1
1282	Strada SEPCARI	9	3	1930	S+P+7E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
1283	Calea SERBAN VODA	111	4	1948	S+P+1E			1993	PAVELESCU AL. AURELIAN	U1
1284	Calea SERBAN VODA	115	4	1928	S+P+2E; S+P			1993	BALAN I. CRISTIAN	U1
1285	Calea SERBAN VODA	138	4	1915	S+P+1E			1993	PAVELESCU AL. AURELIAN	U1
1286	Calea SERBAN VODA	43	4	1963	S+P+8E	160	1,256	1996	TUDOSE M. NICULAIE	U1
1287	Calea SERBAN VODA	109	4	1893	S+P+Ma			1993	PAVELESCU AL. AURELIAN	U1 ; U3
1288	Calea SERBAN VODA	126	4	1900	S+P+2E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
1289	Calea SERBAN VODA	143	4	1917	S+P			1993	PAVELESCU AL. AURELIAN	U2 ; U1
1290	Calea SERBAN VODA	147	4	1938	S+P; S+P+1E+Ma			1993	PAVELESCU AL. AURELIAN	U3
1291	Calea SERBAN VODA	266	4	1942	S+P+3E+Ma	6	1,866	1995	N. TOPA	U3
1292	Calea SERBAN VODA	81-83	4	1930	S+P+3E+Ma		2,570	1995	N. TOPA	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1293	Strada SEVASTOPOL	8	1	1907	S+P+3E+Ma			1994	IORDACHESCU I. EUGENIU	U2
1294	Strada SFANTA ECATERINA	17	4	1904	S+P+2E; S+P+2E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U1 ; U2
1295	Strada SFANTA ECATERINA	11	4	1911	S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1296	Strada SFANTA ECATERINA	15	4	1929	S+P+1E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	U3
1297	Strada SFANTA MARIA	18A	1	1936	S+P+1E+Ma			1993	D. POPESCU	U3
1298	Strada SFANTA VINERI	10	3	1930	S+P+2E+Ma		1,298	1994	I. VARSA	U1
1299	Strada SFANTUL CONSTANTIN	29A	1	1930	S+P+2E			1996	O. GEORGESCU	U1
1300	Strada SFANTUL CONSTANTIN	12	1	1893	S+P+1E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
1301	Strada SFANTUL CONSTANTIN	13-13A	1	1918	S+P+2E			1996	T. MARIN	U2
1302	Strada SFANTUL CONSTANTIN	14 CORP D	1	1937	S+P+1E+Ma			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U3
1303	Strada SFANTUL CONSTANTIN	22	1	1910	S+P+1E	4		1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U3
1304	Strada SFANTUL CONSTANTIN	27	1	1935	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U3
1305	Strada SFANTUL CONSTANTIN	30B	1	1920	S+P+1E			1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U3
1306	Strada SFANTUL CONSTANTIN	30C	1	1925	S+P+1E+Ma			1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U3
1307	Strada SFANTUL CONSTANTIN	7	1	1920	S+P+1E			1993	IORDACHESCU I. EUGENIU	U3
1308	Strada SFANTUL ELEFTERIE	12	5	1932	S+P+1E+Ma			1993	TITARU C. EMILIAN	U1
1309	Strada SFANTUL ELEFTERIE	39C	5	1933; 1935	S+P+1E			1993	R. DIAMANDOPOL	U1
1310	Strada SFANTUL ELEFTERIE	8	5	1900	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U1
1311	Strada SFANTUL GHEORGHE NOU	5	3	1920	S+P+2E+Ma			1993	M. PERJESCU	U1
1312	Strada SFANTUL GHEORGHE NOU	11	3	1904	S+P+1E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U1 ; U3
1313	Strada SFANTUL GHEORGHE NOU	3	3	1920	S+P			1993	M. PERJESCU	U2
1314	Strada SFANTUL GHEORGHE NOU	1	3	1940	S+P+5E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
1315	Strada SFANTUL GHEORGHE NOU	13	3	1910	S+P+3E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U3
1316	Strada SFANTUL GHEORGHE NOU	17	3	1900	S+P+1E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U3
1317	Strada SFANTUL NICETA	5	2	1916	S+P+1E	2		1993	DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT	U1
1318	Strada SFANTUL SPIRIDON	2	2	1927	S+P+3E+Ma			1993		U2
1319	Strada SFANTUL SPIRIDON	12	2	1970	S+P+8E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1320	Strada SFANTUL SPIRIDON	8	2	1930	S+Ds+P+2E+Ma			1995	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1321	Strada SFANTUL STEFAN	14	2	1932	S+P+2E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U1
1322	Strada SFANTUL STEFAN	19	2	1925	DS+P+1E+Ma; S+P	4	760	1993	NAVODARIU C. MIHAI	U3
1323	Strada SFINTII APOSTOLI	1	4	1898	S+P+3E; S+P+1E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U1 ; U2
1324	Strada SFINTII VOIEVOZI	17	1	1928	S+P+3E			1995	MANOIU I. OCTAVIAN	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1325	Strada SFINTILOR	10	2	1938	S+P+6E			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
1326	Strada SFINTILOR	3	2	1928	S+P+4E			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
1327	Strada SFINTILOR	8	2	1935	S+P+5E			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
1328	Strada SFINTILOR	9	2	1910	S+P+3E+Ma			1993	I. VARSA	U2
1329	Strada SFINTILOR (Corp C)	11	2	1920	P		30	1993	C. VASILIU	Propus pt. demolare
1330	Strada SIBIU	41	6	1974	S+P+10E		6,816	1995	BALAN I. CRISTIAN	U3
1331	Aleea SILISTEA	4	2	1968	S+P+4E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1332	Aleea SILISTEA	1	2	1968	S+P+4E			1994	NEICU M. MIRCEA	U3
1333	Strada SILVESTRU	9	2	1934	S+P+4E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U1
1334	Strada SILVESTRU	18	2	1939	S+P+3E+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
1335	Strada SILVESTRU	79	2	1936	S+P			1993		U2
1336	Strada SILVESTRU	16	2	1910	S+P+1E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1337	Strada SILVESTRU	2	2	1934	S+P+3E		706	1994	ANTONESCU D. EUGEN	U3
1338	Strada SILVESTRU	20	2	1925	S+P+2E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
1339	Strada SILVESTRU	27-29	2	1925; 1938	S+P+1E+Ma; S+P+2E			1993	PETROVICI GH. RADU	U3
1340	Strada SILVESTRU	30	2	1936	S+P+3E			1994		U3
1341	Strada SILVESTRU	67	2	1890	S+P+1E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1342	Aleea SINAIA	74	2	1976	S+P+10E	44		1993	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	U2
1343	Aleea SINAIA	5	2	1974	S+P+8E			1993	BADEA A. DRAGOS CORIOLAN	U2
1344	Aleea SINAIA	8	2	1974	S+P+8E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
1345	Strada SLANIC	20-22	3	1950	S+P+8E			1993		U1
1346	Strada SLANIC	26	3	1900	S+P			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
1347	Strada SLANIC	12	3	1926	S+P+3E		1,438	1994	CAPATINA V. DAN GEORGE	U2
1348	Strada SLANIC	18	3	1971	S+P+9E			1994	P. VERNESCU	U2
1349	Strada SLANIC	2	3	1921	S+P+3E+Ma			1993;1994	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
1350	Strada SLANIC	6	3	1900	S+P+2E+Pod			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
1351	Strada SLANIC	8	3	1850	S+P+1E+Ma			1993	D. POPESCU	U2
1352	Strada SLANIC	24	3	1900	S+P+1E			1993		U3
1353	Strada SLAVESTI	12	1	1934	S+P+1E+Ma		250	1995	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U3
1354	Strada SMARDAN	13	3	1920	S+P+3E			1993	M. PERJESCU	U1
1355	Strada SMARDAN	15	3	1906	S+P+2E+Ma			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1356	Strada SMARDAN	17	3	1910	S+P+2E+Ma			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1357	Strada SMARDAN	19	3	1900	S+P+2E			1993	PETROVICI GH. RADU	U1

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1358	Strada SMARDAN	20	3	1900	S+P+3E+Ma			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1359	Strada SMARDAN	21	3	1910	S+P+2E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1360	Strada SMARDAN	23-25	3	1905	S+P+3E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1361	Strada SMARDAN	26	3	1910	S+P+1E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1362	Strada SMARDAN	27	3	1906	S+P+3E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1363	Strada SMARDAN	28	3	1900	S+P+1E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1364	Strada SMARDAN	31	3	1890	S+P+1E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1365	Strada SMARDAN	33	3	1890	S+P+1E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1366	Strada SMARDAN	37	3	1900	S+P+3E			1993		U1
1367	Strada SMARDAN	41	3	1884	S+P+1E+Ma			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1
1368	Strada SMARDAN	11	3	1905	S+P+7E			1993	TUOSE M. NICULAIE	U2
1369	Strada SMARDAN	29	3	1890	S+P+2E			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
1370	Strada SMARDAN	5	3	1910	S+P+5E		1,716	1993	PETROVICI GH. RADU	U2
1371	Strada SMARDAN	16	3	1956	S+P+3E+Ma			1994		U3
1372	Strada SMARDAN	43	3	1905	S+P+2E			1993	TUOSE M. NICULAIE	U3
1373	Strada SOMESULUI	8	1	1931	S+P			1993	ANASTASIU V. DAN GHEORGHE	U3
1374	Soseaua ALEXANDRIEI	76	5	1975	S+P+11E			1993	ENESCU T. CRISTIAN SILVIU MIHNEA	U3
1375	Soseaua COLENTINA	51	2	1962	S+P+10E	88	6,820	1993	SIMION V. ZOE ADINA	U1
1376	Soseaua COLENTINA	37	2	1968	S+P+10E	44	3,025	1993	NAVODARIU C. MIHAI	U3
1377	Soseaua COLENTINA	8	2	1967	S+P+10E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1378	Soseaua COTROCENI	18	6	1925	S+P+4E+Ma			1995	URSACHESCU E. MIHAI	U2
1379	Soseaua COTROCENI	9	6	1922	S+P+4E+Ma			1995	URSACHESCU E. MIHAI	U2
1380	Soseaua FUNDENI	2	2	1975	S+P+14E			1995		U3
1381	Soseaua GIURGIULUI	20	4	1938	S+P			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1382	Soseaua IANCULUI	128	2	1978	S+P+10E			1993	M. CONDRUT	U3
1383	Soseaua IANCULUI	103A	2	1977	S+P+9 ... 10E			1993	I. LUNGU	U3
1384	Soseaua IANCULUI	47	2	1976	S+P+10E			1993	I. LUNGU	U3
1385	Soseaua IANCULUI	102B	2	1977	S+P+10 ... 11E			1993	M. CONDRUT	U3
1386	Soseaua IANCULUI	57	2	1978	S+P+8E			1993	I. LUNGU	U3
1387	Soseaua IANCULUI	59	2	1979	S+P+10E			1993	I. LUNGU	U3
1388	Soseaua MIHAI BRAVU Bloc D17 Corp B+C	90-96	2	1963	S+P+10E	87	8,000	1993	SIMION V. ZOE ADINA	U1; Corp A = Rs1
1389	Soseaua MIHAI BRAVU	147-167	2	1960	S+P+8E		8,787	1995	D. POPESCU	U3
1390	Soseaua MIHAI BRAVU	29	2	1963	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1391	Soseaua MIHAI BRAVU	37	2	1963	S+P+10E			1993	C. DRAGAN	U3
1392	Soseaua MIHAI BRAVU	42-62	2	1964	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U3
1393	Soseaua MIHAI BRAVU	57-65	2	1960	S+P+9E			1993	D. POPESCU	U3
1394	Soseaua MIHAI BRAVU	64-88	2	1964	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U3
1395	Soseaua MIHAI BRAVU	67-73	2	1960	S+P+8...9E			1993	D. POPESCU	U3
1396	Soseaua MIHAI BRAVU	75-83	2	1960	S+P+8...9E			1993	D. POPESCU	U3
1397	Soseaua MIHAI BRAVU	85-93	2	1960	S+P+8...9E			1993	D. POPESCU	U3
1398	Soseaua MIHAI BRAVU BLOC D16	98-106	2	1963	S+P+10E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U1
1399	Soseaua NICOLAE TITULESCU	56	1	1920	S+P+1E			1993		U3
1400	Soseaua NICOLAE TITULESCU	88	1	1936	S+P+3E			1993		U3
1401	Soseaua OLTENITEI	49	4	1964	S+P+9E	40	3,544	1996	TUDOSE M. NICULAIE	U2
1402	Soseaua OLTENITEI	57	4	1963	S+P+9E	40	3,544	1996	TUDOSE M. NICULAIE	U2
1403	Soseaua OLTENITEI	65	4	1963	S+P+9E	40	3,544	1996	TUDOSE M. NICULAIE	U2
1404	Soseaua OLTENITEI	55	4	1962	S+P+9E	144	8,613	1996	T. MARIN	U3
1405	Soseaua OLTENITEI	69	4	1962	S+P+9E	144	8,613	1996	T. MARIN	U3
1406	Soseaua OLTENITEI	81	4	1962	S+P+9E	144	8,613	1996	T. MARIN	U3
1407	Soseaua PANDURI	10	5	1933; 1938	S+P+2E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
1408	Soseaua PANDURI	24	5	1926	S+P			1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
1409	Soseaua PANTELIMON	33	2	1914	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
1410	Soseaua PANTELIMON	330	2	1974	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U2
1411	Soseaua PANTELIMON	332	2	1974	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U2
1412	Soseaua PANTELIMON	334	2	1974	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U2
1413	Soseaua PANTELIMON	144	2	1977	S+P+10 ... 11E			1993	M. CONDRUT	U3
1414	Soseaua PANTELIMON	237	2	1976	S+P+10E			1993	M. CONDRUT	U3
1415	Soseaua PANTELIMON	254	2	1974	S+P+13E			1995		U3
1416	Soseaua PANTELIMON - Bloc 11A	285	2	1976	S+P+9 ... 11E			1993	M. CONDRUT	U3
1417	Soseaua PANTELIMON	286	2	1972	S+P+10E			1993	D. POPESCU	U3
1418	Soseaua PANTELIMON	354	2	1974	S+P+10E	320	27,864	1993;1995	NICOLAE TEMELCU ;M. CONDRUT	U3
1419	Soseaua PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF	35-37	1	1930	S+P+Ma			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
1420	Soseaua STEFAN CEL MARE	25	2	1962	S+P+9E	114	8,886	1993	GHEORGHE AFANASENCO	U1
1421	Soseaua STEFAN CEL MARE	15	2	1968	S+P+8E			1993		U2
1422	Soseaua STEFAN CEL MARE	17	2	1960	S+P+7E			1993	D. POPESCU	U2
1423	Soseaua STEFAN CEL MARE	23	2	1959	S+P+6E		4,200	1993	CARAMAN GH. SILVIA BALASA	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1424	Soseaua STEFAN CEL MARE	29	2	1962	S+P+9E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U2
1425	Soseaua STEFAN CEL MARE	37	2	1957	S+P+6E			1993		U2
1426	Soseaua STEFAN CEL MARE	40	2	1965	S+P+6E			1993		U2
1427	Soseaua STEFAN CEL MARE	35	2	1961	S+P+9E	190	13,796	1995	NICOLAE TEMELCU	U3
1428	Soseaua VERGULUI	11	2	1975	S+P+11E			1993	ST.MIHAILESCU	U3
1429	Soseaua VERGULUI	13	2	1978	S+P+10E			1993		U3
1430	Soseaua VIILOR	94	5	1924	S+P+3E			1993		U3
1431	Soseaua VIILOR	96	5	1926	S+P+3E	24	2,165	1993	IPCT	U3; Radiata din Lista Rs1 cf. Dec.Civ. 17/04.01.2010
1432	Strada SPATARULUI	37	2	1928	S+P+2E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U1
1433	Strada SPATARULUI	29	2	1937	S+P+3E			1994	NEICU M. MIRCEA	U2
1434	Strada SPATARULUI	32	2	1932	S+P+4E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1435	Strada SPATARULUI	6-6A	2	1925	S+P+4E+Ma	22	3,353	1993	NEICU M. MIRCEA	U2
1436	Strada SPATARULUI	17BIS	2	1939	2S+P+6E	7	1,020	1994	KOBER L. HELMUT	U3
1437	Strada SPATARULUI	27	2	1880	S+P+1E+Ma; S+P			1993	V. GEORGESCU	U3
1438	Strada SPATARULUI	44	2	1910	S+P+1E+Ma			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U3
1439	Strada SPATARULUI	8	2	1890	S+P+1E+Ma			1993	V. GEORGESCU	U3
1440	Strada SPERANTEI	27	2	1929	S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1441	Strada SPERANTEI	3	2	1930	S+P+2E+Ma			1993	L. BALTATEANU	U2
1442	Strada SPERANTEI	5	2	1938	S+Ds+P+3E		9,815	1995	T. MARIN	U2
1443	Strada SPLAIUL INDEPENDENTEI	56	5	1933	S+P+4E			1995	NICOLAE TEMELCU	U2
1444	Strada SPLAIUL INDEPENDENTEI	84	5	1910	S+P+1E			1993		U2
1445	Strada SPLAIUL UNIRII	2F	3	1930	S+P+3E			1994	I. VARSA	U1
1446	Strada SPLAIUL UNIRII	9	3	1890	S+P+2E+Pod			1993	D. POPOESCU	U1
1447	Strada SPLAIUL UNIRII	112	4	1912	S+P+1E; S+P			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
1448	Strada SPLAIUL UNIRII	209	3	1940	S+P+2E			1993	D. POPOESCU	U2
1449	Strada SPLAIUL UNIRII	5	3	1939	S+P+8E			1993	D. POPOESCU	U2
1450	Strada SPLAIUL UNIRII	58	4	1920	S+P+2E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
1451	Strada SPLAIUL UNIRII	102-104	4	1903	S+P			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1452	Strada SPLAIUL UNIRII	72	4	1932	S+P+1E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1453	Strada SPLAIUL UNIRII	84	4	1900	S+P+1E+Ma			1993	G. PANICOV	U3
1454	Strada STANISLAV CIHOVSCHI	7	1	1934	S+Ds+Mz+2E			1995	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1455	Strada STAVROPOLEOS	3	3	1910	S+P+2E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	U1

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1456	Strada STEFAN CAPSA	24	5	1933	S+P+2E			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
1457	Strada STEFAN CAPSA	8-10	5	1925	S+P+1E			1993	TUOSE M. NICULAIE	U2
1458	Strada STEFAN LUCHIAN	7	2	1937	S+P+2E			1993	I. LUNGU	U3
1459	Strada STEFAN MIHAILEANU	11	2	1940	S+P+1E+Ma; S+P+Ma			1993	I. VARSA	U1
1460	Strada STEFAN MIHAILEANU	20	2	1931	S+P+1E+Ma			1993	I. LUNGU	U2
1461	Strada STEFAN MIHAILEANU	2	2	1920	S+P+1E+Ma			1993	D. POPESCU	U3
1462	Strada STEFAN MIHAILEANU	27	2	1947	S+P+6E			1993	I. VARSA	U3
1463	Strada STEFAN MIHAILEANU	31	2	1938	S+P+3E	8	1,000	1997	GHIOCEL V. DAN	U3
1464	Strada STEFAN MIHAILEANU	32B	2	1936	S+P+2E+Ma			1993	COROIU C. EMIL	U3
1465	Strada STEFAN PROTOPOPESCU	3	1	1963	S+P+11E	48	4,641	1995	PICULESCU I. STELIAN	U2
1466	Strada STEFAN PROTOPOPESCU	9	1	1963	S+P+11E		4,641	1995	PICULESCU I. STELIAN	U2
1467	Strada STEFAN PROTOPOPESCU	1	1	1962	S+P+11E		4,676	1995	D. POPESCU	U3
1468	Strada STEFAN PROTOPOPESCU	11	1	1962	S+P+11E		4,676	1995	D. POPESCU	U3
1469	Strada STEFAN PROTOPOPESCU	7	1	1962	S+P+12E		4,676	1995	D. POPESCU	U3
1470	Strada STEFAN STOIKA	38	1	1940; 1900	S+P+2E; S+P			1993	BADEA A. DRAGOS CORIOLAN	U3
1471	Strada STELEA SPATARU	12	3	1906	S+P+1E			1993	M. PERJESCU	U1
1472	Strada STELEA SPATARU	14	3	1940	S+P+1E			1993	M. PERJESCU	U1
1473	Strada STELEA SPATARU	20	3	1880	S+P+1E			1993	M. PERJESCU	U1
1474	Strada STELEA SPATARU	7	3	1936	S+P+1E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
1475	Strada STELEA SPATARU	10A	3	1890	S+P+1E			1993	N. GOSPODINOV	U2
1476	Strada STELEA SPATARU	10	3	1936	S+P+2E+Ma		129,344	1994	I. NICULA	U3
1477	Strada STELEA SPATARU	11	3	1879	S+P+1E			1993	D. POPESCU	U3
1478	Strada STELEA SPATARU	21	3	1903	S+P			1993	V. BOGDAN	U3
1479	Strada STELEA SPATARU	23	3	1903	S+P+2E			1993	V. BOGDAN	U3
1480	Strada STELEA SPATARU	6	3	1890	S+P			1993	D. POPESCU	U3
1481	Strada STIRBEI VODA	38	1	1930	S+P+3E			1995	R. AGENT	U1
1482	Strada STIRBEI VODA	61	1	1930	S+P+3E			1994	COROIU C. EMIL	U1
1483	Strada STIRBEI VODA	10	1	1935	S+P+2E			1996	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	U2
1484	Strada STIRBEI VODA	30	1	1900	S+P+2E			1996	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	U2
1485	Strada STIRBEI VODA	29A	1	1942	S+P+9E		2,453	1995		U2
1486	Strada STIRBEI VODA	68	1	1946	S+P+7E			1996	URSACHESCU E. MIHAI	U2
1487	Strada STIRBEI VODA	71	1	1928	S+P+3E+Ma	6	1,142	1993	PAVELESCU AL. AURELIAN	U2
1488	Strada STOIAN MILITARU	53	4	1936	S+P+1E			1996	TUOSE M. NICULAIE	U1

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1489	Strada STRADUINTEI	4	4	1969	S+P+10E	44	3,540	1995	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1490	Strada STUPILOR	3	4	1965	S+P+10E		3,540	1995	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U3
1491	Strada SUVENIR	10	2	1929	S+P+2E+Ma			1993	L. BALTATEANU	U3
1492	Strada TABACARILOR	22	4	1900	S+P+1E; S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
1493	Strada TABACARILOR	24	4	1900	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
1494	Strada TABACARILOR	25	4	1930	S+P+1E; S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
1495	Strada TABACARILOR	30	4	1910	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
1496	Strada TABACARILOR	33	4	1920	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U2
1497	Strada TABACARILOR	27	4	1940	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	U3
1498	Strada TACHE GHEORGHE - BLOC 14	13	4	1962	S+P+9E	40	3,544	1995	IPSC - T. MARIN	U2
1499	Strada TACHE IONESCU	1	1	1935	S+P+7E		2,660	1993	V. CONSTANTINESCU	U2
1500	Strada TACHE IONESCU	5	1	1935	S+P+5E+Ma		2,857	1995	NICULESCU T. GABRIEL	U3
1501	Strada TEHERAN	21-23	1	1962	S+P+2E			1993	NAVODARIU C. MIHAI	U3
1502	Strada TEIUL DOAMNEI	2	2	1976	S+P+10E			1993		U3
1503	Strada TEIUL DOAMNEI	92	2	1943	S+P+3E			1994		U3
1504	Strada TEIUL DOAMNEI	96	2	1937	S+P+1E; S+P+1E			1993	R. VASILESCU	U3
1505	Strada TEIUL DOAMNEI	98	2	1945	S+P+2E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
1506	Strada TEMISANA	7	1	1924	S+P+3E			1993	C. PAUN	U1
1507	Strada TEODORESCU G. DEM	20B	3	1941	S+P+4E			1994	D. STOICOVICI	U1
1508	Strada TEPEȘ VODA	146C	2	1927	S+P+1E; S+P+1E			1993	V.CONSTANTINESCU	U3
1509	Strada TEPEȘ VODA	16	2	1936	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
1510	Strada TEPEȘ VODA	72	2	1937	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
1511	Strada TEPEȘ VODA	78	2	1937	S+P+1E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
1512	Strada THEODOR D. SPERANTIA	14A	3	1938	S+P+3E+Ma			1993	D. POPESCU	U3
1513	Strada THOMA IONESCU	6	5	1933	S+P+2E+Ma			1995	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
1514	Strada THOMA IONESCU	16	5	1933	S+P+1E+Ma; S+P+1E			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U2
1515	Strada TOAMNEI	19	2	1932	S+P+2E			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
1516	Strada TOAMNEI	29	2	1929	S+P+5E			1993	ANGELESCU I. RODICA	U2
1517	Strada TOAMNEI	30	2	1928; 1890	S+P+2E; S+P			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U2
1518	Strada TOAMNEI	45	2	1920	S+P+2E			1993		U2
1519	Strada TOAMNEI	48A	2	1935	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1520	Strada TOAMNEI	89	2	1963	S+P+4E			1995	ARSENIE GR. GRIGORE	U3
1521	Strada TRAIAN	161	2	1940	S+P+4E			1993	NICOLESCU L.	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1522	Strada TRAIAN	71	2	0	S+P+1E			1993	D. POPESCU	U2
1523	Strada TRAIAN	181	2	1928	S+P+2E+Ma			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
1524	Strada TRAIAN	183	2	1926	S+P+2E+Ma			1993	I. LUNGU	U2
1525	Strada TRAIAN	187	2	1938	S+P+2E+Ma			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
1526	Strada TRAIAN	202	2	1910	S+P+3E			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U2
1527	Strada TRAIAN	206	2	1940	S+P+6E			1994	S. RAMIRO	U2
1528	Strada TRAIAN	222	2	1942	S+P+4E+Ma			1993	TUĐOȘE M. NICULAIE	U2
1529	Strada TRAIAN	54	3	1920	S+P+1E			1993	D. POPESCU	U2
1530	Strada TRAIAN	218	2	1912	S+P+2E+Ma			1993	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	U3
1531	Strada TRAIAN	254	2	1900	S+P+3E+Ma			1993	M. CONDRUT	U3
1532	Strada TRAIAN VASILE	65	1	1938	S+Ds+P+2E	6	611	1993	D. POPESCU	U2
1533	Strada TRAIAN VASILE	71	1	1939	S+P+1E	6	247	1993	D. POPESCU	U3
1534	Strada TRANSILVANIEI	28	1	1900	S+P+2E+Ma			1993	M. MIRONESCU	U3
1535	Strada TREI SCAUNE	27	2	1942	S+P+1E+Ma			1994	NEICU M. MIRCEA	U2
1536	Strada TUDOR ARGHEZI	25	2	1911	S+P+2E			1993		U1
1537	Strada TUDOR ARGHEZI	12	2	1935	S+P+2E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1538	Strada TUDOR ARGHEZI	16	2	1934	S+P+6E			1993	ANGELESCU I. RODICA	U2
1539	Strada TUDOR ARGHEZI	17	2	1951	S+P+4E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1540	Strada TUDOR ARGHEZI	11	2	1946	S+P+7E	25	3,032	1993	BALAN I. CRISTIAN	U3
1541	Strada TUDOR ARGHEZI	19	2	1910	S+P+3E			1993		U3
1542	Strada TUDOR ARGHEZI	24	2	1922	S+P+1E+Ma			1993	NEICU M. MIRCEA	U3
1543	Strada TUDOR VIANU	33	1	1930	S+P+1E+Ma			1993	V. NEDRITA	U2
1544	Strada TUNARI	6	2	1940	S+P+7E			1993	R. PERJESCU	U2
1545	Strada TUNARI	73	2	1938	S+P+2E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1546	Strada TUNARI	81	2	1938	S+P+2E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1547	Strada TUNARI	87	2	1938	S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1548	Strada TUNARI	45	2	1934	S+P+1E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1549	Strada TUNARI	83	2	1936	S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1550	Strada TURTURELELOR	26-26A	3	1930	S+P+1E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1551	Strada UIOARA	3	4	1973	S+P+10E			1993	M. POPESCU	U2
1552	Strada UNITATII	52	3	1930	S+P			1993	M. CONDRUT	U2
1553	Strada VALERIU BRANISTE	38	3	1940	S+P			1993	R. AGENT	U3
1554	Strada VANATORI	1	5	1934	S+P+8E			1995	NAVODARIU C. MIHAI	U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1555	Strada VASELOR	30	2	1934	S+P+1E+Ma			1993	TUOSE M. NICULAIE	U1
1556	Strada VASELOR	23	2	0	S+P+1E			1993	M. CONDRUT	U3
1557	Strada VASELOR	24CD	2	1930	S+P; S+P+1E;			1993	D. POPESCU	U3
1558	Strada VASELOR	28	2	1928	S+P+1E+Ma			1993		U3
1559	Strada VASILE CONTA	17	2	1915	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1560	Strada VASILE CONTA	19	2	1949-1950	S+P+5E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1561	Strada VASILE CONTA	6	2	1920	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1562	Strada VASILE CRISTESCU	11C	2	1925	S+P+2E+Ma; S+P;			1993	D. POPESCU	U1
1563	Strada VASILE LASCAR	35	2	1946	S+P+Mz+7E			1993	R. PERJESCU	U1
1564	Strada VASILE LASCAR	6	2	1936	S+P+7E+Ma	10	1,267	1993	R. PERJESCU	U1
1565	Strada VASILE LASCAR	100	2	1935	S+P+5E+Ma	22	2,144	1995	H. DUGAN	U2
1566	Strada VASILE LASCAR	21	2	1937	S+P+8E			1993	D. DUMITRESCU	U2
1567	Strada VASILE LASCAR	48-50	2	1935	S+P+8E			1993	POP P. GABRIELA	U2
1568	Strada VASILE LASCAR	77	2	1936	S+P+3E			1993	D. DUMITRESCU	U2
1569	Strada VASILE LASCAR	81	2	1930	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U2
1570	Strada VASILE LASCAR	24	2	1920	S+P+4E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1571	Strada VASILE LASCAR	68	2	1932	S+P+4E			1993	D. DUMITRESCU	U3
1572	Strada VASILE LASCAR	71C	2	1935;1910	S+P+3E; S+P			1993	D. DUMITRESCU	U3
1573	Strada VASILE LASCAR	79	2	1935	S+P+1E+Ma			1993	NEICU M. MIRCEA	U3
1574	Strada VASILE LASCAR	80	2	1935	S+P+2E+Ma	5	904	1995	R. AGENT	U3
1575	Strada VASILE LUCACIU	33	3	1933	S+P+2E+Ma		1,855	1994	V. GURAN	U2
1576	Strada VASILE LUCACIU	77	3	1930	S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1577	Strada VASILE LUCACIU	88	3	1927	S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2
1578	Strada VASILE PARVAN	14	1	1935	S+P+2E+Ma			1993	COMANESCU I. AUREL	U3
1579	Strada VASILE STROESCU	8	2	1934	S+P+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
1580	Strada VASILE STROESCU	18	2	1930	S+P+3E			1993	D. POPESCU	U2
1581	Strada VASILE TONEANU	17	3	1933	S+P+2E			1993	D. POPESCU	U2
1582	Aleea VERGULUI	4	2	1975	S+P+10E			1993	S. MIHAILESCU	U2
1583	Aleea VERGULUI	1	2	1964	S+P+10E			1993	S. MIHAILESCU	U3
1584	Aleea VERGULUI	3	2	1974	S+P+10E			1993	S. MIHAILESCU	U3
1585	Aleea VERGULUI	5	2	1973	S+P+10E			1993	GHEORGHE AFANASENCO	U3
1586	Aleea VERGULUI	7	2	1973	S+P+10E			1993	GHEORGHE AFANASENCO	U3
1587	Strada VERONICA MICLE	25	1	1930	S+P+1E			1993	D. POPESCU	U3

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1588	Strada VERZISORI	46C	4	1920	S+P; S+P+Ma; S+P			1993	BALAN I. CRISTIAN	U2
1589	Strada VERZISORI	35	4	1930	S+P			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1590	Strada VESPASIAN	54	1	1939	S+P+4E			1994	M. PERJESCU	U1
1591	Strada VICTOR BABES	12	5	1927;1930	S+P+1E+Ma			1993	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	U1
1592	Calea VICTORIEI	135	1	1940	S+P+9E			1993		U1
1593	Calea VICTORIEI	16-20	3	1890	S+P+2E; S+P+3E+Pod			1993	TITARU C. EMILIAN	U1
1594	Calea VICTORIEI	26	3	1822	S+P+1E			1993		U1
1595	Calea VICTORIEI	115	1	1887	S+P+1E+Ma		2,518	1996	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U2
1596	Calea VICTORIEI	122	1	1936	S+P+Mz+4E		2,121	1996	NICULESCU T. GABRIEL	U2
1597	Calea VICTORIEI	134	1	1900	S+P+2E+Ma	25	3,115	1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U2
1598	Calea VICTORIEI	54	1	1907	S+P+4E		1,740	1995	URSACHESCU E. MIHAI	U2
1599	Calea VICTORIEI	91-93	1	1937	S+P+5E+M		10,707	1993	PROIECT BUCURESTI	U2
1600	Calea VICTORIEI	190	1	1895	S+P+2E+Ma		2,876	1996	URSACHESCU E. MIHAI	U3
1601	Strada VIESPARILOR	26	2	1935	S+P+2E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
1602	Strada VIESPARILOR	29	2	1938	S+P+2E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	U2
1603	Strada VIITORULUI	117-119	2	1938	S+P+3E			1993		U1
1604	Strada VIITORULUI	33	2	1920	S+P+1E+Ma			1993	L. NEAGOE	U1
1605	Strada VIITORULUI	10-12	2	1925	S+P+2E			1993	L. NEAGOE	U3
1606	Strada VIITORULUI	157-159	2	1938	S+P+2E+Ma			1993	COROIU C. EMIL	U3
1607	Strada VIITORULUI	26A	2	1912	S+P+2E+Ma			1994	I. LUNGU	U3
1608	Strada VIITORULUI	70	2	1920	S+P+2E			1993		U3
1609	Strada VISARION	13	1	1932	S+P+5E			1993	V. NEDRITA	U3
1610	Strada VISARION	19	1	1934	S+P+2E			1993	IODACHESCU I. EUGENIU	U3
1611	Strada VISARION	25	1	1910	S+P+1E+Ma			1993	NICULESCU T. GABRIEL	U3
1612	Strada VISINILOR	2A	2	1935	S+P+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
1613	Strada VISTIERILOR	1	5	1934; 1935	S+P+2E			1993	PETROVICI GH. RADU	U2
1614	Strada VITEJESCU	9	4	1941	S+P; S+P+2E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U1 ; U2
1615	Strada VITEJESCU	16	4	1940	S+P; S+P+1E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U2 ; U3
1616	Strada VULTURILOR	41	3	1910	S+P+1E			1993	D. POPESCU	U2
1617	Strada VULTURILOR	51	3	1936	S+P+3E			1996	CAZACLIU GR. ANATOLIE	U2
1618	Strada VULTURILOR	38	3	1900	S+P+1E+Ma			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1619	Strada VULTURILOR	55	3	1890	S+P+1E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	U3
1620	Strada WASHINGTON	5	1	1939	S+P+2E			1994		U2

**LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, ÎNCADRATE ÎN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92
NEÎNCADRATE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZĂTOARE, CONFORM CAP. 11 ȘI 12**

Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Notă: Normativul de Proiectare P100-92, în urma expertizei tehnice, încadrează construcțiile din punct de vedere al riscului seismic în categorii de urgențe:

– U1, U2, U3

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1621	Strada WITING	26	1	1934	S+P+2E			1994	ROMPROIECT	U2
1622	Strada WITING	42	1	1930	S+P+4E			1994		U2
1623	Strada ZAMBILA IONITA - BLOC 33	3	2	1975	S+P+10E			1993	S. MIHAILESCU	U2
1624	Strada ZAMBILA IONITA - BLOC 33B	1	2	1974	S+P+10E			1993	S. MIHAILESCU	U2
1625	Strada ZARII	11	5	1940	S+P+1E			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	U1
1626	Strada ZECE MESE	6A	2	1935	S+P+2E+Ma			1993	D. POPESCU	U1
1627	Strada ZEFIRULUI	11	2	1928	S+P+2E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
1628	Strada ZEFIRULUI	19	2	1928	S+P+1E+Ma			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
1629	Strada ZEFIRULUI	3	2	1912	S+P			1993	TUDOSE M. NICULAIE	U3
TOTAL						5,188	769,723			

LT-2013

LISTA IMOBILELOR NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12
 Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
 Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
1	Strada ALEXANDRU BALASANU	9	4	1900	S+P			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	-
2	Strada ALEXANDRU RADOVICI	10	2	1928	S+D+P+3E+M	6	605	1993	PROIECT BUCURESTI	-
3	Strada ALIORULUI	7	4	1967	S+P+10E			1993	M. POPESCU	-
4	Soseaua ANDRONACHE	105	2		S+P			1997	H. DUGAN	-
5	Strada APOLODOR	3	5	1930	S+P+4E+Ma	11	1,061	1994	I. NICULA	-
6	Strada ARINII DORNEI	4	6	1973	S+P+11E			1995	N. ALEMAN	-
7	Strada AUREL VLAICU	166	2	1938	S+P+5E			1995	ARSENIE GR. GRIGORE	-
8	Strada AVALANSEI	13	4	1934	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	-
9	Strada BABA NOVAC	21	3	1965	S+P+10E			1996	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	-
10	Strada BALADEI	5	4	1984	S+P+9E			1993	M. POPESCU	-
11	Strada BANAT	2BIS	1	1920	S+P+1E+Ma	14	365	1993	R. AGENT	-
12	Bulevardul BANUL MANTA	28	1	1920	S+P+2E	4	435	1993	NICOLAE N. ROSCA	-
13	Bulevardul BANUL MANTA	30A	1	1910	S+P+2E+Ma	5	580	1993	NICOLAE N. ROSCA	-
14	Bulevardul BANUL MANTA	30B	1	1936	S+P+2E	5	360	1993	NICOLAE N. ROSCA	-
15	Strada BARBU VACARESCU	44	2	1961	S+P+7E+Ma			1993		-
16	Strada Batiste	14	2		0					-
17	Calea GRIVITEI	234	1	1961	S+P+7E	96	6,548	1996	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	-
18	Calea PLEVNEI	131A	1	1931	S+P+2E			1993	M. MIRONESCU	-
19	Calea RAHOVEI	332-336	5	1980	S+P+9E			1993	V. DUMITRESCU	-
20	Calea RAHOVEI	46	4	1923	S+P+2E+Ma			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	-
21	Calea RAHOVEI	50	4	1895	S+P+2E+Ma	6	2,389	1995	N. TOPA	-
22	Strada CALUSEI	48	2	1930	S+P+1E+Ma			1993	I. LUNGU	-
23	Bulevardul CAROL I	23	3	1980	S+P+10E			1994	TITARU C. EMILIAN	-
24	Soseaua COLENTINA	1	2	1972	S+P+10E	320	3,740	1991	NAVODARIU C. MIHAI	-
25	Soseaua COLENTINA	43	2	1967	S+P+10E	88	7,205	1993		-
26	Soseaua COLENTINA	81	2	1982	S+P+10...11E			1993	M. SUCEVEANU	-
27	Soseaua COLENTINA	95	2	1977	P+10			1993	PR. BUCURESTIM. SUCEVEANU	-
28	Strada COLTEI	24	3	1890	S+P+1E+Ma			1993	M. MIRONESCU	-
29	Strada COLTEI	6	3	1920	S+P+1E			1993	A. FOTACHE	-
30	Strada CORBENI	14	2	1905	S+P			1993	SIMION V. ZOE ADINA	-
31	Strada CUZA VODA	96	4	1890	S+P			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	-
32	Bulevardul DACIA	68-VECHI	2	1936	S+P+3E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	-
33	Bulevardul DACIA	71-VECHI	2	1931	S+P+2E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	-
34	Bulevardul DACIA	72-VECHI	2	1935	S+P+2E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	-
35	Strada DEALUL TUGULEA	2-12	6		S+P+9...10E			1993	C. CIOVEIE	-
36	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	25	4	1961	S+P+7E			1996	CAPATINA V. DAN GEORGE	-
37	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	8	4	1963	S+P+8E			1995	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	-

LISTA IMOBILELOR NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12
 Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
 Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
38	Strada DIMITRIE GUSTI	3	1	1920	S+P+1E			1993	M. PERJESCU	-
39	Aleea DRAGOS MLADINOVICI	2-4	4	1965	S+P+9E	164	12,100	1996	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	-
40	Aleea DRAGOS MLADINOVICI	5	4	1965	S+P+9E	80	6,920	1996	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	-
41	Aleea DRAGOS MLADINOVICI	7	4	1965	S+P+9E	80	6,500	1996	NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND	-
42	Strada DUMBRAVA ROSIE	19	2	1928	S+P+2E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	-
43	Strada ELENA CUZA	1C	4	1920	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	-
44	Strada ELENA CUZA	16	4	1890	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	-
45	Strada EMANOIL IONESCU	21-23	1	1906	S+P+1E			1993	NICOLAE TEMELCU	-
46	Strada EMANOIL IONESCU	35-37	1	1906	S+P+1E			1993	NICOLAE TEMELCU	-
47	Strada EPISCOPUL RADU	19	2	1900	S+P+2E			1993		-
48	Strada FRUMOASA - CORP B	14	1	1970	S+P+1E			1993	V. BOGDAN	-
49	Strada GABROVENI	14	3	1880	S+P+1E			1993	V. BOGDAN	-
50	Strada GABROVENI	27	3		S+P+2			1993		-
51	Strada GABROVENI	29	3		S+P+2			1993		-
52	Strada GEORGE MURGOCI	1	4	1901	S+P			1993	V. SEVCENCO	-
53	Strada GEORGE MURGOCI	5	4	1900	S+P			1993	V. SEVCENCO	-
54	Strada GEORGE MURGOCI	7	4	1900	S+P			1993	V. SEVCENCO	-
55	Strada GHIRLANDEI	5	6	1965	S+P+4E	60	5,250	1993	I. LUNGU	-
56	Strada GHIRLANDEI	9	6	1965	S+P+9E			1993	M. CONDRUT	-
57	Strada GHIRLANDEI	9A	6	1965	S+P+9E			1993	M. CONDRUT	-
58	Strada GRIGORE COBALCESCU	34	1		S+P+2			1993	ROMVIAL	-
59	Strada GRIGORE COBALCESCU	46	1	1929	S+P+2E+Ma			1995	N. TOPA	-
60	Strada HAGA	10	1	1925	S+P+2E		392	1993		-
61	Strada HARALAMBIE BOTESCU	15	5	1920	S+P			1994		-
62	Strada HARALAMBIE BOTESCU	15	5	1920	S+P			1994		-
63	Strada HORATIU	5	1	1926	S+P+1E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	-
64	Strada HRISOVULUI	5	1	1961	S+P+3E			1996	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	-
65	Bulevardul IC BRATIANU	22	3	1833	S+P+1E			1993		-
66	Bulevardul IC BRATIANU	44BIS	3	1988	S+P+9E		7,884	1994	PROGRESEANU AL. ALEXANDRU	-
67	Strada ICOANEI	8	2	1890	S+P			1993	D. DUMITRESCU	-
68	Strada ILICI PIOTR CEAICOVSKI	7	2	1959	S+P+3E			1995	MARIN V. TEODOR	-
69	Intrarea DUMITRESCU PROCOPIE	6	2	1936	S+P+2E			1993	NICUT N. CORNELIU CALIN	-
70	Intrarea ITALIANA	2	2	1934	S+P+2E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	-
71	Intrarea MIHAI EMINESCU	3	2	1932	S+P+2E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	-
72	Intrarea TEIUL DOAMNEI	1	2	1974	S+P+10E			1993	DRAGOMIRESCU I. ELENA	-
73	Strada IOAN BUDAI DELEANU	7	4	1935	S+P+1E+Ma			1993	BALAN I. CRISTIAN	-
74	Bulevardul ION MIHALACHE	40	1	1976	S+P+10E	42	6,444	1995	R. AGENT	-
75	Bulevardul LACUL TEI	77	2	1956	S+P+2E			1993	COROIU C. EMIL	-
76	Strada LATINA	11	2	1890	S+P+1E+Pod			1994	M. STEFANESCU	-
77	Strada LIPSCANI	78	3	1900	S+P+2E			1993	N. GOSPODINOV	-
78	Strada LIVIU REBREANU	37	3	1965	S+P+4E			1995	BALAN I. CRISTIAN	-

LISTA IMOBILELOR NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12
 Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
 Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
79	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	5	2	1956	S+P+2E			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	-
80	Strada LOUIS PASTEUR	43	5	1927	S+P+1E+Ma		805	1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	-
81	Strada MARIA ROSETTI	61	2	1918	S+P+1E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	-
82	Strada MARIA ROSETTI	8A	2		S+P+5			1993	APOLLADOR	-
83	Strada MASINA DE PAINE	37	2	1976	S+P+10E	44		1993;1995	MARIN V. TEODOR	-
84	Soseaua MIHAI BRAVU	125	2		S+P+9E			1995		-
85	Strada MIHAI EMINESCU	8A	1	1939	S+P+7E+Ma		2,618	1993	M. CONDRUT	-
86	Strada MIHAI EMINESCU	183	2	1903	S+P+1E			1993	BALAN I. CRISTIAN	-
87	Piata MIHAIL KOGALNICEANU	7	5	1933	S+P+2E			1996	HRISTOFOROV H. ALEXANDRU	-
88	Strada MIRCEA VULCANESCU	107C	1	1870	S+P+2E			1993	R. AGENT	-
89	Strada MIRCEA VULCANESCU	96	1	1870	S+P	4	337	1993	R. AGENT	-
90	Strada MITROPOLIT ANTIM IVIREANU	4BIS	5	1925	S+P+4E+Ma			1994	GHIOCOL V. DAN	-
91	Strada MITROPOLIT NIFON	12A	4	1890	S+P+1E; S+P			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	-
92	Strada NICOLAE RACOTA	8	1	1976	S+P+10E			1994	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	-
93	Soseaua NICOLAE TITULESCU	80	1	1975	S+P+12E			1995	D. POPESCU	-
94	Soseaua NICOLAE TITULESCU - CORP A	48	1		S+P+2			1993		-
95	Strada NICOLAE VELESCU	3	1	1924	S+P+1E			1993		-
96	Strada NIFON BALASESCU	14	2	1930	S+P+2E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	-
97	Strada NITU VASILE	42	4	1963	S+P+4E			1995		-
98	Strada OCCIDENTULUI	21	1	1890	S+P			1993	M. MIRONESCU	-
99	Strada OSTASILOR	23A	1	1900	S+P			1993	M. PERJESCU	-
100	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	57	2	1930	S+P+Ma			1994	N. ALEMAN	-
101	ALEEA PANTELIMON	7	3	1969	P+4			1993		-
102	Strada PLUGARILOR	46	4	1918	S+P			1993	BRANZEI AL. ALEXANDRU	-
103	Strada POLONA	40	1		P			1993		-
104	Strada POPA TATU	13	1	1889	S+P+Ma			1993		-
105	Strada POPA TATU	18	1	1935	S+P+1E			1993	ANASTASIU V. DAN GHEORGHE	-
106	Strada POPA TATU	33	1	1897	S+P+1E			1993	ANASTASIU V. DAN GHEORGHE	-
107	Strada POPA TATU	80	1	1940	S+P+3E+Ma	6	985	1993	R. AGENT	-
108	Strada POSTAVARUL	22	3	1968	S+P+10E	43	2,798	1995	CAPATINA V. DAN GEORGE	-
109	Strada PRECUPETII VECHI	54	2	1915	S+P+2E			1993	CAZACLIU GR. ANATOLIE	-
110	Strada PRINCIPATELE UNITE	38	4	1900	S+P; S+P			1993	V. SEVCENCO	-
111	Strada PRINCIPATELE UNITE	45	4	1920	S+P+1E; S+P+1E			1993	V. SEVCENCO	-
112	Strada PRINCIPATELE UNITE	56-58	4	1900	S+P+1E			1993	V. SEVCENCO	-
113	Strada PRINCIPATELE UNITE	61	4	1935	S+P			1993	V. SEVCENCO	-
114	Strada PRINCIPATELE UNITE - CORP A+B+C	47C	4	1934	S+P			1993	V. SEVCENCO	-
115	Strada RASNOV	3	2	1970	S+P+4E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	-
116	Aleea RAUL SADULUI	6	4	1964	S+P+9E			1993	POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU	-
117	Bulevardul REGINA MARIA	21	4	1900	S+P+1E+Ma			1993	STANCIULESCU I. DAN NICOLAE	-
118	Bulevardul REGINA MARIA	75-79	4	1924	S+P+3E+Ma	52	3,225	1995	N. TOPA	-
119	Strada RESITA - BLOC 8	1	4	1970	S+P+10E			1993	C. LAVRIC	-

LISTA IMOBILELOR NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12
 Detalii și informații pot fi obținute de la P.M.B. – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții - Serviciul Consolidări
 Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502

Modificarea cap. 11 și 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, încadrează construcțiile în Clase de risc seismic.

Pentru încadrarea în clasa de risc seismic corespunzătoare, asociațiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezistență și stabilitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care poate fi găsită la adresa web:

<http://www.mdr.ro/userfiles/atestari/experti/BUCCURESTI.pdf>

actualizat la 26.04.2013

Nr crt	Adresa imobilului			An construire	Regim inaltime	Nr. apart.	Arie desfasurata	An expertiza	Expert atestat	Cat. de urgenta
	Adresa	Nr	Sector							
120	Strada RIPICENI - BLOC 9	6	2	1975	S+P+10E	110		1993	SIMION V. ZOE ADINA	-
121	Strada RIPICENI - CORP A	6	2	1974	S+P+10E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	-
122	Strada RIPICENI - CORP B	6	2	1973	S+P+10E			1993	C. CIOVEIE	-
123	Strada ROMA	21	1	1930	S+P+2E			1996	IORDACHESCU I. EUGENIU	-
124	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	49	1	1937	S+P+3E			1995	CONSTANTINESCU GH. NICOLAE	-
125	Aleea SECUILOR - BLOC 31	2	4	1965	S+P+8E	107	6,557	1993	G.CONSTANTINESCU	-
126	Strada SFANTUL SPIRIDON	4	2	1936	S+P+3E+Ma			1993	PETROVICI GH. RADU	-
127	Aleea SINAIA	18	2	1973	S+P+10E			1993	SIMION V. ZOE ADINA	-
128	Strada SPATARULUI	9	2	1898	S+P+1E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	-
129	Strada SPINENI	10C	4	1912	S+P			1993	BALAN I. CRISTIAN	-
130	Strada SPLAIUL INDEPENDENTEI	56B	5	1934	S+P+3E			1995	M. IONESCU	-
131	Strada STIRBEI VODA	96	1	1905	S+P+2E			1993	URSACHESCU E. MIHAI	-
132	Strada STRADUINTEI	2	4	1965	S+P+9E	240	19,044	1993;1995	C. CIOVEIE	-
133	Strada TEIUL DOAMNEI	108	2	1974	S+P+10E			1993		-
134	Strada TERMOPILE	2	2	1910	S+P+2E			1993		-
135	Strada THOMAS MASARYK	6	2	1935	S+P			1993	D. DUMITRESCU	-
136	Bulevardul TIMISOARA - BLOC C6	19	6	1963	S+P+8E	180	14,500	1996	PAUNESCU G. SERBAN	Expertiza: nu se pune problema consolidarii
137	Strada TOHANI	1	4	1974	S+P+10E			1993	NICULESCU T. GABRIEL	-
138	Strada TURNU MAGURELE	11	4	1967	S+P+10E			1993	M. POPESCU	-
139	Strada TURNU MAGURELE	15	4	1967	S+P+10E			1993	M. POPESCU	-
140	Strada TURNU MAGURELE	23	4	1967	S+P+10E			1993	M. POPESCU	-
141	Strada VASILE LASCAR	11	2	1902	S+P+1E			1993		-
142	Strada VASILE LASCAR	20	2	1893	S+P+1E+Ma			1993	I. NICULA	-
143	Strada VASILE LASCAR	55	2	1911	S+P+1E+Ma			1993	D. DUMITRESCU	-
144	Strada VETERANILOR	5	6	1960	S+P+9...10E			1993	C. CIOVEIE	-
145	Strada VISARION	15	1	1914	S+P+2E			1996	PICULESCU I. STELIAN	-
146	Strada ZABLOVSCHI	21	1	1912	S+P+1E			1993	ANASTASIU V. DAN GHEORGHE	-
147	Strada ZEFIRULUI	3A	2	1939	S+P+3E			1994	SIMION V. ZOE ADINA	-
TOTAL						1,767	119,647			

LT-2013